**Salon Sonne GmbH**
Hauptstraße 1, 80331 München · 089 123456 · hallo@salon-sonne.example

# Betriebsanweisung

für Arbeitsmittel gemäß § 12 BetrSichV

Nummer
**BA-M-01**
Stand
**13.10.2026**

## Anwendungsbereich

| Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit | Maschine bzw. Arbeitsmittel |
|---|---|
| **Küche** | **Aufschnittmaschine** |

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Erfasst- oder Eingezogenwerden an bewegten Teilen.
- Schnittverletzungen am rotierenden Messer, besonders beim Reinigen und beim Schneiden kleiner Reststücke.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Maschine dürfen nur unterwiesene und beauftragte Beschäftigte bedienen.
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, überbrückt oder unwirksam gemacht werden.
- Eng anliegende Kleidung tragen, keinen Schmuck; lange Haare zusammenbinden.
- Restehalter benutzen; nach dem Schneiden die Schnittstärke auf null stellen.

## Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen die Maschine sofort ausschalten (Not-Halt) und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Störung der verantwortlichen Person melden; nur beauftragte Personen beheben Störungen.
- Beschädigte Maschine kennzeichnen und nicht weiter benutzen.

## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Maschine ausschalten (Not-Halt), Verletzte aus dem Gefahrbereich retten.
- Erste Hilfe leisten, Ersthelferin oder Ersthelfer holen, Notruf 112.
- Unfall der verantwortlichen Person melden und im Verbandbuch eintragen.

## Instandhaltung, Entsorgung

- Reinigen, Rüsten und Instandhalten nur bei stillstehender und gegen Wiedereinschalten gesicherter Maschine (Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter sichern).
- Prüfung durch eine befähigte Person nach § 14 BetrSichV, Frist laut Gefährdungsbeurteilung.
- Instandsetzung nur durch beauftragte Fachleute.
- Betriebsstoffe und Abfälle nur über die festgelegten Entsorgungswege entsorgen.

**Notruf 112 · Ersthelferin: Mara Lindner, Tel. 0151 2345678**

Freigegeben: Alex Sonnberg

Datum, Unterschrift