1.零位要求较高，

2.手臂平举复位时第二关机声音较大。

3.运动中与其他关节相比第二，第四关节声音较大。

4.零位超限问题一般出现在第二，第四关节。

5.手臂横举较快运动时，第二，第四关节声音较大，第二关节较为明显。

6.手臂横举较快运动时，会带动本体一起抖动。

7.第二关节在快速运动时声音一直很大。

8.快速运动时会出现零位超限问题。

9.运行中手掌和手腕处温度较高。