TIPOS DE FASES

· Metales puros

Se forman estructuras monofásicas, y pueden ser:

- Mouocristales, con anisotropla de propiedades

- Policistales, con estructiva granular -> isotropia. Es lo que se forma generalmente.

Propie dades tipicas de los metales son, como innos, conductividad tenuica y eléctrica, resistencia mecónica, plasticidad, tenacidad, boillo wet alico,...

@ Aleaciones

dos metales puros raramente presentan la combinación optima de propiedades, por lo que para mejorarla se introduce un unevo élements (aleante) de farma que:

. Se modifique alguna propiedad propia, per sin attadir viuguna => acción estructural

. Se transfiera alguna propiedad uneva que no tenda autes -> accibu sustancial

da famuación de una aleación trae consigo, inevitable mente, la presencia de impurezas, esto es, elementos que nos interesa que aparezan.

* Condiciones para la formación de una aleación:

. Homogeneidad en estado liquido y sólido

. Mantener el avoicter y las propiedades metálicas (*)

das aleaciones predu tener cardeter monofásico o polifaísico, par que diferenciar entre fase (que es fisicamente diferencia) ciable por avalquier propiedad sisica: boillo, deusidad, color,...) y constitutente, el mal, a su nez puede estar farmado por mas de ma fase, y tener avalgnier tonna imaginable, desde una forma geométrica perfecta a formas raras.

Dos metales (à un metal y otro elemento), me edados homogé neamente en estado líquido, al solidificar pueden formar:

· Cristales esparados de uno y otro de diferentes homoge neidades y caracter metalico, p.e. si con inmiscibles

Cristales wintos constituidos por los dos elementos, p.e. si presentan solubilidad total en el caso de la solución solida, car le que se consigne una mayor homogeneidad que en el caso anterior. Ann as, no tiene porque tratarse de una homogeneidad total, pues vinnos para este tipo de comportamientos que la composición de la mezda varia de mua zara a otra.

Formar enlace metalico, que es lo que generalmente buscaremos

casos intermedios. comprestos intermetálicos, comprestos por fadar tamaño, comprestos intersticiales, fases Laves, etc. que iremos viendo.

De mayor a menor coràcter metalico tenemos:

. Soluciones solidas

· Comprestos intersticiales

- · Compuestos intermetálicos de valencia anomial (fases electroni
- . Fases Laves
- Comprestos intermetations de valuria suarmal (comprestos electroquiunicos
- . comprestos químicos.

aumentà el carácter metálico.

la formación de mo u otro tipo de fase depende principal mente de la <u>electronegatividad relativa</u> entre los elementos presentos ha electronegatividad este ulacionada con:

- · Evergia de iavisación del atomo evergia necesaria pora arrancor un electron y farmor un ion positive
- · Afinidad electronica. es la energia presta en prego avando un átrus nentos gaseoso en su estado fundamental capta un elector y se consierte en un ión manonesativo gaseoso (habilidad para captar electores; energía (+0-) para captar electores; energía (+0-)
 - · Electronegatividad: tenduroia de un ótomo a atrove el par de electrones del enlace que fanna au oto étous c
- <u>Baja</u> <u>electronegationidad</u>: evergia de jouización y afinidad bajas: tienden a ceder electrones (electropositivos)

Alta electronegatividad: energia de ionización y afinidad altas: tienden a captar electrones (electronegativos)

Un compresto químico se formorá, principalmente, cuando ingamas diferencias de electronegatividad; tendra mayor tendus à a formorso ananto

- * marps sea la diferencia de electronegatividades -> se forman enlaces ibrigos
- * mayor sea la electronegatividad de los elementos -> se forman embas homopolares

Caractersticas:

· Farmación, en la solidificación, con gran desprendimiento de calor (estabilidad) casor restabilidad)

Solidificación a temperativa constante, como los elimentos

puros

Proporciones <u>definidas</u> de sus componentes, regidas por luyes de valuo a. Si hay exceso de algún elemento, farmorá otra fase diferente

. Red cristalina propia, diferente de la de sus componentes

. No tienen caracter metalico

- son muy duros y muy fragiles (falta plasticidad)
- Caso de les <u>materiales</u> cerámicos, con reglas de formación de sus redes constatinas, con átomos de mu corácter en los huecos de la red de obre.




Fig. 2. Structure of the elements. The modifications stable at room temperature are symbolized at the left side of each partition. (After Laves [1956].)

ELECTRONEGATIVIDAD

						1	>	+									0
1 1 14 2,1	IIA					$\overline{}$					A	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	lle -
3 Li 1,0	4 Be 15											5 B 2,0	6 C 2,5	7 N 3.0	8 O 3.5	9 F 4,0	10 Ne -
11 Na 0.9	12 Mg 1.2	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	_	VIII	_	IB	IIB	13 Al 1.5	14 Si 1,8	15 P 2.1	16 S 2,5	17 C1 3,0	18 Ar -
19 K 0,8	20 Ca 1,0	21 Sc 1,3	22 15 1.5	23 V 1,6	24 Cr 1,6	25 Mn 1,5	26 Fe 1,8	27 Co 1,X	2K Ni I,K	29 Cu 1.9	30 Zn 1,6	31 Ga 1,6	32 Ge 1,8	33 As 2,0	34 Se 2,4	35 Br 2,8	56 Kr -
37 Rb 0,8	38 Sr 1,0	39 Y 1.2	40 7.r 1.4	41 Nb 1.6	42 Mo 1,8	43 Tc 1,9	44 Ru 2,2	45 Rh 2,2	46 Pd 2,2	47 Ag 1,9	48 'Cd 1,7	49 In 1,7	50 Sn 1,8	51 Sb 1,9	52 Te 2,1	1 2.5	Xe -
55 Cs 0,7	56 Ba 0,9	57-71 1.a-1.u 1.1-1.2	72 11(1_3	73 Ta 1,5	74 W 1,7	75 Re 1.9	76 Os 2.2	17 lr 2,2	7K Pt 2.2	79 Au 2,4	#0 Hg 1.9	11 1,8	Pb 1,X	83 Bi 1,9	84 Po 2,0	85 At 2,2	Rn -
87 Fr 0,7	88 Ra 0,9	89-102 Ac- No 1,1-1,7				ŧ											

Figura 2.7 Valores de electronegatividad de los elementos. (Adaptado de L. Pauling, The Nature of the Chemical Bond, 3º edición. Copyright 1939 y 1940. Copyright 1960 Comell University. Con autorización de Cornell University Press.

ENERGÍA DE IONIZACIÓN




FIG. 10.20 Energía de primera ionización de los elementos gaseosos en función del número atómico. Los valores de At y Fr fueron calculados, los demás se obtuvieron de mediciones espectroscópicas.

A FINIDAD ELECTRÓNICA




Figura 8.15 Gráfica de la afinidad electrónica contra el número atómico para los primeros 20 elementos.

@ Soluciones sólidas

Se farman principalmente entre elementes <u>metálicos</u> de coracteisticas <u>semejantes</u>; no existe afinidad quimica, per s'una "afinidad de disolución"

Mua solución sólida es aquella que se forma cuando un elemen to se introduce en la red del otro, el que se introduce en la red de otro se denomina soluto y el "otro" disolvente.

En el caso de que no podamos distinguir entre soluto y disolvente como por ejemplo, arando ambos tienen la misma red podriamos ausiderar <u>disolvente</u> avalquiera de ellos, y se de sine como el que existe en <u>mayor proporción</u>. Si tienen redes diferentes, por ejumplo uno bac y otro faço, si uni red de la solucion es fcc, el de la red fcc es el disduente.

Hay dos tipos de solución sólida.

- · Por sustitucion, cuando una de los átomos de soluto ocupa la posición de uno de los átomos de disoluente, en
- Par inserción (o intersticial), avando los átomos de soluto se infraducin en los hueros o intersticios de la red del disolvente.

Puede haber solubilidad total o parcial dependiendo del tipo de solución que sea; en las de inserción la solubilidad ser necesaramente parcial, y la mérima sero la proporción de hueros a la de átomos de laceldilla (p.e. nº hueros = nº átomos -> solubilidad adaima del 60%)

L Total: necessiaments por sustitución.








Fig. 152.—a).—Espectograma Debye de Cu (red cúbica de carascentradas) anticátodo de Cu (Rivoir).—b) Espectograma Debye un latón (dilatación de la red por la sustitución de átomos de Cu por átomos de Zn de mayor tamaño). (Rivoir.)




TIPOS DE SOLUCIONES SÓLIDAS









Caractelsticas.

Formación en la solidificación o en transformaciones pos terones. Solidificación usualmente, a temperatura intermedia de la

de l'sus componentes


Solidificación, usualmente, en un morgen de temperativas, voiando la composición del solido farmado: segregación

· Proporciones variables de sus courponentes

Red cristalina adoptada - la del disolvente

la red está farmada con enlace metalico, por lo que tiene

Sou de dureza baja pero tienen plasticidad y tenacidad. carácter metalico.



@ Factores de solubilidad (Reglas de Huwe-Rothery)

- Factor electroquimico: mayor tenduncia a formar solución sóbida cuanto menor diferencia de electronegatividad (o electropositividad) exista entre los elementos, de farma que no hay posibiliz dad de formar enlace iduico u homopola - enlace metálico

- Factor red. la colubilidad se favorece si auchos elementos coistalizan en la misma red, pues le "cuesta" menos. A dunds, se presenta la posibilidad de solubilidad total en las soluciones por sustitución.
- Factor tamatio: en principio, si tenemos una diferencia apreciable de tamaños, el soluto creará distorsiones en la rèd, con lo que tendria menor solubilidad
 - . En soluciones por sustitución se precisa similitud entre los diàmetros atomicos; si la diferencia es supeior al 15% tendremos, en general, solubilidad paquetta.
 - · Eu coluciaus por inserción, se tendrá mayar solubilidad es menor o mando mana es menor o mando mando es menor o mando mando
 - Factor valencia: mayor solubilidad a igualdad de valencia y muy escasa para solutos de menor valencia. Si conside rauses un <u>disolvente monovalente</u>, las solubilidades <u>maximas</u> que podría aceptor son:
 - · de un soluto monoralente 100%
 - de un soluto divalente 40%.
 - · de un coluto trivalente 20%.
 - . de un soluto tetravalure 13:1.

(podra hacerse also audloss para disoluentes divalentes, etc, ainque no se ruele dar).




Fig. 1.13 The different types of interatomic bond in a solid solution.




Fig. 2. Schematic models of solid solutions: (a) substitutional random; (b) Substitutional ordered; (c) interstitial random; (d) solute clusters in solid solution.




Fig. 1.19 (a) Random A-B solution with a total of 100 atoms and $X_A = X_B = 0.5$, $P_{AB} \sim 100$, S = 0. (b) Same alloy with short-range order $P_{AB} = 132$, $P_{AB(max)} \sim 200$, S = (132 - 100)/(200 - 100) = 0.32.




FIGURA 2.6. Tamaños relativos de algunos átomos e iones. Los valores se dan en nanometros para los radios de los átomos e iones. Los radios metálicos se han dado para los átomos en los que ha sido posible (Adaptado de F. M. Miller, "Chemistry: Structure and Dynamics-, McGraw-Hill, 1984, p. 176.)




Fig. IV.18. To illustrate the application of the size-factor principle to solid solutions in copper, silver, and y-iron. ordinates show the atomic diameters as defined by the closest distances of approach of the atoms in the crystals of the elements. The dot-dash lines show the zone of favourable size-factor, bounded by the limits ± 15% of the atomic diameter of silver. The dashed lines refer to copper, and may also be taken as applying to solid solutions in γ -iron; they should be very slightly lowered to refer to α -iron.

The type of structure formed is indicated by the following symbols:

Body-centred cube.

Face-centred cube.

Close-packed hexagonal.

Close-packed hexagonal.

Where two x's are given, it implies two well-defined sets of neighbours.






Figure 7. Atomic diameters of elements. The chart relates the atom size of titanium with respect to that of alloying elements.




Figure 3.38 Effect of size factor on the form of the equilibrium diagram; examples include (a) Cu-Ni, Au-Pi, (b) Ni-Pi, (c) Air-Ni, and (d) Cu-Ag.

SOLUBILIDAD EN CU DE OTROS METALES DE VALENCIA SUPERIOR

Metal	l'alencia	Diámetro atómico de (ioldschmidt	Máxima solubilidad (átomos %.)	
Zn	(2)	2,75	38.4 . ——	~ 40°/c ~ 20%
Ga	3	2.7	20,3	~ 20%
Ge	4	2.79	12	1 1390
As	5	_	6,9	- my porc

SOLUBILIDAD EN AG DE OTROS METALES DE VALENCIA SUPERIOR

Mctal	Falencia	Diámetro atómico de Goldschmidt	Māxima solubilidad (ālomos %.)
Cd	2	3,04	42,5
In	3	3,14	20,0
Sn	4	3,16	12,2
Sb	5	3,23	7,2

Alloy System	Size-Factor	Solubility in Univalent Element, at%	Solubility in Element of Higher Valency, at%
lu–Be	favourable 2	764 45	7.9
Cu-Mg	unfavourable	8.2 6	12 20
Cu-Al	favourable	19-6	2.5
Cu-Si	favourable	11.3	8.5×10^{-5}
Cu-P	borderline	3.5	?
lu-Zn	favourable	38	2.8
Cu-Ga	favourable	19-9	very small
Cu-Ge	favourable	11-8	1 × 10-4
Cu-As	favourable	6-9	?
Cu-Cd	unfavourable	2.1	~ 0-1
Cu-In	borderline *	11	small
Cu-Sn	favourable	9-1	0-01
Cu-Sb	borderline	6	small? 0.2
Cu-Hg	unfavourable	small	?
Cu-Tl	unfavourable .	0-25	small
Cu-Pb	unfavourable	very small	very small
Cu-Bi	unfavourable	very small	very small
Ag-Be	unfavourable	3.5	?
Ag-Mg	favourable	29.3	4 01
Ag-AI	favourable	20-3	Q3.8 2 3~
Ag-Si	unfavourable	very small	very small
Ag-Zn	favourable	40.2	5
Ag-Ga	favourable	18-7	small
Ag-Ge	unfavourable	9-6	2.3×10^{-6}
Ag-As	favourable	7.9	small
Ag-Cd	favourable	42.2	7.0
Ag-In	favourable	20	small
Ag-Sn .	favourable	11-5	very small
Ag-Sb :	favourable	7-2	very small
Ag-Te	favourable	very small	very small
Ag-Hg	favourable	37-3	small
Ag-Tl	*	7.5	small
Ag-Ph	The state of the s	2.8	0-2
Ag-Bi	unfavourable	2.7	small

^{*} If In, Pb, and Tl are incompletely ionized, the size-factor is unfavourable. If fully ionized, they are within the favourable zone for Ag and Au, while In is a borderline case for Cu.

- Factor conoutración electrónica: la solubilidad undajuna se relaciona ou un limite en la concentración electrónica e/a (n° electores /n° àtomos); hemos vists que un divalente se disnelve en un monovalunte hasta un 40%, un trivalunte hasta un 20% etc. Esto es ad porque, cuando ocume esto, anmenta la concentración electronica, pero hasta un momento en que no caben más electrones!

- . Para un metal morovalente, e/a vale 1,4. (40%)
- . Solubilidad ma'aima a de me elemento de valucia V en. un monovalurte:

$$(100-2)+V.2=140 \longrightarrow 2=\frac{40}{V-1}$$

- Factor temperatura: en general, al ammentar la temperatura anmenta la solubilidad.

Se tieve, avando todos los factares de solubilidad son favorables, solubilidad total

@ Soluciones solidas ordenadas

· des étemes de solute se voloan en posicioner fijas de la red; se les llama supernedes.

se precisa una proporción definida de aleante

La diferencia de didunetras afonnios suele estar proxima al marino del 15%.

Puede existir orden de corto y largo alcance

- . Formación de limites de autifase
- · Al annentar la temperatura puede desordense la red, produciéndose transformaçares orden-desorden.

Sistema au-Au (figura 5.8 (0): el cistema tiende a ordinarse avando tiene factores adversos de estabilidad. En el aso del au-Au, p.e., se colocau por capas, auno nemos en la figura pues ad las distarsiones producidas por las diferencias de tamairo lamque el factor tamairo sea favorable) ou menores - mayor estabilidad.

El orden influye en el compartamients de la aleación; por ejemplo, la plasticidad, relacionada directamente car el deslisamiento de planos (no es lo mismo deslisar planos de átomos ordenados de aerta farma que plamos de átomos que se colocau al asar.

ato habitalises is

LUCIONES LUDAS DENADAS




Figure 5.8 Examples of ordered structures, (a) CuZn, (b) Cu₃Au, (c) CuAu, (d) Fe₃Al

Loiden por 2010s

0000000000
0000
0000000000
●000000●
00000000
0000 • • 000.0.
00000000
0
0000,000000
00000000

Fig. IV.51 (a). Random arrangement of A (0) and B (*) atoms in a two-dimensional alloy of composition A₂B.

000000000
0000000000
000000000
0000000000
0 0 0 0 0 0 0
000000000
00000000
00000000
000000000
000000000
[Courtesy Butterworths Scientific Publication

Fig. 1V.51 (b). Partially ordered structure of composition A₃B. (After Lipson.)

TABLE XVII.—Superlattices Based on Simple Metallic Structures.

CuAu Type	Cu, Au Type	CuPt Type	OsCl Type	Fc, Al Type	Mg,Cd Type
AuCu * CdPt CdPt CoPt FePd FePt MgIn † MnNi NiPt	AgaMg AgaPt AgPt AgPt AlNia Au,Cu AuCu AuCu Au,Pt Au,Zn CdPt CoNia CoPt Cu,Pt Cu,Pt FeNia FePt GeNia FePt GeNia InMga Mn,Ir Mn,Ir Mn,Ir Mn,Pt	CuPt	AgCd AgZn * BeCu CuZn FeCo FeV *	Fc ₂ Al Fc ₂ Si Cu ₂ Al Cu ₂ MnAl Cu ₂ MnSn Cu ₂ MnGa Cu ₂ MnIn	CdMg ₃ Cd ₂ Mg Ag ₃ In • Au ₃ In • Ni ₃ Sn Ti ₃ Al

* More complicated ordering schemes are also known.
† There is doubt about the correct classification of these structures.




Fig. 35. Long-period superlattices: (a) the structure of CuAu II: (b) the structure of Au-Zn. (After SCHUBERT et al. [1955].)





Fig. 5.83 The formation of an antiphase boundary (APB) when out-of-phase ordered domains grow together. The diagram could represent a {100} plane in Cu₁Au in which case the black and white atoms could represent Cu and Au. (After P. Haasen, *Physical Metallurgy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.)



gure 5.15 Effect of (a) temperature, (b) composition, the resistivity of copper-gold alloys (after Barrett, Structure of Metals, 32, courtesy of McGraw-Hill Book Co.

@ Compuestos intermetálicos de valencia normal (c. electroquimicos)

avande les electronegation dades de les elementes son muy literentes, per no touts como la que existe entre los elementes que famman comprestos quimicos, ce farman estos campuestos denousinados electroquinicos. Suelen formorse entre elementos de las columnas I y II (muy metales) de la Tabla peròdica, con los de las columnas IV, V o VIB (con los de la VIy VII farman compuestos quimicos). Un ejemplo es el sittgz.

Tienen caracteisticas de los compuestos quimicos, como

· Formación (en la solidificación) con gran desprendimiento de colo, solidificación a temperatura más elevada que la de sus componentes

· Solidificación a temperatura constante

. Proporciones definidas de sus componentes, regidas por lujes de valuiga

. Ped coistalina propia y coincidentes con las tipicas de los comprestos quimicos, amugre puede habe voriantes

pero tienen un cierto corácter metálico; por ejemplo, el 19276 es conductor y el 1925 n es semiconductor, que son comparta unientes tépicos de unhaces melàticos.

Comequestos infermetálicos de valencia anounal (fases electóricas)

Cuando existe manpr proparabu de soluto que el malaimo de solubilidad que permite el factor valuaia, en vez de precipital el exceso de soluto, preden farmars e otras tipos de fases (sequin la cantidad de soluto).

Sou consemunia de un contraste de valencia": se rebasa la solubilidad por factor valencia (o concentración electónica)

Estas fases tienen las caracteisticas signientes:

. Tieveu red cristalina propia (diferente de la red de la solución sólida).

. Existen dentre de un margen de composiciones

. Se le prede asignar una fórmula representativa de una composición media, per no signe lues de valencia

Timen acusado corácter metálico, amque menos que las soluciones sólidas.

Humo-Rothery dedujo que la <u>concentración electrónica</u> (ela), que explicata los limites de solubilidad, regla la famación de estas fases.

El siquiente avadro resume la regla emploica de formación de estas redes, para el caso a-2n:

1		The state of the s		
FASE	FÓRMULA	TIPO DE RED	efa (nominal)	ela (margen)
Solida a	and and active mentioned description of the second	albica œutrada eu caras	60+40.2 = 1'4 100 = 21/15	1-14
F. Electronica	and the second	cubica centrada en everpo	$\frac{1+1.2}{2} = 1.5$	14-156
I. Electorica	E Zug	cubica campleja de 52 àtomos en celdilla	$\frac{5+8.2}{13} = 1/62$ = $21/13$	156-171
F. Electronica E	au 2kg	beappual	14 3.2 = 1/72 = 21/12	141-187

De los embindices indicam proporción atómica. No valencio!

Existen casas en los que la fase p time otras redes: he rasqual conjugada o dibia compleja.

a Comprestes por factor tamaito

L'éviste sur la condition de la contra metalica de transicion (M), que lo fieuen tanto cordito metalico, con no metales (X) de pequeño diametro, como HIB, C, NIO, Si.

mecisare para su formación de un acusado contracte de tamano,

use familiair ounquestos ou red propia:

Los atomos del M occipan las posiciones de la red, Los àtomes del X ocupan, total o parcialmente, los huecos octaedrios e thousands.

PASES DEL Queda





Fig. 165.—Celdilla fundamental de la red de la fase den las aleaciones CuZn.

de la (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Fig. 10-17 The structure of gamma-brass: (a) The comparison structure consisting of 27 b.e.e. cells without any atoms removed or displaced; distances above projection plane are indicated, in terms of the large cell. (b) The gamma-brass structure derived from (e) by removing atoms at 000 and \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\text{ and displacing others. Space group \$I_43m\$, structure type \$D8\$, \$2\$ atoms per unit cell. (After A. J. Bradley and C. H. Gregory, Phil. Mag., vol. 12, p. 143, 1931.)

Cu-Zn




	Electron Vini	m Hater 17		Distribution Rules 21 1	Flection Main
Body Centrel Disordered	Culac accusture Ordered	Cabe (" # Nanganese ") Structure	Cinse Packed I Hexagonal · Structure ·	y litera Structure	i a ked i a ked i Hexagonal Sir whire
CuBe ·	CuBe	CusSi	Cu ₃ Ca	CusZng	CuZna
CuZn	CuZn	AgaAl	Cu ₅ Ge	Cu ₃ Cd _B	CuCda
CuaAl	AgMg	I AugAl	AgZn	CusHga	Cu ₃ Sn
Cu ₂ Ga	AuCd	CoZn ₃	. AgCd	CugAla	i Cn2Cc
Cu ₃ In	AuMg		AgaAl	Cu ₉ Ga ₄	CuaSi
Cu ₅ Si	AuZn	•	Ag ₃ Ga	Cugln4	AgZna
CusSn	FeAl	1	Agaln	CuaiSia	AgCd ₃
AgZn	CoAl	i	AgsSn	CualSug	AgaSu
AgCd	, NiAl		AgrSh	AgsZn ₁	: AgsAla
AgaAl	. NiIn	i	Augln	AgsCdg	1 AuZna
.AgaIn	PdIn	1	AusSn	AgsHga	, AuCda
	MgTI		!	Agaln ₄	AugSu
	CaTl		:	Au ₅ Zn ₈	AusAla
	SrTI	1	1	Au ₅ Cd ₈	i
				Augln4	1
				MnsZnzi	1
		ed y-brass stru		Fe ₅ Zn ₂₁	1
		systems copp		CosZn21	-:
		chromiun-a		Nis Bert	!
		llium and gold		Ni ₅ Zn ₂₁	1
		tron: atom rat		NisCd21	1
		not known.	Phases of	Rh ₅ Zn ₂₁	1
the y-breas	type, but	with recent la	ttics siles,	PdaZna	i
		lladium-indiu	ım, niekel-	PtsBc21	-1
indium, an	d nickel-gal	lium.		Pt ₅ Zn ₂₁	
				Nam Plin	

la formula, MX à MX2, no annuér les lupes de manuel.

El factor tamaño influye en su formación y tipo de red:


- . Diferencia de famaire mienorde 0'59 redes simples (n'unos que el huero era 0.41) - más parecido a los metales · si es mayor de 0'59 se famman redes complejas - mais parecido a los ho metales.
- . Existen enfaces covaluntes, resonando con enface metalico . Tienen caracteleticas de los compuestos quimicos y de las soluciones solidas:
 - hed propia - Alta temperatura de fusion

 - Alta dureza, frágiles Son conductores (ouro los metales)
 - . A este tipo de fase pertenecen casi toolos los hidraros, vitueros, baruros y corburas metálicos.



O Metal Dobles atomos de carbón

Fig. 170.—Estructura X, de algunos carburos metalicos.



Atomos de Mg: 4 (decF4) +4 (hunco)=8

Figure 3.43 (a) Framework of the MgCu, structure. (b) Shape of hole in which large Mg atom is accommodated. (c) Complete MgCu, structure (after Hume-Rothery, Smallman and Howorth, 1969; by courtesy of the Institute of Metals).





Fig. 10-22 Occurrence and distribution of intermediate phases with fixed and variable compositions in binary systems of Sc-, Ti-, V-, or Cr-group elements with Mn-, Fe-, Co-, Ni-, and Cu-group elements. (After M. V. Nevitt, in P. A. Beck (ed.), "Electronic Structure and Alloy Chemistry of the Transition Elements," Wiley, 1963.)



· Car

Cu Alz

© **€**1




Fig. 10-23 The structure of Cr₂Si. (A15 type) (a) chains of A (chromium) atoms in the (100) directions (open circles); (b) cubic arrangement of the B (silicon) atoms (shaded circles).




Fig. 10-26 The Cu, Ca-type structure.

e Fases de Laves

- Se fannan entre elementos con acusado contraste de tamaño (20-30%)
- · lelación nominal de diametros: 1225
- · Uno de los elments suele ser de transición.
- · Adoptau la formula AB2 siendo A el de mayor famaño
- . No siquen las reglas de la valuaja
- Redes intesticiales complejas con alto mimero de coordinación prova los luncos que Para A ex 16 (le nodean 12 de B y 4 de A) quedan

 - Para B es 12 pes el l'unité para átamos del mismo famation
 - Margen de existencia pequeño
- · Ejemblos: auzy (cF4 compleja), 2nzHg (red hexagonal compleja de securicia de planos AB, AB, AB,...)
- a Otros tipos
 - · Hay fases ou estequionetia tija: AB, AB2, AB3, AB5

 - L'Timen alle mimero de coordinación.

 Hay fases can margen amplio de composición: fases o, u. S, k
 - L fase o un aleaciones Fe-cr. Duray frégil.