## ILEACIONES DE ALUMINIO PARA FORTA

Microestructura de las aleaciares de forja

En el almuivio no se presentan formas alotripicas, lugo la rappia de la estructiva se compone de cristales de red fice le aleuninio (fondo blanquecino)

Entonos, la matriz estoró formada por cristales de solució

dida, y los posibles <u>dispersos</u> presentes serán:

- Fases formadas durante la solidificación

Durante el proceso de salidificación se forman cristales de Fe y Si, my durs y frágiles dando lugar a faser intermetálicas, perjudiciales para el comportamiento de la aleación. Además, o los elementos aleantes se roncentran en alguna 2019, se pueden famuar enfécticas con el alumbinio de bajo punto de fusión

Durante la forja (deformación en caliente), estas fases se

fragmentan y orientan durbs del material influyendo negativamente en las propiedades mecánicas.

Se famman, por tanto, dispersos bastos (visibles al micros copio optico): cuanto unuas tenga de estas fases mejor!

[Ver pa 1/129, dande se aprecia el gran tamonto de estes dispersos y domo se arentan seguir la dirección de la huminación ]


- Dispersides

son particulas can tamairos de dos a des mun de lementos como Mn. Cr. 2r que se uneven uny mal por la red del aluminio (poquisima difusividad) por lo que les cuesta un cho fanno precipitados. Esta covacteistica se appriedra para farmar estas particulas, los dispersoides, que al solidificar se quedan disueltos en la red l'annque la aleación se entre lentamente no serán capaces de salir de la red: quedan disuellos). Se consigne su precipitación durante el calinfamiento a temperativa eluada de los lingotes, y una nes precipitan, asi se quedan; los posibles tratamientos térmicos (solución, maduración,...) NO LES AFECTAN

Sau precipitados unuy gordos compora dos can los precipita dos en durecedares que obtendremos por tratamientos ténnicos per de tamatio mucho menor que las fases juternetalicas. no se apreçau eu un un croscopio optico. Son generalmente incoherentes.

. Acciones favorables

- son autime cristalizantes: rantolan el tamatro y la forma de grano. Esto me intéresa mucho, pues vimos que se buscan granos alorgados y que la estructura ni recistalia ni cresca.



- Eudureau modestamente

- Homogeneizar la defammación plástica en allaques con precipitados coherentes, mejorando la fenacidad; anando una diclocación se encuentra con una particula coherente, le normal es que la atraviese, llegande hasta el barde de grano por donde no puede avanzar más:

1 - 1... 1 se quoda ahi
P. COHERENTE jano encuentra obstáculos 1 3 11

como las distoraciones pueden pasar faisimente, se acumulan unchisimas en el borde de grano, dando lugar a una gran carcentración de tensiones y la posibilidad de que se genero una greta con la consigniente como intergranda

Sin embargo, avando una disbación se encuenta an un disposside, de tamaño unchismo mayor e moherante, no puede atravesarlo ni rodearlo, luego la dislocacion se queda ali mejorando la resistencia de barde de grano 'son imprescindibles para que la aleación tenga la tenacidad apropiada)

1 00 1 Dispusaide

## . Acciones desfavorables

- Facilitan la des composicion de la solución sólida, par lo que se precisa mayor relocidad de enframiento tras la solución.

alrededor se famua una especie de sonas libres de precipitados - fenemos que entriar más rápido para que los aliantes no se me vayan a las zanas

aranas a los dispersorcles...

- Emperoran la forjabilidad

- Precipitados

son de tamatios infériores a o'1 pur y se farman duante el tratamiento térmico. Son los responsables del gran incremento de dureza y resistencia que se alcanza en él.

## @ Designación numerica

EN AW - XIX2 X3 X4

EN - vanua europea

A- aleacion de aluminio

- XI: designa la familia de alcaciones indicando el alcante principal

1-aluminio sin alear

2. Al-Cu \* avacou

3. - Al - Mn -aplicación doméstica

4. - Al-Si - no se usan munche

5. Al-Mg no neravacibra.

G. - Al-Mg-Si

7.- Al-24 \*\* anacon

2 cmo. . . 8

- X3X4: identificación aucreta de la aleación ce va dando un mimero a cada una.
- Inicial: tiene un 0, pe. 7049

  Si al cabo de un tiempo se ne que bajando un poquito un aliante y subjendo oto se cansigne un buen resultado, se ambia el o por un 1: 7149

  Ota modificación pequeña: 7249...