Redes cristalinas metalicas ando e mirel abonico notecular los particulos constituyados del metal poren sinto orden en el espaço.

El estado sólido se caracterza por tener los átomos ordenados en l'espaço.

! espacio, muidos por enlaces quimicos, formando redes cristalinas. dos metales estais constituidos por enlace metalico, que implica la comparticion de toda una soie de electrones des localizados, que produceu un enlace no direccional. Alquinas de las propiedades que covacterizan a los metales, y los hacen muy versables para diferentes aplicaciones son, por ejemplo:

- a. Tiene gran resistencia mecinica y puede ser contonuado fácil
- 3. En gran ductitidad, o capacidad para experimentar una que cantidad de defannación permanente,
- 3 . Brillo (wetálico) caracteistico,
- . Breua conductividad térmica y eléctrica 3
- . calor especifico (c=). 3
- . Plasticidad 3
- . Tenacidad
- . Posibilidad de cambiar en comportamients mediante 8 tratamientes térmicos, mednicos,...
- . Posibilidad de crear aleaciones (metal compuesto por mas de un elemente) en trucion de las necesidades.

Aspectos a considerar a la hara de elegir un material con:

- Composiable +> Naturaleza.
- Coudicion Calidad
- Estado «> Tratamiento

La se elige la composición, se celecciona la condición y se manipula el estado.

Existen 230 redes cristalinas posibles, agrupadas en 7 sistemas cristalinos, y en ellos se definen las 14 redes denominadas de Bravais, amugue las estructuras cristalinas de la mayoría de las metales pertenecen a uno de tres tipos relativamente sencillos (por unirse los otomos con enlace metálico oista lizan en redes muy compactas). Esos tres tipos, que san lizan en redes muy compactas). Esos tres tipos, que san lizan en redes muy compactas). Esos tres tipos, que san lizan en redes muy compactas) esos de mayor compacidad (llamadas redes metálicas) son:

- . Cibia œutrada en las caras: fcc (ccc) CF4
- e. Cúbica œutrada en el enerpo: bcc (cc) c12
- . Hezagonal compacta: hc hP2

Como celdillas fundamentales se tomorair les mois romodes de manejar.

- Formación de las redes.

a) aíbica œutrada en las coras. fcc.




. Planos compactes apilades en secuencia ABC ABC ABC ... que son el sistema (111)

Plano compacto:



Plano (111)



repetius. (todos taugentes (tomos).

ABCABC:

Lno se proyeda sobre A

Lno se proyeda ni sobre A ni sobre B

atom


Empagetamiento maximo en un átomos

b) Cubica œurada en el enerpo. 600.




Planos no compactos apilados en secuencia AB AB ... que son el cistema (110)

Plano no compacte



Plano (110)

equidistantes del central



c) Hexagonal compacta. hc

Planos compactos apilados en recuencia ABAB... que sou el sistema (0002).

- * las tres nedes metalicas presentan grandes similitardes (se diferencian en ligeras incommientos de los átomos") lo que posibilita que se pueda pasar de una a otra con relativa facilidad y la alotropia. ** un mismo metal se puede prentus en relativas facilidad y la alotropia. ** un mismo metal se puede prentus en relativas hieros y +fcc
 - * Si en la red for ABC ABC monemos ligeramente el plano G de forma que se proyecte sobre el A, tenemos ma red ABAB de planos rompados le!
 - Nitures de coordinación = minuero de átomos más próminos
 y equidistantes de cado mo (minues de átomos de la
 celdilla muidad en contacto con otos átomos de la red.
 Es máximo (N=12) pora las redes compactas (fcc, hc); el
 siquiente mayor (N=8) pora bac (red no compacta). Con
 esta observación, nos damos cuenta de que el paso en
 un metal de una estructura fcc a una bac llevará
 asociado un ambio de volumen
 - « Némes de ótomos de la celdilla = númes de ótomos completos (o la suma de las fracciones de ellos) que estatu en el interor de la celdilla.
 - © Diduetos atómicos: distancia entre dos de los distancia entre dos distancias entre dos de los distancias entre dos distancias entre distancias entre distancias entre dos distancias entre d





Fig. 46. Red cúbica o de caras centradas.



compacta de esferas que constituyen el cristal cúbico de caras centradas.




Fig. 48.—Cristal cúbico de caras centradas. Celdilla fundamental compacta.





Fig. 19.-Celdilla fundamental del cristal anterior después de quitar el átomo A, poniendo en descubierto un plano (111).






Fig. 53,-Red cúbica no compacta centrada en el cuerpo.





Fig. 54.-Agrupación no compacta de esferas que constituye el cristal cúbico centrado.






Fig. 51.—Agrupación compacta de esferas que constituyen el cristal hexagonal compacta.




fig. 52.—Cristal hexagonal compacto. Celdilla fundamental.




Fig. 2.16. Development of hexagonal close packing.

· Variaciones al cumbiar de red (datos emphicos, no se puede calcular exactamente por la naturaleza del enlace), de dismeto:

≈ 41. de diswinnoide al pasar de N=12 a N=6

= 12:1. de disminución al pasor de N=12 a N=4

que se reflejan en un ambio de volumen al ambior la

- Volumen de hueros: volumen de la celdilla no ocupado por àtomos y que será ignal al volumen de la celdilla menos el volumen de los átomos en la celdilla.
- « Volumen relative de huecos: proporcion de volumen de hueco, relativo al de la celdilla (Vr = Vk) - proporaion de la aldilla no ocupada.
 - * Es una medida de la compacidad de la red: menor volumen relativo -> mayor compacidad de la red (pues corresponde a menos hueros!). Vemos que, por ejemplo, fac y ha son ignal de compactos (tienen el mismo rohumen relativo de huecos).
 - * Tuthuje en el cambio de volumen al cambiar la red Dilamometria

Loto! (Dilatación con T) CAMBIO DE RED -

Hay que tever muido avidado para no continudir tamaño de huecos pues son cosas diferentes. El tamaño de huecos es el tamaño del áborno que cabe en ese hueco, y es una cosasteistica muy importante a tenor en aventa para, p.e., las aleaciones: nos permite saber si un determinado átomo cabe en la red de un metal ono.

L'Influyeu en la solubilidad de átomos por inserción y en la formación de redes de algunas tipos de fases. La proporción de hueros influye en la contidad de átomos que pueden disolverse o en la proporción de los elementos que forman otras fases.

* Huecos octaédicos y tetraédicos: los existentes en el curto de un octaedro o tetraedro en anyos vertices se situan átomos de la red.

gue anupleu una doble condición.

- Todos los átomos de la red estan contenidos en los planos del sistema.

- no hay planos del sistema que estén "vacios" (on átomos)


1) For gemple 1ed fec

- N° de lueres adaédicos - 4 - INSERCIÓN del 20%.

| TIPO DE RED | C.C. CARAS | ene p | NA |
|--|--|--|--|
| N° de átomos por celdilla N _c | $\left(8 = \frac{1}{8}\right) \cdot \left(6 = \frac{1}{2}\right) - 4$ | $\left(8 = \frac{1}{8}\right) \cdot 1 - \frac{2}{8}$ | $\left(12 = \frac{1}{6}\right) \cdot \left(2 = \frac{1}{2}\right) \cdot 3 - \underline{6}$ |
| Radio atómico | $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ $r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$ | $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ $r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$ | $d - a ; r - \frac{a}{2}$ $caso de no compacto:$ $r - \frac{c^2}{4} \cdot \frac{a^2}{3}$ |
| Volumen de celdilla V _c y huecos V _h | $V_c = a^3$ $V_b \cdot V_c - 4\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$ | $V_c = a^3$ $V_A - V_c - 2\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) - \frac{3.94 x^3}{2}$ | $V_c = 6 \cdot \frac{a}{2} \cdot a \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot c$ $V_b = V_c - 6 \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) - 8.808 r^3$ |
| Volumen relativo de huecos V _r | $V_r = \frac{V_h}{V_c} = 0.26$ | $V_r = \frac{V_h}{V_c} = 0.32$ | $V_{c} = \frac{V_{h}}{V_{c}} = 0.26$ |
| Huecos octaédricos | Centro y aris 1. \frac{12}{4} - 4 - N_c x_1 - \frac{a-2r}{2} - 0.41r - \frac{1}{2} \times 0.00000 | caras y aristas: $\left(6 \times \frac{1}{2}\right) \cdot \left(12 \times \frac{1}{4}\right) \cdot 6$ $x_1 - \frac{a-2r}{2} - 0.15r$ $\neq por ser inequal$ | Por ser red compacta (como la c.c. caras) hay 6 huecos - N_c . $x_1 = 0.41 \text{ F}$ |
| Huecos tetraédricos | Bajo vértices: $8 - N_c \times 2$ $x_2 - \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right)r - 0.225r$ | En caras: $4 \times 6 \times \frac{1}{2} - 12$ $\times_2 - \left(\sqrt{\frac{5}{3}} - 1\right) r - 0.291 F$ | Por ser red comecca (Como la (cre-foams) hay 12 huacos - N. = 2 - x, - 8.223. E |
| Planos | h.kpar; h.lpar; k.lpar (Con h,k,l; todos de la misma paridad) Planos compactos: (1111 hay 4 Otros planos: (2001; (220); (311) | h.k.l. par {110}: hay 6 {200}; {211} {222}; {321} | Hay un solo plano . compacto: {0 0 0 2} Otro plano: {2 1 1 0} |
| Directions | 1 1751217 17 | | |

| oordination Number | Disposition of lons about Central Ion | Range of – Cation Radius Ratio Anion Radius | (2) |
|-----------------------|---|---|-----|
| 8 | Corners of cube | ≥ 0.732 | |
| | | | |
| | | | |
| 6 | Corners of octahedron | ≥ 0.414 | |
| | | | |
| 4 | Corners of | ≥ 0.225 | |
| 4 | tetrahedron | i 0.223 | |
| | | | |
| 3 | Corners of triangle | ≥ 0.155 | 00 |
| Maria | | | |
| 2 | Linear | ≥0 | 0.0 |

Fig. 2.21. Critical radius ratios for various coordination numbers. The most stable structure is usually the one with the maximum coordination number allowed by the radius ratio.




Preden establecerse condiciones que deben annolir los ndices del sistema de planos para que sean una ned fac o bac. El mimeo de sistemas de planos (hkl) que existem en la familia de sistemas hhkly, (o el de direccionos [pq1]) la familia de sistemas hhkly, (o el de direccionos [pq1]) que pertenecen a la familia <pq12 es:

8! 2 (2-4) sieudo [m = n° de indices ignales mulos

- Un sistema de planos será compacto si time la maxima densidad superficial, que es 6 (ada átomos rodeado de a átomos tangentes y equidistantes a él)

De los sistemas de planos que perfeneren a una red, podrá ser compacto el sistema de mayor espaciado entre planos del sistema

* Es compacte el (111) de la red fcc; los planos de los anatos sistemas de esa familia (y otos 4 paralelos a ellos) forman un octoedro regular:



* No es compacte el (110) de la red 600; los planos de los 6 sistemas de esa familia (y otos 6 paralelos a ellos) forman un dode caecto regular.

* Es compacte el (0002) de la red hc.

- <u>Direction compacta</u> es la que tiene mayor densidad <u>lineal</u>. En ella cada ótomo es tangente al ótomo anteior (y al signiente) en esa direction.
 - * Las direcciones compactas preden estar cartenidas en planos compactos o no compactos
 - · Es compacta la [110] de la red fac contemida en el sistema compacto (111). Hay tres direcciones en ada plano que son las oristas del octoedro. (vercuado)
 - el sistema no compacto (110). Hay dos direcciones en cada plano que son las aistas del dodecredo.
 - · Es compacta la [2110] de la red he conferida en el sistema compacto (0002). Hay tres direcciones en el plano.
 - El where de sistemas de planas compactos (o de malaima compacidad) y el de direcciones compactas influye notable mente en la capacidad de deformación plastica (plasticidad) de ma red cristalina y a que:
 - · <u>La deformación</u> <u>más fácil</u> (se logra con menor tensión) <u>se produce según las direcciones compactas</u> (menor distancia entre ábricos contenidas en sistemas de planos compactos (móximo espaciado)


- Se define un sistema de fácil destizamiento como la combinación de dirección compacta y un sistema de planos compactos (que contieve la dirección)

* Hay 12 sistemas en la red for y con asentaciones diferentes en el espacio (las asistas del octoedro)

* Hoy 12 sistemas en la red bcc, pero de destiza miento menos tacil (planos no compactos) y conorienta ciones diferentes en el espacio (las aristas del dodecaedro)

* Hay 3 sistemas en la red he y ou orientaciones en un mismo plano.

- Tendron mundra plasticidad los metales que cristalizan en la red fcc como el Al o el Fe a alta temperatura - De menor plasticidad serón los de la red bcc, como el Fe a baja temperatura o el Ti a alta temperatura - De baja plasticidad, en principio, serón los metales de red ha como el Mg, el Be o el Ti a baja temperatura.



Desligamients atomics sobre un plano de empaquetamiento compacto, fcc: facil => 1 plasticidad

Declitamients atomico sobre un plano de empagnetamiente no compacte, bcc: "+dificil"

> l plasticidad

@ Transformaciones de los metales


- Metal puro. Un metal puro, en enframiento desde el estado líquido se transfama:

· Eu la solidificación (cristalización primaria) ->
formación de un cristal


- · En transfarmaciones alotrópicas (cristalización secundaria)
 - famuación de otro cristal de red diferente
- Aleacones. Al mezdar un metal con oto elemento (aleación) las transformaciones posibles se representan en un diagrama, así como las fases que pueden existir con diferentes combinaciones temperatura composición (las transformaciones son las mismas, pero ocumirán a determinada temperatura, con diferentes composiciones, predu aparece unevas fases...

 Vancos a ver algemas de las transformaciones en las que intervienen fases líquidas y solidas:
 - a) Transfarmaciones en las que intervienen dos fases.

 Il Tusolubilidad total. Solidificación de elementos
 por se parado.



[2] Solubilidad total: farmación de una solución sólida. Se here un campio de composición del liquido y del sólido en el proceso de solidificación en segregación (ly palanca)




|L=liquido |ss=solución sólida

a: composición del sistema

lui: composición de La Oi almi composición de ssao, > Mz: composicion de ss a 02 m'z: composicion de L a 02 Diferences! -> SEGREGACION

[3] Solubilidad parcial: formación de una solución sólida au solubilidad limitada. Hay fambién ambio de composición del Mguido y del sólido en el proceso de solidificación.



La B se disuelire en A A no se disuelire en B

b) Transfarmaciones en las que inferience mes fases

A leacaion enféctica [L => Sz+S3]

Las fases solidas pueden ser de Sz S3 solubilidad parcial

12 Reacción perféctica (4+Sz => S3)

L₁ S₂

· Aparece una fase solida de <u>diferente</u> composición de la ya existente: solidifi cación, o fusión, incongruente Suele arginor fases solidas de composicio nes intermedias

BReacción monoféctica L1 => L2+33

Los dos liquidos son inmiscibles, apareciendo en el diagrama una zona de inmiscibilidad de liquidos.

14 Reacción sinféctica [Li+ Lz => S3]

L₁ L₂

. Los dos liquidos sou jumiscibles, apareciendo en el diagrama ma 201a de inniscibilidad de liquidos.

15 Reaccibu catatéctica | SI => S2+ L3

L3 S2

. Habiéndose completado la solidifica ción, se fama un líquido, en enfriquiente, a portir de un sólido.

* Transformaciones en estado solido.

a) Transformaciones en les que intervienn des fases

Il Transformación alotrópica; puede conllevar que las dos fases alotrópicas tengan diferente composición.

A cambios de solubilidad; precipita una fase sólida desde una solución sólida al llegar esta a su saturación o l'unite de composición.

3 Reacción orden-desorden; una solución sólida desorduna.
da se transfarma en una solución sólida ordinada.

b) Transformaciones en las que inferrieuen tres fases.

Il Reacción entectoide Si => S2+S3

las dos fases sólidas formuadas production S2 S3 ser de solubilidad parcial.

Reacción peritectoide | SI+SZ => S3

Suele ariginar tases solidas de composiciones intermedias.

B Reacción monotectoide SI => S2+S3

Si muiscible can el soli do inicial, apareciendo en el diagrama una zona de inmiscible.

dates darks in 11.7 . . printer and a state of the second plantidad statio situates our la principalità de la The same was the same and the same was the same of the alternative to the contract of All the broke building the sea The second of the second of The District Shine Sit of the 12 | Alexander




Fig. 8. Inmiscibilidad parcial en estado líquido y parcial solubilidad en estado sólido (monotéctico de líquido y solución sólida).

α = solución sólida de B en A. β = solución sólida de A en B. m = punto monotéctico.

Reacción monotéctica: liq. (I) (comp. m) Al enfriar

 α (comp. M)+liq. (II) (comp. N).




Fig. 9. Reacción líquido-líquido (sintéctica con formación de fase intermedia).

Reacción sintéctica: liq. 1 (comp. M)+liq. 11 (comp. N)

 $[\]beta \alpha = \text{solución sólida de } B \text{ en } A.$ $\gamma = \text{solución sólida de } A \text{ en } B.$ $\beta = \text{fase intermedia de composición variable.}$




Fig. IV 32. Sistema Fe-S (Detalle de la zona superior del diagrama).






Fig. 8 Hypothetical binary phase diagram showing three intermetallic line compounds and four melting reactions


. Files




Al-Cu (Duraluminio)













Fig. 1 Binary-phase diagram of Al-Zn system.






Fig. 7 Hypothetical binary phase diagram showing intermediate phases formed by various invariant reactions and a polymorphic transformation