
MACROESTRUCTURA Y CALIDAD

· Macroestructura

Macroestructura = estructura qui mica = diferencias de composición = = diferencias en propiedades.

la segregación es un gradiente de connessiciones que origina en la solidificación:

- a vivel de grano se devouvina <u>unicrosegregación</u> (fig 9.4) - a vivel de livopte se devouvina <u>vacrosegregación</u> y se aprecia la diferencia de composición en función de la distaucia a la pared, doude rousieusa autes la salidificación por tener menor temperatura.



la segregación es un problema unun importante a tener-en mentor sobre todo en mante a propiedodes medimas si fenemer una pieza con sonas de diferente composición, fendre mos souas ou diférentes propredades medinas. Si evaluamos, p.e. la resistencia, veremos que la pieza rompe por la zona de menos resistencia, amque la otra sona tenga mua peristencia mmy elevada: regla de la cadena (por muncha resisfencia que tengan los estabones de una cadena, si une de elles es débil, la cadena ce rompets por él!)

- No aparece expregación si la solidificación se realiza a temperatura calctante (metal puro, entecticas, etc.)
 - Solidificación de una solución solida.
 - . Se realiza en un intervalo de temperaturas
 - · la composición del solido (y la del líquido) van variando al descender la temperatura
 - la <u>difusión</u> infenta igualor las composiciones; puede consequirse más faicilmente en el liquido, per en el sólido sero muy dificil.
 - · la segregación set meritable, el autro del grano tendré composicion diférente de la del borde
 - · la linea real de "sólidus" se va separando de la del diagrama, y la solidificación termina a temperatura más baja de la de equilibric
 - . Pueden originarse faser no previstas. entécticas como matriz, p.e.

· Segregación denomitica

A vivel viicre, tenevos la dinominada segregación dendritica.

que ce produce porque el trente de solidificación no es plane, por las signientes razones.

- El coistal tiens directiones preferentes de crecimient
- _ En la solución sólida se farman gradientes de




Figura 9.4 Esquema de la segregación en un cristal. En una estructura segregada, se establecen los gradientes de concentración a través de los granos; las líneas discontinuas indican contomos de segregación (C_1 , C_2 , C_3 , etc.).

VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECANICAS CON LA COMPOSICIÓN




Figura 9.5 Sistema cobre-níquel, (a) resistencia a la tracción frente a composición y (b) ductibilidad (%EL) frente a composición. En todas las composiciones de este sistema existe una disolución sólida.

Limportante: regla de la caderra.





FIG. 8-18 Modificación en la estructura de una aleación Cu-40% Ni durante la solidificación luera de equilibrio. El tiempo insuficiente para la difusión en el sólido produce una estructura segregada,



3. 4.17 The development of thermal dendrites: (a) a spherical nucleus; (b) the ertace becomes unstable; (c) primary arms develop in crystallographic directions 00) in cubic crystals); (d) secondary and tertiary arms develop (after R.E. sed-Hill, *Physical Metallurgy Principles*, 2nd. edn., Van Nostrand, New York, 73.)

composición que dificultan el crecimiento del sólido haciendo que disminuya su temperatura de equilibrio —>

-> subenfraucients constitucional.

no está realmente ahí, sino eu on lo que neasita bajor mas la T para solidif.

- Se aiginau prohuberaucias en el frente

For tauto, le primes que se forma son las direcciones más favoreçidas, que cordu pobres un demento de aleación y posteriormente se rellemarán be hueros con material no en elements de aleación.

Influyeu en la fannación de los dendritos la velocidad de enfranciento y el internalo de soliditicación, dando lugar a ma estructura deudotroa (ou microsegregaçõe) con posible estructiva columnar.

Pueden unclearse oristales equiaxiales por delante del frente de solidificación, con dendritos (dendritos termicos).

· Segregación principal

En ma solución sólida, la macrosegregación existente who las paredes y el a cente de un lingo te se denomina segregación principal.

Tiens das variantes:

- Segregación inversa: quadiente de anantraciones inverso al vanisal. Se relaciona con la disminución de volumen, calores latentes de solidificación, dusidades de sólido y líquido y ou el intervalo de solidificación.
 - Segregación por gravedad: diferencias acusadas entre las deusidades de las elementos que hacen que el elemento más posado tienda a coer al fondo del oistal, quedando la parte inferor mas ma en didro elements. Una farma de evitarla es, por ejemplo, agitando bien la solución, annque habra ocasiones en que nos interese, p.e. si busco eliminar un elements, une interesa que se concentre en ma sona para cortor la pieza....

Madificación de la estructura quincia: recocidos y forja

- da macroestructura originada en la solidificación no puede barrarse por tratamientos posteiares.
- La posible cristalización secundaria:
 - . Origina una uneva extructura granular
 - . Puede hacer desaporecer la estructura granular primaria de la solidificación, pero hereda la estructura química
- Se minora la segregación facilitando la difusión o mediante permanencias a alta temperatura

Grecoidos de homogeneización

na faltado.

na faltado.

na faltado.

na faltado.

na faltado y no

d femiliado

te rellevarse)



Fig. 1 Scanning electron micrograph of the center of an as-cast low-carbon steel ingot showing dendrite spikes (primary arms) and secondary arms. Unetched. 10×. (B.L. Bramfitt, J.R. Kilpatrick)




Figure 3.2 Schematic diagram of three dendrites interlocking





Figure 3.3 Formation of grains from dendrites of Figure 3.2.



EGREGACIÓN PRINCIPAL

% de C o or oz o3 o4 o5 o5 o7 o8 o9

559x457

Fig. 251.—Segregación principal en un lingote de acero.




Fig. 59.—Rotura de dos probetas tomadas en sentido longitudinal y transversal de forja.

FORTA

Fig. 280.—Deformación de los dendritos como consecuen un trabajo mecánico, (fayveun.)







recidencia mudia + = -

+ fácil romper




Fig. 287.—Macrografía de un anillo de cadena de acero forjado y




Fig. 290.—Impresión cBaumans del anillo de cadena de la fig. 287-(Laboratorio INTA.)

- la forja o laminación modifica algo la estructura química:
el efecto es más acusado cuanto más alta es la temperatur.
se potencia el efecto con la mayor difusión.

- la forja arigina bandas lo fibras de composiciones diferents

- La forja se utiliza asimismo para varior el tamaño de grano.

· Tupurezas e inclusiones

Son elementos o fases que no son de la propia aleación y hacen voriar el comportamiento.

Pueden actuar, como vinnos, de undeantes, afinando el grano (que es bueno), annque también pueden originar fases y provacar transfarmacianes no deseadas.

Modifican la estructura quincia de la alcación y se segrecan. El origen es dinero: inclusiones exógenas o endogenas.

- Impurezas metálicas: se alean ou el metal (omo p.e. el fosforo en el acro: enfragiliza par s.s. y forma entecticas)

- Impurezas no metálicas (inclusiones): no se alean con el metal

- Indusiones gaseosas: poros, sopladeras y precipitaciones (pe. fragilidad por hidrogena)

· la forja altera el estado de las impurezas:

- alternado su estado de segregación - deformidados o muspiendolas.

@ Calidad

- Conjunts de propiedades que permiten aprecionla más o menos que a otras de su especie; caradeisticas que hacenvariar las prop.

- la calidad hace voior, y limita, el margen de propiedades que preden obtenese potencialmente con ma aleación

- Eu aliaciares, depende de :

. Estado de segregación

. Presencia de innepurezas: tipo, cantidad, tamato, distribución y estado de segregación

Otros de kotos: grietas, cavidades de moldeo,...

- la calidad vieve predeterminada por su obtención:

. No se puede mejorar por tratamientos postesares . Puede modificarse algo par forja.

Puede valorose la calidad mediante.

. Técnicas micrográficas y macrográficas

. Técnicas de ensayos no destructivos

da calidad no reside en su composición ("varualeza"): una aleación prede tever una calidad ("condición") uny diferente de la de otra de la miama composición.

los tratamientos férmicos que definen su estructura tinal ("su estado"), no alteran la calidad de la aleación.

El fallo en servicio de una aleación puede ser causada por ser inadecuada la elección de la composición la selección de su calidad o la manipulación o empleo posterio, en la realización inconecta de los tratamientes termicos.