I5 (START)

B001
&↓

B003
≥1

M1 (A+)
M

B002
Trg
S
R
Par
RS

RS
Rem = off

I1 (K1)

I3 (K3)

B004
&↑

B006
≥1

M2 (B+)
M

B005
Trg
S
R
Par
RS

RS
Rem = off

I2 (K2)

I4 (K4)

B007
&↑

M3 (A-)
M

B008
&↑

M4 (B-)
M

Creator:	leonardo		Project:			Customer:	
Checked:			Installation:			Diagram No.:	
Date:	2/2/26 12:01 PM/2/3/26 10:10 AM		File:	fbd_diagram.lsc		Page:	1 / 2

Connection	Label
I1	K1
I2	K2
I3	K3
I4	K4
I5	START
M1	A+
M2	B+
M3	A-
M4	B-