

### 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 1 页共 12 页

版本号	修订日期	修 改 内 容 描 述	
01	2014年11月21日	● 首次发布	
02	2018年3月9日	● 公司名称和LOGO更新	

过程领导:	陈勤吉	批 准:	陈浩	发 布:	顾艳华
	签名		签名		签名
电子版本无需签名有效					

#### 1.0 目的

本工作指导书明确发泡产品单元内的所有物料库存的正确管理,确保充分满足客户需求,并满足财务内控的要求。

#### 2.0 范围

本工作指导书适用于<mark>延锋安道拓</mark>座椅有限公司软饰产品事业部发泡产品单元,合资公司参照执行。

#### 3.0 职责

工厂经理/运作经理负责:

- 制定工厂库存管理的 KPI 指标,确定职责矩阵;
- 各类非常规物料交易账目(如计划外出入库、负收料、负汇报等)的审批。

生产物料经理/物料经理负责:

- 制订工厂库存管理的流程;
- 对照BOS要求完成各项审核及监控;
- 人员培训及日常工作指导;

生产物料工程师/物料工程师负责:

- 按照流程进行各项库存管理工作;
- ◆ 并结合实际不断完善,确保准确的实物流、信息流和资金流。

主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用 主控文件的打印件仅作参考



# 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 2 页 共 12页

成本控制员负责:

- 参与库存盘点、BOM审核、系统参数维护,审核各类库存交易及数据;
- 对可能存在的风险提出预警及纠正意见。

工艺工程师负责维护产品化工料BOM,变更时及时通知物料工程师更改,并参与跟踪。

质量工程师负责:

- 协调管理待处理品;
- 把SMRR的相关数据及时提交给生产物料工程师录入系统。

项目工程师负责:

- 每周汇总试制用料清单并提供给生产物料工程师;
- 项目SOP时,需完成物料账目移交。

生产物料工程师助理负责协助下达各类计划信息,巡查现场库存,跟踪库存准确性。

物料文员负责各类单据的录入,包括供应商送货单、产量单、客户送货单汇总。

物料工负责对照计划进行收料、发运,清点数量,并填写各类物料单据。

生产班长负责记录实际生产数量及报废数量,填写生产日报表。

#### 4.0 处理程序

#### 4.1 库存水平设定:

#### 4.1.1 各类物料库存水平参考如下。

	2.2.2					
	厂内库存		运输在途	客户端	港口堆场	供应商寄售
品种	上海工厂	其它工厂	(远端客户)	(远端客 户)	(海运)	(视情况)
成 品	0.8 <sup>~</sup> 1.5天	0.8~1.5天	一个运输周期	0.5 <sup>~</sup> 3天	1 <sup>~</sup> 2周	
化工主料	1天 <sup>~</sup> 1槽罐	3天 <sup>~</sup> 2槽罐				
催化剂	1天 <sup>~</sup> 7天	3天 <sup>~</sup> 2周				3个月
其他化工辅料	1天 <sup>~</sup> 7天	3天 <sup>~</sup> 2周				3个月
骨架/面套	4小时 <sup>~</sup> 1天	1天 <sup>~</sup> 3天				



#### 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 3 页 共 12页

钢丝	8小时 <sup>~</sup> 1天	3天 <sup>~</sup> 2周		
其它国产件	1天 <sup>~</sup> 2天	3天 <sup>~</sup> 2周		
国产面料	1天~2天	3天 <sup>~</sup> 2周		
进口物料	1.5个月	1.5个月		

#### 4.1.2 库存设定的基本原则是:

- 4.1.2.1 最低库存:基于出现异常情况时所需的最快响应时间进行计算。
- 4.1.2.2 最高库存:基于安全库存和每次经济送货批量计算;需考虑最小包装数量和厂内库位的容量。对于生产线保养时间无法与客户每周休息时间一一对应的工厂,成品需提前储备设备保养时间段内的客户需求数量。
- 4.1.2.3 对于上海之外的工厂,如果原材料从上海集散运输,需结合厂内库位容量 计算经济的订货批量,并基于此设定库存水平。但需参照财务设定的库存 KPI进行控制,可以与供应商协商寄售交付模式,双方受益。
- 4.1.2.4 对于远离发泡工厂又需要JIT交付的客户,需根据运输距离及时间在客户端储备必要的安全库存,一般不得低于一个陆运周期的库存。主要是应对运输过程中的不确定性,如浓雾、暴雨、大雪、台风等恶劣天气引发的运输迟延;同时也是最大限度应付客户突然变动的需求。相关费用在财务预算时需考虑进去。
- 4.1.2.5 存在产能制约或模具制约的工厂,如果无法通过产能调剂获得其它工厂的援助,可以通过短期建立库存的方式来充分满足客户需求。生产物料部门需提供详细的计算依据,估算额外库存的数量、所需仓储面积、额外的费用(搬运人工、包装、运输、仓储、库存资金等),获得当地运作经理的审批,并提交软饰产品事业部总经理最终审批。外借仓库的物品需办理相关的财产保险。
- 4.1.2.6 对于每个季度调价的大宗化工料,如果价格看涨时,可以考虑提前储备库存,但具体的数量及方案需提交软饰产品事业部总经理审批。
- 4.1.2.7 对于即将EOP或发生工程更改的成品,不允许提前储备库存。

#### 4.2 物料需求预测及物料订单管理:

- 4.2.1 生产物料部门需定期更新客户预测及原材料的需求预测。
  - 4.2.1.1 每月25日前,生产物料部门需给所有供应商下发后续12周的原材料需求预测,并获得供应商的回复确认。

# ADIENT **延择安道拓** YANFENG ADIENT

# 库存管理

#### 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 4 页 共 12页

- 4.2.1.2 对于化工料的需求预测,需同时邮件抄送给软饰产品事业部总经理。
- 4.2.1.3 负责产能总控的物料工程师,接收到客户更新的滚动预测后,需对比需求变动情况。如果某个车型、某个配置的产量变动比例超过20%,物料工程师需立即上报生产物料经理/物料经理。对于产量涨幅超过20%的车型,物料部门需评估模具是否存在制约,如果模具有短缺,需协调COC、营销部门获取新增备模所需的费用,并跟踪落实情况。对于产量减幅超过20%的车型,负责总控的物料工程师需立即通知负责MRP的物料工程师,第一时间调整后续的物料订单,防止呆滞物料发生。对于产量大幅减少的车型,物料工程师需与客户及营销部门沟通,是否存在停止生产的可能,并把可能发生呆滞的物料数量及金额上报给营销部门。不管哪种情况,负责MRP的物料工程师都要把更新的原材料需求预测发放给供应商,通知供应商协同控制库存。
- 4.2.1.4 对于由于客户原因引起的物料呆滞,物料工程师需在第一时间建立呆滞物料档案,记录客户需求新旧版本的变动情况、订单变动数量对比、向客户确认的书面证据(如邮件)、向客户索赔或与营销部门沟通索赔的书面证据,等等。相关材料存放在专用的档案袋中,分车型整理,便于检索。与此同时,相关信息要及时反馈给工厂成本控制员和软饰产品事业部财务经理,便于一起跟踪。
- 4.2.1.5 对于延锋江森单独使用的化工料,生产物料部门需特别关注供应商的库存情况。如果存在配方切换计划,需提前与供应商做好沟通,严格控制库存,防止呆滞。
- 4.2.1.6 对于涉及到进口的化工料供应商, 月底需获得其库存报告, 并定期进行现场抽查确认。
- 4.2.2 物料订单及收料管理。
  - 4.2.2.1 生产物料工程师建立并维护MRP表。MRP应该包含物料清单(BOM)、主计划(MPS)、标准包装数量、最小订货数量、订货提前期、安全库存、最大库存等信息。
  - 4.2.2.2 每日主生产计划锁定后,物料工程师或助理更新MPS链接,更新物料需求。 通过QAD或SAP运行MRP的工厂,主计划员需及时将生产计划导入系统。
  - 4.2.2.3 物料工程师或助理逐一核对各物料需求,并基于库存设定原则,编制物料 采购订单。对于库龄超过控制目标的物料,需严格审核每次订货数量,防 止呆滞库存不断累积。
  - 4.2.2.4 材料采购订单需在每天下午2点钟之前通过传真或邮件或ECC Portal发放给各供应商,并获得供应商的确认回复。



#### 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 5 页 共 12页

4.2.2.5 工程师或助理打印"供应商每日送货汇总清单"给物料接收人员,让其按计划接收。

#### 4.2.3 物料接收管理。

- 4.2.3.1 物料工在接收原材料时,需认真核对送货单品名、数量是否与订单一致,并认真清点实物,确保实收数与送货单上的数量一致。同时需检查包装符合性,对出现包装破损或料架破损的交付需使用DMR管理。确认完好后,通知质量检验员验收。实施WMS的工厂,需进行条码扫描收货;如果条码缺失,收料人员需及时协调解决,对于正常量产的项目不允许实物已接收而条码不扫描的情况存在。签收供应商的送货单或ASN时,字迹要工整、清晰,并注明签收日期。
- 4.2.3.2 供应商的送货单要及时交给物料文员汇总、录入。物料文员在接收单据时,需对照"供应商每日送货汇总清单"进行核对,确保原始单证的完整、齐全。
- 4.2.3.3 物料文员负责把供应商实际送货数据录入QAD或WMS/SAP系统;并在原始单据上注明收料日期及系统收料号码,便于日后核对。
- 4.2.3.4 尚未实施SAP运行MRP的工厂,物料工程师或助理把供应商的实际送货数据导入手工的MRP系统,确保手工账库存数据及时更新。实施SAP运行MRP的工厂,需核对WMS的收料数量和SAP的收货数量是否一致。发现数据传输丢失的情况时,物料工程师要及时协调运维组或IT部门解决。
- 4.2.3.5 对于使用条码管理物料批次的工厂,在物料入库、出库时参照相应的条码系统操作手册进行维护,确保库存数据准确。

#### 4.3 生产计划及成品管理:

- 4.3.1 生产计划编制。
  - 4.3.1.1 生产物料工程师负责根据客户日作业计划或订单编制主生产计划。编制主生产计划时,需重点考量成品库存的合理性,既要满足客户需求,又要考虑模具搭配,还要考虑现场存储容量(悬挂链、料架、场地、发运车辆等),保证成品顺畅周转。
  - 4.3.1.2 主计划员要充分考虑生产与发运的匹配,既要避免悬挂链下来的产品当日 不需要发运,又要避免需发运的产品无法及时从悬挂链下来。任何情况 下,人员上悬挂链拿取产品满足紧急发运,都须获得生产物料部门负责人 的批准。



# 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 6 页 共 12页

- 4.3.1.3 对于可能存在的库存溢出或短缺,主计划员要事先跟相关部门及人员做好 安排和沟通,提前储备的库存要事先做好包装物、人员、车辆和仓库的安 排,指令要及时、明确,避免现场出现混乱。
- 4.3.1.4 生产班长负责按照生产计划组织生产,并认真统计实际生产数量,及时将生产报表交给工程师助理及物料文员录入系统。
- 4.3.1.5 主计划员要加强现场巡视,并要求班长及时报警,随时掌握生产和发运的 异常情况,并协调解决,确保库存能够满足发运。

#### 4.3.2 成品管理。

- 4.3.2.1 产品下生产线后,需按照规定要求进行流转,不能乱扔、直接放在地面上放在脏的料架上。
- 4.3.2.2 在喷消音蜡和喷胶水工位,需注意防止产品污染。
- 4.3.2.3 上悬挂链的产品需按照规定要求悬挂,防止产品掉落被污染。PIP头枕进入除湿房后,至少要经过4小时方可打箱包装。NON PIP头枕、主动式头枕、包覆头枕及面套、面套裁片存放料箱或纸箱时要防止变形。
- 4.3.2.4 通过终检的产品,需放在料架或料箱内,做好标识,存放在库位内。对于已经实施SAP且使用成品立体仓库的工厂,生产部门装箱时要确保实物、唛头、仓库二维码和产品SAP条码的一致。SAP条码要妥善保管,防止丢失,以免引起实物还有,但无法打印条码的情况出现。
- 4.3.2.5 生产物料工程师需跟踪成品的先进先出执行情况,避免一个料箱内新老产品交错装运的情况。对于PIP头枕、包覆头枕及面套裁片,要避免面套存在明显色差的产品同箱装运。
- 4.3.2.6 外借中转仓库需提请公司HSE科进行安全评审,确保仓储条件符合要求,参考文件《设备设施、工艺布局调整HSE审核》(CS-LOS-WI-HR-07-28)。
- 4.3.2.7 需临时存放到外借中转仓库的成品,一定要采取妥善的包装(原则上不能 用塑料袋包装),防止产品变形或污染。在使用中转仓库的库存时,需提 前通知质量部门一起参与检验,避免变形的产品直接发往客户生产线。必 要时,需跟客户事先做好沟通,避免客户抱怨。
- 4.3.2.8 生产过程中出现的待处理品,质量部门需协调做好隔离、标识。
- 4.3.2.9 测试产品完成后,质量部门需及时交给物料人员安排发运。
- 4.3.2.10 对于试验样品或试模用品,相关人员需填写"领料单",生产物料工程师根据对应科目录入系统。



#### 工作指导书

版权所有, 注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第7页共 12页

- 4.3.2.11 报废品一定要严格做好记录、确认、标记;在大线后道修补区域,严禁把未经确认报废的产品当成修补用料。在头枕生产线,严禁把未经报废的产品进行回收使用。生产物料工程师需经常到废品仓库检查落实情况。对于已经开具报废单的产品,物料部门要及时录入QAD或SAP系统。
- 4.3.2.12 从客户工厂返回的产品,物料人员需交给质量部门统计、分析。
- 4.3.2.13 在发泡产品单元内部,由于新工厂建成或由于产能调剂引起的异地生产, 一定要做好专用零件的库存转移计划,转出工厂需跟踪落实。对于转移时 就已经存在呆滞的物料,原则上不进行库存转移。

#### 4.4 发运管理:

- 4.4.1 物料工对照发运计划或客户的EDI排序信息进行发运。
- 4.4.2 物料工需核对实物、产品标签、产品条码(实施SAP的工厂)、装箱单或送货单,并 在装箱单或送货单上签名确认。同时,要求物流公司承运人员对实际发运数量也进 行签字确认,作为物料交接的依据。
- 4.4.3 经发运物料工和物流公司承运人员共同签字的装箱单或送货单,作为物料工程师或助理更新系统库存的输入依据。实施SAP的工厂,系统中发运完成后要同时维护对应的物流费用。
- 4.4.4 物流公司承运人员在货物交给客户后,需在装箱单或送货单上获得客户指定物料接收人的签名确认,同时将"供应商联"返回给延锋江森的发货工厂。物料工程师或助理须跟踪、确保这些单据返回工厂。
- 4.4.5 对于进入中转仓库的成品,由中转仓库签收装箱单或送货单。从中转仓库调拨成品往客户发货时,遵循上述4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4的要求。
- 4.4.6 经客户指定物料接收人签名确认的装箱单或送货单,作为与客户结算、开票的依据。物料工程师根据以上单据的汇总交货数量,在QAD或SAP系统中维护货运单,并通知财务部开具销售发票。同时,将以上单据交给CBU相应的客户主管,由客户主管负责传送给客户。
- 4.4.7 对于零售物料,根据客户的实际需求进行发运,并参照以上要求管理物料单据、维护物料信息系统。

#### 4.5 新项目物料管理:

4.5.1 对于新项目所涉及的新物料,在项目正式量产前,物料工程师要及时在QAD或SAP系统中申请新的零件号、维护物料清单(BOM)及标准工时、协调采购部门建立供应商排程单(采购SA)、协调CBU建立客户排程单(销售SA)。成本控制员应当协助物料工程师完成所有新物料QAD或SAP系统参数的维护。

# ADIENT **延锋安道拓** YANFENG ADIENT

# 库存管理

# 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 8 页 共 12页

- 4.5.2 新项目量产后,如果还有新物料的QAD或SAP系统参数没有维护好,导致无法将所有的物料交易录入系统,物料工程师需及时向上汇报,请求经理层协调。如果在月末财务关帐时仍然无法解决,物料工程师需将有关收料、发运数据提交给成本控制员进行预提。对于实施SAP的工厂,内部销售是不允许预提的,对工厂月末库存会发生比较大的影响,所以系统参数的维护工作要在每月25日之前完成。
- 4.5.3 新项目转移时,项目部门需随附一份详细的转移库存清单,工厂物料部门负责核对、签收,录入QAD或SAP系统,可以冲销当期COC从物料部门领用的试制物料。对于跨公司代码的物料交易:使用QAD系统的采购工厂需要和PR单配合,这样在批准PR的时候需要附计划外入库的系统证据,作为PR审批的依据。使用SAP系统的采购工厂可直接维护采购订单,不走计划外入库的方式。上海的工厂和COC的转移,可以走201移动类型完成库存的转移。
- 4.5.4 对于前期交样的物料数据,物料工程师需与项目工程师、成本控制员共同协调,在量产前做好库存平衡及账务处理。

#### 4.6 库存盘点:

- 4.6.1 发泡产品单元下属各工厂每月必须组织一次物料盘点,并在每月财务关帐前完成库存差异审批及调整流程。
- 4.6.2 盘点范围包括工厂内部(成品区、悬挂链、立体仓库、测试室、原材料区、槽罐站、配料房、浇注间上方机房、化学品仓库)、在途、港口堆场、中转仓库、客户生产线(适用于给客户实行寄售的情况)。
- 4.6.3 盘点由生产物料工程师组织、安排,工厂成本控制员需一起参与。
- 4.6.4 盘点需召开专题准备会议,明确职责、分工及要求。
- 4.6.5 盘点需做好各项准备工作,包括单据及数据准备、物料分类整理、线旁库存控制、 总装厂线旁库存清点、当日发运库存(如有)隔离,等等。
- 4.6.6 各类物料的盘点需参照《盘点作业指导书》。每个区域的物料盘点需由两个小组分别进行,盘点完成后交叉核对,存在差异立即核实,确保盘点结果的准确性。盘点原始记录需由盘点人员签字确认,并需妥善保存。
- 4.6.7 对于"账"和"物"差异大的物料,生产物料工程师需立即进行现场核对,先确保盘点结果无误。如果盘点结果正确,再继续查找单据及账务处理环节是否存在问题,直到查明原因。对于超出盘点容差又暂时无法查明原因的物料差异,需跟工厂经理/运作经理说明情况,并继续跟踪分析。
- 4.6.8 为满足财务计算VAVE节约金额需要而暂不调整系统BOM的情况,需根据实际生产数量 计算理论节约,并比对实际物料盘盈是否一致;如果差异较大,需进一步查明原 因。



# 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 9 页 共 12页

- 4.6.9 查明物料差异原因后,需制定改进措施,并跟踪验证。生产物料部门至少每半年进行一次BOM评审,生产、物料、工艺、质量、财务各部门联合参加,发现BOM差异要需在当月完成调整。
- 4.6.10 物料差异调整需使用《新零件&产品结构更新授权表》进行审批,完成后再更新系统库存。
- 4.6.11 每月财务关帐时,系统内库存数据不允许出现负值。

#### 4.7 项目退出或工程更改断点物料管理:

- 4.7.1 对于存在项目退出或工程更改的物料,生产物料工程师需协调项目工程师、质量工程师和工艺工程师对照实施时间节点进行密切跟踪、严格控制,防止出现呆滞或报 废。
- 4.7.2 断点物料的控制既包含成品和该项目专用的原材料。断点后各类物料控制目标如下:对于座椅发泡,断点后剩余的库存,成品控制目标是每个零件号控制在15件以内,原材料控制目标是一个最小包装数以内。头枕成品控制目标是每个零件号控制在25件以内;扶手及面套,成品和原材料的控制目标都是一个最小包装数以内。
- 4.7.3 接到断点信息后,物料工程师需在1个工作日把相关信息书面告知供应商,协同控制 库存。断点前一个月,完成断点零件的库存盘点及更新,需考虑在途库存和已预付 部分。
- 4.7.4 断点前一周, 需再次盘点成品及原材料库存, 并把成品整体库存降至1.5天以内。
- 4.7.5 断点前一周,需与客户确认截止某一时点之后各配置总的需求数量(需具体到零件号),要设法获得客户的书面通知。对于实行寄售的客户,需与客户特别确认线旁半成品的归属。
- 4.7.6 断点前3天,需每天跟踪实际生产、实际消耗及库存情况,并严格控制成品库存。同时需与客户每天确认剩余需求数量。
- 4.7.7 断点前1天, 所有成品不再上悬挂链, 留在地面上可以随时盘点。
- 4.7.8 断点当天,如果客户就是隔壁的总装厂,则库存只要正好满足当天的需求即可。模具暂时不拆卸,如果需求稍有增加,再安排紧急生产。
- 4.7.9 断点后,所有成品转入售后备件库位,所有物料的库区重新调整。断点项目的物料 账目需统一汇总,物料经理要审核剩余物料的合理性,并向工厂经理/运作经理汇 报。在统计剩余物料时,尤其要注意已经支付预付款,但实物未进工厂的物料。
- 4.7.10 项目断点后,要留存1辆份成品及1辆份外协件作为封样件,并不能使用。

#### 4.8 库存信息系统安全性管理:

# ADIENT **延译安道拓** YANFENG ADIENT

# 库存管理

#### 工作指导书

版权所有,注意保密 CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH 版本 02 第 10 页 共 12页

- 4.8.1 生产物料工程师对物料信息系统中各计算逻辑、公式、链接,须设定更改权限,防止系统出现絮乱。
- 4.8.2 对于存放在共享盘的物料数据,生产物料工程师须设定严格的访问权限。
- 4.8.3 生产物料工程师需定期对工厂关键物料数据进行备份,防止由于员工误操作或病毒 攻击或系统遭遇非正常破坏导致的物料信息丢失。QAD或SAP系统的数据备份由系统 科按照相关流程实施。
- 4.8.4 对于涉及配方的BOM在导入QAD或SAP系统时,各配方组分不允许出现真实的原材料名称及零件号,需使用代码防止配方数据泄密。
- 4.8.5 所有涉及价格信息的物料数据,需进行密码保护,并不得存放在公共盘或共享目录下;未经工厂经理授权或同意,不得发送给其他人员。
- 4.8.6 QAD或SAP系统的操作人员,要先获得工厂经理的批准;对于QAD或SAP系统的用户名及密码,各相关人员要妥善保存,不得借给他人使用。
- 4.8.7 在物料人员离职时,生产物料经理要审核其所负责的物料文件或系统的完整性,并及时做好文件备份。

#### 4.9 QAD或SAP系统中的负库存管理:

- 4.9.1 原则上,QAD系统中任何物料不允许出现负库存。在发泡产品单元,仅仅允许在以下几种情况时出现负库存:1) 化工料实际用量比BOM用量少;2) 在生产过程中试制新化工料,导致原有化工料用量节约;3) 包装纸箱回收比例高于BOM设定值。
- 4.9.2 不允许在以下情况时出现负库存: 1) 工程更改实施后,新的外协件由于采购参数未维护好,无法进入QAD系统,导致老的外协件出现负库存; 2) 出口项目,由于做报关单要预先做生产汇报,导致系统中出现负库存。
- 4.9.3 针对可能出现负库存的处理方法:
  - 4.9.3.1 化工料实际用量比BOM用量少: 此类情况出现时,消除负库存的方法是每月确定关帐日后,在关帐日前及时完成化工料盘点和审批,并根据盘点结果在QAD系统中的"周期盘点录入(.3.14)"菜单中对库存进行更新,消除负库存。注意,库存差异调整须遵循BOS相关流程,使用《差异更改申请单》(CS-MOS-FR-05-01)。
  - 4.9.3.2 在生产过程中试制新化工料: 具体处理方法参照4.9.3.1。
  - 4.9.3.3 包装纸箱回收比例高于BOM设定值: 具体处理方法参照4.9.3.1。
  - 4.9.3.4 工程更改实施后,新的外协件由于采购参数未维护好,无法进入QAD系统: 此类情况出现时,需协调采购部录入预估价,及时完成系统参数设置,并



#### 工作指导书

CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH 版权所有、注意保密

版本 02 第 11 页 共 12页

完成新、老外协件的BOM替换。QAD系统环境中,如果在关帐日以上工作仍 未完成,所有销售及收料需进行预提处理,SAP环境不适用。

- 4.9.3.5 出口项目预先做报关单开票:直接做成品的货运单,扣料和实现销售的动 作发生在下月,需要临时在本月同时开通下月的账期。
- 4.9.4 以下非法操作绝对禁止: 1) 为消除负库存在QAD系统中进行虚收料,下月初再进行 负收料反冲回来: 2) 为消除负库存在QAD系统中进行计划外入库,下月初再进行计 划外出库反冲回来。 对于QAD收料错误等需要通过负收料恢复数据的情况,需要在 操作前得到运作/工厂经理、软饰产品事业部总经理的批准。如果由于采购主数据维 护问题造成的负收料操作,也需要在操作前得到采购经理的审批。

#### 4.10 库龄分析及呆滞库存控制:

- 4.10.1 发泡产品单元下属各工厂,每月需进行所有物料的库龄分析,及时发现可能存在的 呆滞,并采取有效控制措施。对于实施SAP的工厂,可以直接从系统中导出库龄报表 进行分析:对于实施QAD的工厂,从系统中导出库存报表后需进行转换分析,可以把 "库存天数"作为评估依据。
- 4.10.2 库龄分析分为以下几档: 0~30天、31~60天、61~90天、90天以上。每个工厂需针对 各物料的采购提前期、最小包装数、最小采购数量等因素确定其库龄预警天数。一 般来说, 市内采购的物料库龄应该控制在30天以内, 国内跨省区采购的物料库龄应 该控制在60天以内,进口的物料库龄应该控制在90天以内。

4.10.3 对于库龄超过30天的物料,需同时从两个维度界定其风险等级。具体说明如下:

风险等级	严重度: 库存金额(元)	风险度: 需消耗天数(天)		
低	小于1000元	31 <sup>~</sup> 60天		
中	1000 <sup>~</sup> 5000元	61 <sup>~</sup> 90天		
高	5000元以上	超过90天		

- 4.10.4 对于风险等级为"低""中、高"的物料,物料工程师需逐项进行原因分析,针对 "中"、"高"的物料需制定有效的行动计划。对于存在永久性呆滞风险的物料, 生产物料经理/物料经理需上报运作经理/工厂经理,再往上向软饰产品事业部总经 理汇报,由管理层研究确定后续的账务处理方案。
- 4.10.5 对于可能引发呆滞的各类突发事件,如客户突然取消某个车型的产量需求、客户突 然停止从软饰产品事业部采购、客户把每个车型的产量推迟生产,等等,物料工程 师需及时向生产物料经理/物料经理汇报,并制定对应的应急措施以防止呆滞出现。 对于涉及向客户的因素,需及时与营销部门沟通协调,并提供相关的索赔计算依 据。



# 工作指导书

版权所有,注意保密 | CSFoam-MOS-WI-SC-0037-CH | 版本 02 | 第 12 页 共 12页

4.10.6 发泡产品单元每月召开一次呆滞物料回顾会议,交流各类问题的解决情况及新出现问题。

#### 5.0 记录/归档

供应商的原始送货单据由工厂生产物料工程师负责保留。

生产过程的数据记录可以扫描成PDF格式文件,刻录到光盘保存。

给客户的发运记录需由生产物料工程师负责保留。

对于备份的文件,可以存入移动硬盘或指定电脑保存。

《0012 发泡产品单元库龄分析模板》CSFoam-MOS-FR-SC-0012-CH,由生产物料工程师保管

#### 6.0 参考文件

《物料库存管理工作指导书》 CS-MOS-WI-05-01-CH

《库存平衡》 (AE-MOS-PR-05)

《收货》 (AE-MOS-PR-17-CH)

《进出平衡和索赔》 (AE-MOS-PR-01-CH)

《不合格品》 (AE-MOS-PR-12-CH)

《差异更改申请单》CS-MOS-FR-05-01

《设备设施、工艺布局调整HSE审核》CS-LOS-WI-HR-07-28