

Parcial de Automatización de procesos.

Prof. Jose Antonio Tumialan Borja

- 1) (1.5p) En el sistema de la figura se desea controlar la temperatura de salida T y nivel del tanque mediante los flujos de entrada de agua fría F1 y F2. Las temperaturas están relacionadas según: T1<T2<T<Tc. De forma simultánea se desea también mantener el nivel de fluido dentro del depósito dentro de unos límites de seguridad máximo Hmax y mínimo Hmin.</p>
- a) Diseñar el diagrama P&ID y la estructura de control propuesta utilizando para ello la instrumentación industrial, justificando los sensores y actuadores que se van a representar.



2) (3.5p) Diseñar un controlador de la viscosidad de salida con el criterio de obtener una respuesta ante cambios de temperatura en salto sin error estacionario y que minimice los errores grandes en el punto de trabajo antes indicado.



En la Figura 1 puede observar un subsistema de un cierto producto adquiere una viscosidad V tras ser procesado. Se conoce que la relación entre la viscosidad V, la temperatura T de entrada del producto y la señal u al motor M viene dada por:

$$V\frac{dV}{dt} + VT = bu(t-2)$$

La temperatura T viene impuesta por el proceso anterior, pero la señal u puede ser manipulada. Se sabe también que el sistema opera normalmente con un valor de u en torno a 30% de su rango, valor para el cual, en condiciones estacionarias y con una temperatura de entrada de 60°C, la viscosidad vale 50, todo ello en el sistema de unidades en que está expresada (1). (t tiempo en minutos)

Se conoce que:

$$V\frac{dV}{dt} + VT = bu$$
 $VT = bu$ 50 . 60 = b 30 b = 100

Linealizando el sistema en el punto de operación u = 30, V = 50, T = 60:

Se obtiene:

$$V(s) = \frac{10e^{-0.5s}}{5s+6}U(s) - \frac{5}{5s+6}T(s)$$

- a) (1.5) Diseñar el sistema de control
- b) (1.0) Implementar una estrategia de control para mitigar la perturbación
- c) (0.5) Comparar en erro en estado estacionario del sistema con control y sin control
- d) (0.5) Diseñe el Diagrama de flujo de proceso con la estrategia de control