ES704 - Instrumentação Básica

Resumo Teórico

31 de agosto de 2021

Conteúdo

1	Intr	odução	2
	1.1	Medição	2
	1.2	Calibração	
		1.2.1 Calibração Estática	2
		1.2.2 Calibração Dinâmica	
	1.3	Erro	
		1.3.1 Erro Aleatório	9
		1.3.2 Erro Sistemático	
		1.3.3 Erro Experimental	
2	Ana	lise de Sinais	4
	2.1	Redução de Dados	4
		2.1.1 Valor Médio	4
		2.1.2 Valor Root Mean Square	4
	2.2	Análise em Frequência	4
		2.2.1 Série de Fourier	Ę
		2.2.2 Transformada de Fourier	ŀ
		2.2.3 Transformada de Fourier Discreta	ŀ

1. Introdução

Apresentação Neste documento será descrito as informações necessárias para compreensão e solução de exercícios relacionados a disciplina 1.0.0.0. Note que este documento são notas realizadas por Guilherme Nunes Trofino, em 31 de agosto de 2021.

1.1. Medição

Definição Atribuição do valor, ou tendência de valores, à variável de interesse, normalmente proviniente a um sistema que se deja analisar.

1.2. Calibração

Definição Determinar matematicamente a relação entre a entrada e sistema de medição, possuindo **dimensões** que devem estar de acordo com as **Normas Técnicas**. Classificadas de acordo com mostrado a seguir:

1.2.1. Calibração Estática

Definição Aplicar uma entrada conhecida para medir a resposta do sistema, representada em um gráfico como mostrado a seguir:

Curva de Calibração Relação entre a entrada e saída de dados definida por y = f(x).

Sensibilidade Estática Representa a proporção entre a entrada e a saída nas regiões de baixa e alta sensibilidade como expressado pela seguinte equação:

$$K = \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} \tag{1.2.1}$$

Faixa Dinâmica Intervalo no qual a curva de calibração é válida, pois há dados para suportar as hipóteses. Fora deste intervalo, a resposta será uma Extrapolação.

$$r_i = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} \qquad r_o = y_{\text{max}} - y_{\text{min}} \qquad (1.2.2)$$

Resolução Menor incremento que pode ser detectado pelo sistema de medição. Geralmente determinado pela escala indicada pelos equipamentos de medição ou pelas restrições do sistema obtido pela seguinte equação:

$$\Delta R = \frac{\Delta E}{K} \tag{1.2.3}$$

Onde:

- 1. Resolução Equipamento: ΔE , Presente no equipamento de medição;
- 2. Sensibilidade Estática: K dada pela equação 1.2.1;

Coeficiente de Determinação Grau de compatibilidade entre os valores amostrados, y, e os valores do Curve Fitting, y_C , relacionados pela seguinte equação:

$$R^{2} = 1 - \frac{\sum (y - y_{C})^{2}}{\sum (y - \bar{y})^{2}}$$
 (1.2.4)

Quanto mais próximo de 1 melhor será o ajuste da curva.

1.2.2. Calibração Dinâmica

Definição Aplicar uma entrada conhecida para medir a resposta do sistema com a saída sempre seguindo a forma de onda da entrada.

Constante de Tempo Variável denotada pela constante τ para representar o tempo necessário para que o sistema atinga 63,2% de seu valor final. Comumente, define-se que 5τ representa o tempo necessário para que sistema se estabilize após um estímulo.

1.3. Erro

Definição Diferença entre os valores medidos y e seus correspondentes valores reais y' de uma variável como expresso pela seguinte equação:

$$e = |y - y'| \tag{1.3.1}$$

1.3.1. Erro Aleatório

Definição Problemas que afetam a **Precisão** do sistema, pois causam o espalhamento dos dados em relação ao valor real.

1.3.2. Erro Sistemático

Definição Problemas que afetam a **Exatidão** do sistema, pois causam a deflexão do valor medido em relação ao valor real.

1.3.3. Erro Experimental

Definição Diferentes problemas visíveis durante a análise dos dados causados por métodos inadequados de experimentação, entre os principais estão:

- 1. **Histerese:** Diferença na resposta do sistema exitado por entradas crescentes, **upscale** e decrescentes, **downscale**;
- 2. Linearidade: Diferença na resposta em relação a curva de calibração linear;
- 3. Sensibilidade: Diferença no valor do ganho do sistema ;
- 4. Retorno ao Zero: Diferença na resposta do sistema para uma entrada nula;

2. Análise de Sinais

Definição Estudo de informações físicas sobre a variável medida, transmitida entre um processo e o sistema de medição entre os eságios do sistema de medição classificados em:

1. Classes:

- (a) Analógico: Contínuo em Magnitude e Tempo;
- (b) Discreto: Contínuo em Magnitude e Discretizado no Tempo;
- (c) Digital: Quantizado em Magnitude e Discretizado no Tempo;

2. Magnitude:

- (a) Dinâmico: Varia no tempo;
- (b) Estático: Não varia no tempo;

3. Periodicidade:

- (a) Periódico: Apresenta repetição;
- (b) Aperiódico: Não apresenta repetição;

4. Previsibilidade:

- (a) Determinístico: Expressa por uma função matemática;
- (b) Não-Determinístico: Não expressa por uma função matemática;

2.1. Redução de Dados

Definição Análise dos dados sobre dois parâmetros listados abaixo:

2.1.1. Valor Médio

Definição Caraceriza a componente DC, contínua, do sinal através da seguinte equação:

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} y(n)$$
 (2.1.1)

2.1.2. Valor Root Mean Square

Definição Caraceriza a componente AC, alternada, do sinal através da seguinte equação:

$$y_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} y^2(n)}$$
 (2.1.2)

2.2. Análise em Frequência

Definição Sinais apresentaram informações relevantes sobre suas frequências de funcionamento e dessa forma será necessário analisá-lo com algumas ferramentas descritas na sequência.

2.2.1. Série de Fourier

Definição Dado um sinal periódico y(t) = y(t+T) com período $T = \frac{1}{t} = \frac{2\pi}{\omega}$ então este poderá ser ser representado através de uma Série de Fourier pela seguinte equação:

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t))$$
 onde:

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\omega t) + B_n \sin(n\omega t))$$
 onde:
$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} y(t) dt \\ A_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} y(t) \cos(n\omega t) dt \\ B_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} y(t) \sin(n\omega t) dt \end{cases}$$
 (2.2.1)

Onde:

- 1. Se y(t) é par então $B_n = 0$;
- 2. Se y(t) é impar então $A_n = 0$;

2.2.2. Transformada de Fourier

Definição Extensão da série de Fourier para sinais periódicos e aperiódicos descrito a seguir:

Transformada Direta:

Transformada Inversa:

$$\mathcal{F}\{y(t)\} := \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt$$
 (2.2.2)

$$\mathcal{F}^{-1}\{Y(\omega)\} := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega \qquad (2.2.3)$$

Note que o resultado da Transformada de Fourier será um número complexo da forma:

$$Y(\omega) = Y_{\rm R}(\omega) + jY_{\rm I}(\omega)$$

Onde:

- 1. Representa a parcela Real como $Y_{\rm R}(\omega)$;
- 2. Representa a parcela Imaginária como $Y_{\rm I}(\omega)$;

Assim como presente na teoria de Circuitos Elétricos, números complexos podem ser representados através de Fasores como represenado pela seguinte equação:

$$Y(\omega) = |Y(\omega)| / \phi(\omega)^{\circ}$$
(2.2.4)

Onde:

1. Espectro de Magnitude: Ou também nomeado como Amplitude pela seguinte equação:

$$\boxed{|Y(\omega)| = \sqrt{Y_{\rm R}^2(\omega) + Y_{\rm I}^2(\omega)}}$$

2. Espectro de Fase: Ou também nomeado como Fase pela seguinte equação:

$$\phi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{Y_{\rm I}}{Y_{\rm R}}\right)$$

2.2.3. Transformada de Fourier Discreta

Definição Seja um sinal discreto $y(n\Delta t) \approx y(n)$, onde Δt é o incremento temporal então a **Transformada** de Fourier será dada pela seguinte equação:

$$Y(k\Delta f) \approx Y(k) = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y(n) e^{-j2\pi \frac{k}{N}}$$
 (2.2.5)

Onde:

1. Incremento Espectral: $\Delta f = \frac{1}{M\Delta t} = \frac{\Delta \omega}{2\pi}$;

Note que esta transformação será calculada computacionalmente pelo algoritmo Fast Fourier Transform onde M deve ser utilizada como uma potência de 2. A fim de evitar vazameno espectral, também nomeado Leakage, aplica-se a Função de Janelamento antes da FFT.