Dirección de facturación y de envío:

GOMEZ VIOLETA MARISA, OSCAR TOLEDO

ESTRADA 515 TRES ARROYOS

Argentina

CUIT: 27936054248

GOMEZ VIOLETA MARISA, OSCAR TOLEDO ESTRADA 515

TRES ARROYOS

Argentina

Presupuesto de reparación nº: 2627

Producto a reparar:

INVERSOR 4000VA I

48VCC SP

Lote/número de serie:

3141513846

Fecha de impresión:

22/03/2022

		Precio		
Descripción	Cantidad	unitario	Impuesto	Precio
Piezas				
(Añadir) [SE-POT-3204] SE POTENCIA - MODELO: 3324SP - 4048SP	1,000 Unidad(es)	18.938,60699	IVA Ventas 21%	\$ 18.938,61
(Añadir) [SE-EMB-0002] SE EMB - EMBALAJE INV DOBLE	1,000 Unidad(es)	0,00000	IVA Ventas 21%	\$ 0,00
Operaciones				
[SER-0016] SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DOBLE	1,000 Unidad(es)	2.500,00000	IVA Ventas 21%	\$ 2.500,00
		Total Sin	Total Sin Impuestos	
		Impuestos		\$ 4.502,11
		Total		\$ 25.940,72

Página: 1 de 1