

# 三 南廠區廠內事故訪談表(人傷事故) - review - 1

訪談單號：aid\_127

開單日期：2025-06-13 11:02:34

填單人員：10014215 / 楊中豪

表單分類：

anis\_no/ANIS表單編號：  
ANIS20250512165436658

fab\_id/棟別：  
9 : TN FAB8棟 (八廠)

local\_id/廠別：  
69 : CF-8

訪談摘要：

case\_title/事件名稱：  
20250510 FAB8 CF STKC04 N1 PORT踩空人傷事故

a\_dept/事故單位：  
南科CF製造部

meeting\_time/會議時間：  
2025/05/10 上午 03:15

meeting\_local/會議地點：  
CF製造部辦公室

與會人員：

事故當事者(或代理人)：  
黃信智 / 10055298 x

其他與會人員/勞工代表：  
邱添丁 / 10007248 x

環安人員\*：  
楊中豪 / 10014215 x

其他與會人員(請用分隔)：  
鄭秉富

內容：

※ session\_1 人員基本資料：

工號(外部人員請填身分證字號)：  
10055298

Q 搜尋

姓名：  
黃信智

單位：  
CF製造部

職稱：  
技術員

\*\*\* 籍別：  
 本籍  
 外籍

\*\*\* 性別：  
 男性  
 女性

到職日：  
2010/03/18

年資：  
估算約：15 年 1 個月 22 天

\*\*\* 族群：  
 主管  
 工程師  
 PM

\*\*\* 年齡層：  
 未滿18  
 18~未滿20  
 20~未滿25

技術員  
 其他：

25~未滿30  
30~未滿40  
40~未滿45  
 45~未滿50  
50~未滿55  
55~未滿60  
60~未滿65  
65~未滿70  
70~未滿75

※ session\_2 事故摘要：

事故時間：  
2025/05/10 上午 03:15

事故地點位置：  
CF8黃光STKC04 N1 PORT

事故當日應工作起始時間：  
年/月/日 ---:--

事故當日應工作訖止時間：  
年/月/日 ---:--

\*\*\* 事發班別：\*

日班  
 夜班  
 常日班

\*\*\* 發生時段：\*

日間  
 夜間

\*\*\* 媒介物：\*

貨車  
公車  
轎車  
機車  
腳踏車  
行人  
 自摔  
其他：

\*\*\* 是否參與工安寶體教育訓練課程：\*

是  
 否

\*\*\* 是否有調閱 CCTV：\*

是  
 否

\*\*\* 事故類別：\*

設備  
 人為  
其他：

\*\*\* 事故分類：\*

財產損失(含承擔商支付)  
生產中斷  
緊急應變小組  
爆炸、火災  
冒煙  
輻射異常事件  
化學品洩漏  
外部影響  
環保事件  
職業相關疾病  
其他  
 人員受傷

\*\*\* 災害類型：\*

01.墜落、滾落

※ session\_3 事故敘述：

事故原因及經過說明：


凌晨 03:15 在確認ITCV01 破片CST，於STKC04 N1 PORT 樓梯台階檢查缺角裂痕時，不慎踩空從N1 PORT樓梯台階摔落

-- preView --

>>> self\_description/事故者自述

-- preView --

>>> others\_description/目擊者自述



>>> 事故簡圖

※ session\_4 傷害程度：

\*\*\* 是否住院：\*

- 是  
 否

\*\*\* 失能種類：\*

- 死亡  
永久全失能  
永久部分失能  
 暫時全失能  
其他：

\*\*\* 損/限工：\*

- 損工：

5

受傷資訊：

1.右側遠端鎖骨閉鎖性骨折2.右側肩膀及後胸壁挫傷3.頸椎痛

限工：

>>> 『請依照醫師診斷證明填寫』

>>> 損工天數：以天計算； 限工時數：以小時計算。

※ session\_5A 綜合問項 - 個人行為：

\*\*\* 1.是否使用手機：\*

- 是  
 否

\*\*\* 2.視線死角(或視線不清)：\*

- 是  
 否

\*\*\* 3.動作過大、魯莽：\*

- 是

\*\*\* 4.奔跑；嬉鬧：\*

- 是

否

\*\*\* 5.走在非行人動線：\*

是

否

\*\*\* 7.未遵守公司規範：\*

是

否

其他：

否

\*\*\* 6.走路踩空：\*

是

否

\*\*\* 8.他人所致(包含被推擠、摔倒等)：\*

是

否

※ session\_5B 綜合問項 - 身心狀況：

\*\*\* 1.精神不集中、分心：\*

是

否

\*\*\* 3.頭暈、暈眩：\*

是

否

\*\*\* 2.疲倦、疲倦：\*

是

否

\*\*\* 4.身體不適(如抽筋、手麻、腳麻、低血糖、生病期間...等)：\*

是

否

※ session\_6A 綜合問項 - 天候因素條件：

\*\*\* 1.環境昏暗，無法有效辨識環境狀況：\*

是

否

\*\*\* 3.下雨天使道路濕滑積水：\*

是

否

\*\*\* 5.氣候高溫使人不適：\*

是

否

\*\*\* 2.太陽眩光，影響視覺：\*

是

否

\*\*\* 4.強風：\*

是

否

其他：

※ session\_6B 綜合問項 - 照明狀況：

\*\*\* 1.環境照明昏暗：\*

是

否

\*\*\* 3.逆光(如夕陽、早晨等)：\*

是

否

\*\*\* 2.光線亮度驟變：\*

是

否

\*\*\* 4.人工照明設施損壞致昏暗：\*

是

否

※ session\_6C 綜合問項 - 地面狀況：

\*\*\* 1. 道路動線調整(修繕中)：

- 是  
 否

\*\*\* 3. 地面高低差、材質無防滑考量：

- 是  
 否

5. 其他：

※ session\_7B 綜合問項 - 服裝狀況：

\*\*\* 1. 鞋子尺寸太大：

- 是  
 否

3. 其他：

※ session\_8 事故分析：

事故直接原因：

不慎踩空從N1 PORT樓梯台階摔落

\*\*\* 2. 地面濕滑(有水、有油漬)：

- 是  
 否

\*\*\* 4. 道路、動線上有雜物，5S不佳。：

- 是  
 否

\*\*\* 事故基本原因：

- 作業程序不完整或不適當  
工作紀律不良  
人員作業不慎  
教育訓練不足  
人因工程  
施工品質不良  
零件品質不良  
未落實自動檢查或維護保養計畫  
 設計瑕疵或防護措施不足  
作業危害鑑別及風險評估不確實或不足

防範對策(矯正預防措施)說明：

原160cm台階改善長度到達300cm，縮小落差

\*\*\* 事故間接原因：

- 不安全行為：

UD\_缺乏注意力和認知(描述事件、行為)

- 不安全環境：

IB\_工具與設備(指設備本身設計)

- 以上皆是(Both)

基本原因說明：

工作平台梯長度延伸不足

\*\*\* 公傷判定(由環安人員填寫)：

- 是  
 否

>>> 如環安判定為否時，需備註相關原因，

-- 開卷底部 --

● 以上各項均由當事人依照事實填具，且同意公傷判定之結果，如有不實，應負民事、刑事責任，並歸還差額之勞保給付及工傷假天數，特此具結。

X

當事人  
信  
息

當事人

X

核  
中  
意

環安人員

X

邱  
衍  
丁

勞工代表

※此訪談表單已包含『南臺灣區廠內事故訪談表-13ES100016-F003』完整之調查事項。

universalForm v0