


4.3 ORGANIZACIÓN

El Laboratorio de Medición tiene dependencia de la Subgerencia de Ingeniería de Servicio al Cliente, de la División Valle de México Centro de CFE Distribución, quien marca los lineamientos que habrán de seguirse, coordina las actividades relevantes del laboratorio con otras dependencias, canaliza las necesidades del laboratorio y realiza los trámites de importancia con la Gerencia Divisional.



f) Dentro del organigrama de la División Valle de México Centro de CFE Distribución, el Laboratorio de Medición Divisional recibe apoyo de las siguientes subgerencias o departamentos:

- **SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:** Entrega al Laboratorio de Medición Divisional los equipos de medición, inspección y prueba para su calibración (clientes internos).
- **SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DE SERVICIO AL CLIENTE:** Proporciona los recursos y/o gestión necesaria para la correcta operación del Laboratorio de Medición Divisional y coordina las actividades relacionadas con otras dependencias, dentro y fuera de la División Valle de México Centro. Además, apoya al Laboratorio de Medición Divisional en la entrega de los equipos de medición, inspección y prueba para su calibración y en su caso para su envío a laboratorios externos acreditados.
- **SUBGERENCIA COMERCIAL:** Entrega al Laboratorio de Medición Divisional los equipos de medición, inspección y prueba para su calibración (clientes internos).
- **SUBGERENCIA DE TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:** Proporciona servicio al parque vehicular, limpieza y mantenimiento general al Laboratorio de Medición Divisional, elabora las nóminas del personal, controla la documentación sobre requisiciones de personal, asistencia diaria, puntualidad, vacaciones, tiempo extra, permisos, incapacidades y cualquier afectación en nómina. Además, proporciona instalaciones y recursos didácticos necesarios para la capacitación del personal. Emite cédulas de capacitación y constancias de aptitud que avalan al personal en el puesto asignado.
- **ADMINISTRACIÓN GENERAL:** Apoya en el control de las adquisiciones de los productos necesarios para la operación del Laboratorio de Medición Divisional, vigila que el proceso de adquisición cumpla con lo establecido en el marco legal. También se encarga de la evaluación de proveedores, datos para adquisiciones, solicitudes de servicio, obra pública, y todas las actividades referentes al abastecimiento.

© 2019, CFE, México. Reservados todos los derechos.
Coordinación Transversal del SIG-CFE. Dirección Corporativa de Operaciones.
Contacto sigcfe@cfе.gob.mx




Comisión Federal de Electricidad
Política Transversal de Calidad de CFE
Sistema Integral de Gestión (SIG-CFE)



- **DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:** Se encarga de proporcionar el servicio de paquetería a las computadoras, así también como el mantenimiento a estos equipos.

g) La organización y estructura administrativa del subproceso de Metrología del Laboratorio de Medición se muestra a continuación:



Con la finalidad de cumplir con los objetivos del área, se cuenta con una organización encabezada por el Jefe de Departamento del Laboratorio de Medición Divisional; el cual coordina las actividades técnicas y administrativas para el logro de metas y objetivos establecidos, así como lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito del Laboratorio. Delega responsabilidad en caso de ausencia del Supervisor de Metrología o al Profesionista en su caso.

El Supervisor de Metrología o el Profesionista en su caso, se encarga del desarrollo de los estudios y procedimientos, así como coordinar y participar de manera directa en las actividades técnicas del área de Metrología.

Para realizar las actividades de calibración se cuenta con personal técnico, quienes están bajo constante capacitación dentro del Laboratorio. Este personal desarrolla las rutinas de confirmación metrológica de los patrones, instrumentos y equipos de medición y prueba, de acuerdo con la normatividad y procedimientos vigentes en cada una de las variables manejadas por el laboratorio.

Información más detallada sobre la extensión y límites de responsabilidad y obligación de cada uno de los niveles, así como la identificación de los responsables de firmar los reportes de calibración en el laboratorio se encuentran declarados en las responsabilidades del personal.