

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Recurso		Concepto	Especificaciones necesarias para su aplicación	
01	Materia Prima (materiales e insumos)	Instrumento con solicitud de calibración.	Programa anual de calibración, inventarios y contratos.	
02	Mano de obra	Dirección: Jefe de Departamento del Laboratorio de Medición Divisional y Supervisor de Metrología Supervisión: Supervisor de Metrología y Profesionista. Operación: Técnicos.	Perfiles de puesto Constancia de Aptitud Signatario acreditado por ema.	
03	Maquinaria, Herramienta y Equipo	• Patrones de referencia calibrados y vigentes • Equipo de medición auxiliar (Termohigrómetros)	Cartas de trazabilidad Certificados de calibración de los patrones	
04	Métodos de Operación	Procedimientos, Instructivos y Fichas	O-4413-L02	Procedimiento Operativo para la Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Prueba
			O-4413-L03	Procedimiento Operativo para el Control de Equipos de Inspección, Medición y Prueba Utilizado como Referencia
			O-4413-L04	Manual Operativo del Subproceso de Metrología
			O-4413-L05	Procedimiento Operativo para la Validación de Método
			O-4413-L06	Procedimiento Operativo para el Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones
			O-4413-L07	Procedimiento Operativo para las Juntas de Revisión por la Dirección
			O-4413-L08	Procedimiento Operativo para la Realización de Auditorías Internas
			O-4413-L09	Procedimiento Operativo para la Atención de Trabajo No Conforme, Producto No Conforme y No Conformidades
			O-4413-L10	Procedimiento Operativo de Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos
			O-4413-L11	Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades
			F-4413-L01	Ficha Técnica de Subproceso de Metrología
			I-4413-L02	Instructivo de Trabajo para la Elaboración del Ensayo de Aptitud
			I-4413-L04	Instructivo de Trabajo para la Calibración de Tensión y Corriente Utilizando Multicalibradores FLUKE familia 552xA
			I-4413-L05	Instructivo de Trabajo para la Calibración en Energía Activa y Reactiva
			I-4413-L06	Instructivo de Trabajo para Efectuar el Etiquetado del Equipo Calibrado
			I-4413-L07	Instructivo de Trabajo para Efectuar el Almacenamiento de Instrumentos en el Laboratorio
			I-4413-L08	Instructivo de Trabajo para la Identificación Metrológica de Equipos

			I-4413-L09	Instructivo de Trabajo para la Supervisión Metrológica
			I-4413-L13	Instructivo de Trabajo para el Cálculo de Error
				e Incertidumbre
			I-4413-L16	Instructivo de Trabajo para Verificaciones Intermedias
			I-4413-L19	Instructivo de Trabajo para la Evaluación de Proveedores de Servicios y Suministros
05	Medición y Seguimiento	Porcentaje de avance de cumplimiento de los equipos entregados para su calibración.	Tablero Nacional de CFE Distribución.	
06	Medio Ambiente	Instalaciones de Laboratorios de Metrología.	Temperatura y humedad controlados.	

4. MEDICIÓN DEL PROCESO

No. de Actividad VVSIEP	Descripción	Criterio de aceptación	Responsables de la Actividad
1	Equipo de laboratorio disponible (18%) %L1	Cumplimiento del programa de calibración de los equipos de laboratorio.	Supervisor de Metrología
2	Equipo calibrado dentro de programa (45%) %L2	Cumplimiento del compromiso de servicio de acuerdo con los contratos elaborados con los clientes.	Supervisor de Metrología
3	Equipo calibrado fuera de programa (18%) %L3	100% de equipo calibrado fuera de programa.	Supervisor de Metrología
4	Equipo enviado a servicio externo. (5%) %L4	Equipo enviado a servicio externo cumpliendo con el compromiso de servicio de acuerdo con los contratos elaborados con los clientes.	Supervisor de Metrología
5	Equipo calibrado al recibirlo del servicio. (5%) %L5	Equipo calibrado al recibirlo devuelto del servicio externo, cumpliendo con el compromiso de servicio de acuerdo con los contratos elaborados con los clientes.	Supervisor de Metrología
6	Equipo calibrado en sitio. (9%) %L6	Equipo calibrado en el sitio que indique el cliente, en caso de no hacer esta calibración se agrega la ponderación al %L2.	Supervisor de Metrología