

3 T-3 PENDIENTE

08/09/2026

EQUIPO	Impresora Brother Brother MFCL3750CDW · S/N ++ · Sr Javier
FALLA REPORTADA	Error de tambor de impresora
SOLUCIÓN / TRABAJO REALIZADO	se siguió el procedimiento de limpieza de tambor pues indica suciedad en el filamento del tambor se limpio todos los tambores de la impresora
COSTO DEL SERVICIO	S/ 70.00

4 T-4 CORRECTIVO

08/09/2026

EQUIPO	Computadora Compatible Compatible · S/N ++ · Mirelita
FALLA REPORTADA	desconfiguracion de teclado
SOLUCIÓN / TRABAJO REALIZADO	teclado tenia configuracion erronea se libero la configuracion erronea y se establecio la configuracion Latinoamericano
COSTO DEL SERVICIO	S/ 40.00

5 T-5 CORRECTIVO

08/09/2026

EQUIPO	Impresora HP Multifunción HP LaserJet Pro M1212nf · S/N ++ · Wendy
FALLA REPORTADA	impresora no imprime por error de impresion
SOLUCIÓN / TRABAJO REALIZADO	se verifico los drivers del equipo y se verifico la falla se reinstalo los drivers de la impresora queda operativo
COSTO DEL SERVICIO	S/ 40.00

6 T-6 CORRECTIVO

08/09/2026

EQUIPO	Otro Telefono IP Tel IP · S/N ++ · Sra
FALLA REPORTADA	equipo telefonico necesita ubicacion de escritorio

