

Phase difference to target gate for the CZ gate with $\boldsymbol{V}^{\zeta}$
$\angle G_{00} - 0.0$
$\angle G_{01} - 0.0$
$\angle G_{02} - 0.0$
$\angle G_{03} - 0.0$
$\angle G_{10} - 0.0$
$\angle G_{11} - 0.0$
$\angle G_{12} - 0.0$
$\angle G_{13} - 0.0$
$\angle G_{20} - 0.0$
$\angle G_{21} - 0.0$
$\angle G_{22} - 0.0$
$\angle G_{23} - 0.0$
$\angle G_{30} - 0.0$
$\angle G_{31} - 0.0$
$\angle G_{32} - 0.0$
$\angle G_{33} - \pi$
Ramp time (ns)
Hold time (ns)
Phase deviation
0
$\frac{\pi}{2}$
π
0.0
2.5
5.0
1
2
3