

PLANTA  
**PMC GOIANA**

FORNECEDOR  
**PROMA CONTAGEM**

RQP ABERTO POR:  
**DJAIR ALVES**

DESCRIÇÃO DA PEÇA  
**BRACKET SEAT RISER**

DATA  
**19/11/2025**

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA  
**CONTAGEM - MG**

TURNO  
**2º**

CÓDIGO  
**51960031**

PROBLEMA RE INCIDENTE?

SIM     NÃO      DATA  
08/09/2025

RESPOSTA

E-MAIL  
 OPR  
 STANDARD KAIZEN

OBSERVAÇÕES  
**INF. 2025031265**

QUAL é o Problema ?

**FURO COM REBARBA**

POR QUE é um problema?

**DIFICULTA A MONTAGEM NA CONTRA PEÇA**

QUANDO o problema foi detectado?

**19/11/2025, 1º TURNO**

QUEM encontrou o problema?

**OPERADOR DE PRODUÇÃO PMC**

ONDE o problema foi encontrado?



**LINHA DE PRODUÇÃO DO CUSCINO 6W**

COMO o problema foi encontrado?

**DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM**

RASTREABILIDADE      QTD. PEÇAS KO      QTD. PEÇAS BLOQUEADAS

**5C**                    **28**                    **7.021**

**FOTO OK****FOTO NOK****FURO COM REBARBA**

FOTOS

PROMA	Ordem de Produção	Data / Hora Etiqueta	ACA
		29/10/25 / 21:09:28	
<b>51960031</b>	Datasul <b>30010591</b> Ativo: 1	Controle Qualidade	
521/226 - EXT - SUPORTE AJUSTE DO ASSENTO CX2 - 51960031			
Embalagem	ODM / REV.	1044	Usuário 018921
Unidade de Medida PC	Lote 29102025	Próxima Operação EXPEDIÇÃO	
Estabelecimento 01	1300	Barcode 000014081805	

