Grabmannstraße 9
85072 Eichstätt

Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH Grabmannstraße 9 80572 Eichstätt

Gewerk, Arbeitsbereich: Gerüstbau

Ergänzend zu den folgenden gewerksspezifischen Sicherheitsmaßnahmen sind

die gewerksübergreifenden

erkennbar und für die Dauer der Benutzung zu kennzeichnen

Sicherheitseinrichtungen der Kapitel "Gemeinsam genutzte

Sicherheitseinrichtungen", "Von allen Gewerken

einzuhaltende Sicherheitsmaßnahmen" und "Gefahrstoffe" zu beachten.

Gefährdung, Einrichtung:	Gerüstbauarbeiten		
Lösungen, Maßnahmen:	Gerüste ordnungsgemäß nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers aufbauen.	Regelwerke:	GM C 351 GM C 352 GM C 353 GM C 354 GM C 355
	Statik; Je nach Anforderung muss eine Statik für den Aufbau erstellt werden und die Aufbau- und Verwendungsanleitung dementsprechend angepasst werden.		
	Gerüstbau nur von erfahrenen und fachlich geeigneten Personen ausführen lassen.	Regelwerke:	GM B 113 GM C 356
	Gerüstbauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Gerüstbauteile dürfen nicht eingebaut werden.	Regelwerke:	BGR 165 GM B 45
	Lastverteilende Beläge anordnen		
	Gerüst ordnungsgemäß instandhalten		
	Kennzeichnung; Der Gerüstersteller hat Gerüste nach Fertigstellung deutlich		