của dao đông trùng với ı phi cônađộ trễ đáp ứng của hệ thống điều khi(Ngoài ra, ở điều kiện bay cao 4 chuyển bay tình trang cung cấp khí động học khả năng đối với việc chịu tải trọng chuyển bay trong klmật độ cao thân máy bay với cánh ngắn. mỏng dao đông..

Nếu gặp phải dao động do phi công gây ra so sánh sư ổn định của máv bav và ngay lập tượ thả các bộ điều khiển. Nếu sự kích thích không ổn định tiến diễn, biên đô dao đông nguy hiếm sẽ phát triển trong một thời gian rất ngắn.

KHỚP NỐI TRUC

Sư xuất hiện của "quán tín sư liên kết" vấncủa sư thay đổi dần dần về khí động học và đặc tính quán tính để đáp ứng các vêu cầu của chuyến bay tốc độ cao. Các vấn đề về liên kết quán tính chỉ bất ngờ khi tính ổn định đông phân tích không tính đến đầy đủ sư thay đổi nhanh chóng về khí đông hưà quán tính đặc tính của cấu hình máy bay. Thuật ngữ "quán tính sư liên kết" là một phần nào đó gây hiểu lầm vì toàn bộ vấn đề là một trong những sự kết hợp cả về khí động học lẫn quán tính.

"Sư liên kết", xảy ra khi có một nhiễu loạn nào đó

xung quanh một trực của máy bay gây ra nhiệu loạn về một trục khác. Một ví dụ về chuyển động không liên kết chuyển động là sự nhiễu loạn được cung cấp cho một chiếc máy bay khi chiu tác đông của đô lệch bánh lá Việc dẫn đến chuyển động bị giới han đến nghiêng chuyển động mà không cá không có xáo trộn trong hướng đi hoặc lộn vòng. Một ví du về chuyển động liên kết có thể là sư xáo trôn do một máy bay tạo ra khi chịu chiu tác động của độ lệch bánh líChuyển động tiếp theo

tion có thể là một sư kết hợcủa sự nhao và chuyển động lăn. Do đó, chuyển đông lăn là kết hợp với chuyển đông nhao để xác định kết quả, chuyển động. Loại tương tác này xuất phát từ các đặc tính khí động học và được được gọi là "sư liên kết khí động học!"

Một loại liên kết riệng biệt là kết quả từ đặc tính quán tính của cấu hình máy bay. tion. Đặc tính quán tính của hệ thống máy bay hoàn chỉnh có thể được chia thành lăn, hướng đi, chuyển dịch 90° sẽ l anh hưởng đến tốc độ lôn vòng tốc độ

và quán tính nhào và mỗi quán tính là một thước đo của lưc cản đối với sư tăng tốc lăn, nhao hoặc ngẩng gia tốc của máy bay. Máy bay dài và thon, tao ra quán tính lăn khá nhỏ trong νά sư chí i và quán tính hướng trục. phi công phải dưa vào tính ổn định đông học vốn có Những đặc điểm này là điển hình của máy bay hiện đại. cấu hình máy bay... Thông thường hơn I thấp máy bay tốc độ có thể có sải cánh lớn hơn chiều dài thân máy bay. Loại cấu hình 1 tao ra một tương đối quán tính lăn lớn quán tính. Sư so sánh của các cấu hình này được thể hiện trong hình 4.34.

Sư liên kết quán tính có thể được minh hơbảng cách xem xét xem xét khối lượng của máy bay là các vấn đề trong máy bay hiện đại là kết quả tư nhiệtlập trung vào hai vếu tố. một vếu tố đại diện cho khối lượng phía trước trọng tâm và một khối lượng đại diện cho khối lương phía sau c.gCó hai trục chính các hệ trục để xem xét: (1) khí động học. hoặc trục gió đi qua trong tâm theo hướng gió tương đối hướng và (2) quán tính trục là qua trong tâm theo hướng của hai các khối lượng phần tử. Hệ trục này được minh họa trong minh hoa trong hình 4.34.

> Nếu máy bay được hiển thị trong hình 4.34 ở trong một số điều kiện bayngi trục quán tính và truc khí đông học được liên kết, không có quán tính sự liên kết sẽ phát sinh từ chuyển động lặn chuyển động. Tuv nhiên. nếu trục quán tính nahiêna so với truc khí đông học. sư quavquanh trục không khí động học. truc đông lực học sẽ tạo ra các lực ly tâm và gây ra một sự thay đối hướng mũi lên 🗝 aṣ̄ (mô men. Trong trường hợp này, một chuyển đông lăn của máy bay gây ra một lực nghiêng mô men uốn thông qua tác đông của quán tính Đây là "quán tính sự liên kết quán tính và là được minh họa bằng phần B của hình 4.34.

được xoay về Khi máv bav trục quán tính sẽ không tồn tại sự liên kết quán tính nào, nhưng sự kết hợp khí động học sĩ sẽ hiện diện. Phần Phần C của hình 4.34 cho thấy máy bay sau khi lộn yồng 90" quanh truc quán tính. Đô nghiêng n vốn ban đầu v góc tấn (a) là bây giờ là góc trượt ngang (-6). Ngoài ra. ban đầu không trượt ngang ban đầu giờ đã trở thành không qóc tấn công. Sự trượt ngang do điều này gây ra