-continued



a/b/c/d = 20/20/50/10
Mw = 9500, Mw/Mn = 1.74

(A-7)





a/b/c/d = 20/35/45
Mw = 7500, Mw/Mn = 1.55

(A-8)





a/b/c/d = 15/30/50/5
Mw = 10000, Mw/Mn = 1.75

-continued

(A-9)





a/b/c = 15/40/45
Mw = 6500, Mw/Mn = 1.72

(A-10)





a/b/c/d = 15/25/45/15
Mw = 13000, Mw/Mn = 1.90