## Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

gem. §2 BaustellV 583-2019 Sanierung und Erweiterung der Klinik Eichstätt 2. BA Grabmannstraße 9 85072 Eichstätt

Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH Grabmannstraße 9 80572 Eichstätt

|                          | Kein Flatterband!   |                        |                          |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|
|                          | Siehe Bereich "Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen".  |                        |                          |
|                          | Seitenschutz an Dachkanten vorsehen,  | Regelwerke:            | GM B 100                 |
|                          |   |                        | GM B 101<br>GM B 104     |
|                          | Zugelassene<br>Flachdachrandsicherungssysteme<br>verwenden!   | Regelwerke:            | GM B 104                 |
|                          | Arbeits-/ Schutzgerüst errichten und instandhalten;<br>Siehe Bereich "Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen".                           |                        |                          |
| Gefährdung, Einrichtung: | Absturz bzw. Unfallgefahr durch Dach  | öffnungen              |                          |
| Lösungen, Maßnahmen:     | Abdeckung von Dachöffnungen<br>Abdeckung durchtrittsicher und<br>unverschieblich  | Regelwerke:            | DGUV<br>Vorschrift 38    |
|                          | Schutznetze einspannen;<br>siehe Bereich "Gemeinsam genutzte<br>Sicherheitseinrichtungen"   | Regelwerke:            | GM B 102                 |
|                          | Seitenschutz anbringen;<br>siehe Bereich "Gemeinsam genutzte<br>Sicherheitseinrichtungen"   | Regelwerke:            | VERORDNUN<br>G ArbstättV |
| Gefährdung, Einrichtung: | Absturz bei der Verwendung der Dach   | fläche als Verkehrsweç | I                        |
| Lösungen, Maßnahmen:     | Markieren (beispielsweise durch<br>Belagwechsel) bzw. Sichern der<br>Verkehrswege!  |                        |                          |
|                          | Abstand zur ungesicherten Dachkante<br>mindestens 2,00 m einhalten!<br>Absperren der Bereiche mit Ketten (kein<br>Flatterband) oder Bauzäune! |                        |                          |
| Gefährdung, Einrichtung: | Bauzustände   |                        |                          |
| Lösungen, Maßnahmen:     | Abbruchanweisung beachten   |                        |                          |
|                          | Überlastung von Bauteilen vermeiden (Abbruchmaterial,)  | Regelwerke:            | GM D 75                  |
|                          | Geeignetes Personal verwenden!  |                        |                          |
| Gefährdung, Einrichtung: | Lärmemission  |                        |                          |
| Lösungen, Maßnahmen:     | Gehörschutz   |                        |                          |
| <u> </u>                 |   | _                      | Seite 20 von 76          |