





















Herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad

Hojas de registro (Check Sheets)

Defecto/ Hora	1	2	3	4	5	6
Α	/	///				//
В		//	/	/	/	
С	/		/			//
D				////		

- ✓ Una manera organizada de recolectar información
- ✓Insumo de otras herramientas
- ✓Permite visualizar patrones aunque no es la herramienta más idónea para ello

Herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad


2. Diagrama de Dispersión (Scatter Diagram)



- ✓ Gráfico del comportamiento de una variable vs otra.
- ✓ Permite visualizar posibles asociaciones

Herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad


3. Diagrama de Causa y Efecto (Cause-and-Effect Diagram, Fish-Bone Chart)




✓Lluvia de ideas, trabajo en equipo


Herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad

4. Histograma (Histogram)




- ✓ Gráfico de barras en el que se representan las frecuencias absolutas o relativas de las observaciones que ocurren en cada una de las clases en las que se divide el conjunto de datos.
- ✓ Permite visualizar posible distribución de probabilidad de la variable.









Cartas de Control

FUNDAMENTO JEÓRICO

MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN Y VARIABILIDAD

Supongamos que se ha tomado una muestra de tamaño n. Representemos dichos datos por x1,x2,...xn. Es útil resumir caracterizar a la muestra mediante medidas numéricas de tendencia central y dispersión.

Localización	Variabilidad	
Media	Rango	
Mediana	Varianza	
Cuantiles	Desviación Estándar	

Cartas de Control

FUNDAMENTO JEÓRICO

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
Sea X una variable aleatoria. Decimos que X1,X2,...Xn es una muestra aleatoria de X de tamaño n si:

Las variables aleatorias Xi son independientes.

Las variables aleatorias Xi se distribuyen idénticamente como X.

Si X se distribuye con Media μ y Varianza $\sigma^2,\;$ la media muestral de X tiene una distribución aproximadamente normal.

