


Отказы системы верхнего привода

объект Bce











СВП	Куст	Скважина	Месторождение	Дата	Описание ремонта	НПВ,ч	Подрядчик	Ответственная сторона
Tesco 250/400 №942	47	8471	Южно-Тамбейское	30 августа 2020 г.	Ремонт СВП (посторонние шумы и скрипы, не рабочий маслонасос СВП)	24,00	АКСИОМА	Служба СВП
Tesco 250/400 №942	47	8471	Южно-Тамбейское	31 августа 2020 г.	Ремонт СВП (посторонние шумы и скрипы, не рабочий маслонасос СВП)	24,00	AKCUOMA	Служба СВП
Tesco 500 ESI 1350 №1002	11	1102	Западно-Сеяхинская	8 апреля 2020 г.	НПВ. Ремонт СВП. (неисправность функции подвода/отвода штропов)	22,75	Топ Драйв Сервис	Служба СВП
DQ500Z DQ-17-002	1	14	Юрхаровское	23 марта 2020 г.	Ремонт СВП	21,75	AKCUOMA	Служба СВП
DO5007 DO-17-002	1	14	Юпхаповское	7 января 2020 г	Ремонт гилросистемы (переоборулование г/насоса) СВП			OMTO
Всего						668,62		