
300 K
4 K
Buck converter
Noisy rail!
LDO
$P_{loss}=2RI^2$
I
V_{DD}
2R=200 Ω
C=1 nF
V_{ref}
A(s)
$-g_{mP}$
$v_{out}(t)$
I_{load}