
PC
③
USB
CPU/FPGA
GPIO
④
LS
LS
status
cfg<0>
cfg<1>
⑥
J1A J1B
J2A J2B
VOUT
VOUT
VFB
VSS
WX
YZ
②
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
Multimeter
C1
C2
C3
C4
C5
C6
①
VDD
VSS
PCB
⑤
1.8 V
max 100 uA
Power supply
ESD bracelet