
Práctica 7 a): En este apartado hay que construir un *luxómetro* basado en el uso de una LDR (*el valor de su resistencia eléctrica depende de la intensidad de luz que percibe*). La tensión Vo, a partir de la cual se determina la intensidad de la luz, se debe de muestrear cada 0.8 segundos. El valor de la intensidad de la luz se debe representar en *Lux* en el LCD. Componentes ISIS: PIC18F452, RES, LM016L, LDR.

Pregunta: ¿A qué se debe el error en el valor del número de *Lux* representado?



$$R_{LDR} = 680 \left(\frac{5}{v_o} - 1 \right)$$

$$Lux = \left(\frac{R_{LDR}}{127410}\right)^{\frac{-1}{0.8582}}$$

$$a^n \equiv pow(a, n);$$

Práctica 7 *b*): En este apartado hay que construir un medidor de presiones basado en el uso de un sensor MPX4250. <u>La frecuencia de muestreo de la tensión proporcionada por el sensor debe ser de 0.5 hercios</u>. La presión medida se representará en un LCD. Las unidades de la presión a representar cambiarán a medida que se presione el pulsador, siguiendo la siguiente secuencia: kPa, PSI, Atm, mBar, mmHg, N/m2 y kg/cm2.

Componentes ISIS: PIC18F452, MPX4250, RES, Button, CAP, LM016L.

En esta apartado no se puede utilizar la función delay_ms().

Pregunta: ¿a qué crees que se debe el error en el valor de la presión representada?

Nota:

1 Psi = 6.8927 kPa

1 Atm = 101'325 kPa

1 mBar = 0.1 kPa

1 mmHg = 0'13328 kPa

1 N/m2 = 1 Pa = 0.001 kPa

1 Kg/cm2 = 98'1 kpa


 $1 \text{ kp/cm}^2 = 98'1 \text{ kPa}$

P -	$=\frac{(v_{out}/v_s)-0.04}{0.00260}$	$v_s = 5V$	$54,2v_{out}-1$	_1411
I_{kPa} –	0,00369			-1 4, 11

kPa	PSI	Atm	mBar	mmHg	N/m²	kg/cm ²	kp/cm²
100	14,5	0,9869	1000	750,3	10 ⁵	1,02	1,02

Nota: El rango de presiones que puede medir el sensor

MPX4250 es: $0 \text{ kPa} \le P \le 250 \text{ kPa}$



Nota: utiliza el Counter Timer para comprobar si las temporizaciones son correctas.