

Relação embro os espoços

- · Mão há correspondências
 - · Redundância. Há voirien configuroções de juntas para posições no espoço

Parsos para estabolear a cinamática divota


- 1-Colocar o robô na posição Zero Mardwaro
- 2-Atribuir sistemas de coordonadas a todas as juntas
- 3- Des crevers en relações entre juntos
- 4- alter matrizes Ai
- 5-Multiplicar matrizer e deter $T_{M} = A_{1} \cdot A_{2} \cdots A_{N}$
- 6- Obter coordonadas da mão (Pasição)
 7- 11 11 (orientação)


Passo 3 Junta

Eiro-linha em reloção à qual se defint o movimento

- · Potocional
- · Brismatico (Lineal)


l'Exemplos de siscos de junta







l Parâmétros cimemoticos - definem a reloção entre duas juntas Constantable costamoson P sugere (M) parametros alternativos

- · 2 comprimentes · 2 ângulos







Comprimento de elo (Di)

li= zi-192i, Oi 122-1 Li e sompre fixo • trans(li,0,0)

Deslocamento de junta (di)

di= Oi-1, zi-1 | zi-1

L) l'arientel em juntas prismaticas

• trans (0,0,di)

Amgulo de torçõe (α_i) $\alpha_i = \chi(3_{i-1}, 3_i) \mid \chi_i$ $\beta_i \neq \beta_i \Rightarrow \gamma \neq \chi(\alpha_i)$ • $\gamma \neq \chi(\alpha_i)$

Angulo de gunta
$$(oi)$$
 $oi = X(x_{i-1}, x_i)$
 $i = xoly(oi)$

Tabla de parâmetros Dy

	o/junta i	Oi		di	l wi
_	1	0 1		d	W ₁
	2	O g) Q	d 2	$\checkmark \mathfrak{D}$
~	•				
		0 N))	d N	$\sim N$

Ai =
$$Rot_3(oi)$$
 - $trans(li, 0, di)$ · $rot_8(ai)$

$$R = A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_N$$