



技术要求：
1.所有锋利边缘应保持锐利状态，确保其切割性能。
2.不得有任何磨钝或去毛刺处理，保持原始加工状态的锋利度，



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

铝合金		
阶段标记	质量	比例
		1:1
共 张 第 张	版本	替代

静刀