

- sehr gut
- ◐ ausreichend
- ungenügend

		Radiallastaufnahme	Axiallastaufnahme	Winkeleinstellbarkeit	Hohe Drehzahlen	Geringe Lagerreibung	Hohe radiale Steifigkeit	Hohe axiale Steifigkeit	Zerlegbarkeit
Rillenkugellager		◐	◐	◐	●	●	◐	◐	○
Zylinderrollenlager*		●	◐	◐	●	●	●	◐	●
Nadellager		◐	○	○	◐	◐	●	○	●
Schräggugellager		◐	◐	◐	●	●	◐	◐	○
Kegelrollenlager		●	●	◐	○	◐	●	◐	●
Pendelrollenlager		●	◐	◐	◐	◐	●	◐	○
Axial-Rillenkugellager		○	◐	○	○	◐	○	◐	●

* Kann als Loslager genutzt werden