

智能循迹小车的调试







北京邮电大学

自动化学院

刘春

系统调测 2 系统故障 循迹功能验收 4 外观与结构设计




系统调测

- 一般来说,电路系统的调试分为两步进行。首先进行分调(即按逻辑划分的模块进行调试),然后进行整机调试(即总调)。
- 1. 透彻理解调试对象的工作原理和电路结构,明确调试的任务。即 搞清楚调试的是什么电路,电路输入输出间的关系如何,正确情 况下输入和输出信号的幅度、频率、波形怎样,做到心中有数。
- 2. 应在电路实际工作状态下进行测量,从实际出发选用仪表,尽量 使用简便的测量方法,并注意设备和人身安全。
- 3. 通常调试工作是按信号的流程<mark>逐级</mark>进行。可以从输入端向输出端推进,也可以从输出端向输入端倒推,直到使电路达到预定的设计要求为止。
- **4.** 养成边测量、边记录、边分析的良好习惯,培养认真、求实的科学态度和工作作风。

电路系统中的故障

- 实践证明,电路系统出现故障的原因是多方面的,它包括:接线错误,接点接触不良,元器件性能不稳或损坏,电路参数选择不合理,信号源或电源不合要求以及外部和内部噪声的影响等。其中接线错误占故障的一半以上。
- 排除任何故障的第一步,就是对可以观察到的故障现象进行分析,首先缩小故障范围,把故障缩小到一个电路或一个集成芯片内,再确定故障原因。











北京邮电大学

自动化学院

刘春













北京邮电大学















犯大家成功。

