

智能循迹小车的硬件结构









北京邮电大学

自动化学院






智能迷宫小车的实现



整个系统包括单片机控制模块、电机驱动模块、传感器检测模块和小车车体组成。

单片机控制模块、电机驱动模块等在小车车体上,检测传感器安装在车体前方。




北京邮电大学

自动化学院

测控电子


装配图





测控电子工艺实习

原理图




北京邮电大学


串口电平转换


自动化学院


川春

外部接口电路











北京邮电大学

共阳极字形"1"编码示例: F9H

dp	g	f	e	d	c	b	a
1	1	1	1	1	0	0	1

g f com a b
$\stackrel{a}{\Longleftrightarrow}$
$f \bigcirc g $ b
$e \int d c$
dp
e d com c dn
e d com c dp

字符	0	1	2	3	4	5	60	7	8
共阴极	<u>3F</u>	06	5B	<u>4</u> F	66	6D	<u>7F</u>	07	<u>7</u> F
共阳极	CO	F9	A4	ВО	99	92	82	F8	80

9	A	b	С	d	Е	F	Р	•	暗
6F	77	<u>7C</u>	39	5E	79	71	73	80	00
90	88	83	С6	A1	86	8E	8C	7F	FF





传感器 (sensor) 相关知识

- 能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他形式的信息,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
- 是实现自动检测和自动控制的首要环节。



传感器的作用

- 传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
- 在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来 监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或 最佳状态,并使产品达到最好的质量。
- 传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。



反射距离达30cm

- 红外传感器模块对环境光线适应能力强,有一对红外线发射与接收 管,发射管发射出一定频率的红外线。
- 红外发射管发射光线到路面,红外光遇到白底则被反射,接收管接 收到反射光,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时 信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号);当红外光遇到黑 线时则被吸收,接收管没有接收到反射光,信号输出接口输出数字 信号(一个高电平信号)。


可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电

压为3.3V~5V。



驱动方式

- 采用左右两轮分别驱动,万向轮转向的方案。
- 即左右轮分别用两个转速 和力矩基本完全相同的直 流电机进行驱动,车体后 部装一个万向轮。





大家想一下,小车的控制方式吧

小车怎么转弯?怎么直行?

当两个直流电机转向相反同时转速相同时就可以 实现电动车的原地旋转,由此可以轻松的实现小 车坐标不变的90度和180度的转弯。




小车安装的时候需要注意哪些问题呢?


在安装时我们保证两个驱动电机同轴。当小车前进时,左右两驱动轮与后万向轮形成了三点结构。

这种结构使得小车在前进时比较平稳。为了 防止小车重心的偏移,万向轮起支撑作用。













北京邮电大学

自动化学院

直流减速电机控制方法

- H桥驱动电路
 - 要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。
 - 当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。
 - 当Q2管和Q3管导通时同理。






北京邮电大学

自动化学院


电机的转速如何控制呢?

- 采用PWM(Pulse Width Modulation脉冲宽度调制)
 驱动方法
- 占空比越大,电机的速度越快





传感器数据处理



	处理		
左	前	右	处理 方式
0	0	0	?
0	0	1	右转
0	1	0	前行
0	1	1	?
1	0	0	左转
1	0	1	?
1	1	0	?
1	1	1	?



0表示检测到白色,1表示检测到黑色