



RAPPORT D'INTERVENTION

RÉFÉRENCE

RAP-2023-010

Date : 18/04/2023

CLIENT**SCI Bellevue****SITE**

17 rue des Écoles, 92160 Antony

ÉQUIPEMENT

Non identifié dans les archives

INFORMATIONS TECHNIQUES

RUBRIQUE	DESCRIPTION
Type	Diagnostic chauffage collectif.
Technicien	Ali — technicien fictif.
Constat	Dysfonctionnement signalé sur l'installation de chauffage collectif.
Action	Contrôles de premier niveau et recommandation d'une visite complémentaire.
Résultat	Diagnostic non conclusif ; intervention complémentaire à programmer.

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES ASSOCIÉS

Intervention INT-2023-010. Aucun devis ni facture associés.

NOTE DE MIGRATION

Conserver equipment_id = NULL : ne pas déduire un équipement depuis l'adresse du site.