XT-22U FPC 电容式指纹仪 技术开发手册

1 产品简介

FPC 电容式指纹仪由**杭州信泰科技开发有限公司**于 2007 年推出的新产品。该产品采集图形速度快,图像精度高,稳定性好,同时提供指纹算法和二次开发所需的 SDK。

产品性能指标如下:

指标	说明
	近
指纹识别	
指纹图像录入时间	<0.1 秒
比对速度	P4 3.0GHz: 12,000 枚/秒
安全等级	五级可调
认假率	小于 0.0005%
拒真率	小于 0.2%
供电电压	5V±5%
通讯	
接口	USB
供电端口	USB
工作环境	
温度	-10 °C ─-40 °C
相对湿度	45%RH—85%RH (无凝露)
外形尺寸(L×W×H)*	
模块	56.0×38.5×8.5mm
传感器板	46.0×38.0×9.5mm
使用保养	
按压次数	1,000,000 次
抗静电	15,000V

2 SDK 说明

FPC 电容式指纹仪提供二次开发所需的开发包,其目录说明如下:

Bin: 是 Demo 的可执行文件 Example: 是 Demo 的源码

Update: 固件升级程序, 当固件本版升级时, 可用来升级

DLL: 二次开发包所提供的动态库文件

3 二次开发接口说明

在 SDK 里提供两个动态库分别是: xt22Udll.dll(设备库)和 xtFpaDll.dll(指纹算法库)。下面分别对二个动态库的接口作详细说明。

设备库:

A. 打开设备:

函数原型: BOOL WINAPI FU_OpenDevice(int nDevNum,HANDLE* phHandle);

函数功能: 打开设备

函数参数: nDevNum 取 0, phHandle 为指向 HANDLE 类型的指针,请定义全局

变量。

返回值: TRUE 成功, FALSE 失败。

B. 关闭设备:

函数原型: BOOL WINAPI FU CloseDevice(HANDLE hHandle);

函数功能: 关闭设备

函数参数: hHandle 取打开设备成功后的 phHandle 值

返回值: TRUE 成功, FALSE 失败。

C. 复位设备:

函数原型: int WINAPI FU ResetDevice(HANDLE hHandle);

函数功能: 复位设备

函数参数: hHandle 取打开设备成功后的 phHandle 值

返回值: RT OK 成功, 其他失败。

D. 从设备获取图像:

函数原型: int WINAPI FU_GetFpImage(HANDLE hHandle,unsigned char *pImgData);

函数功能: 从设备获取图像,需要用户按手指

函数参数: hHandle 取打开设备成功后的 phHandle 值; pImgData 为指向图像的 缓冲区,大小为 152*200 字节。

返回值: RT OK 成功, 其他失败。

E. 保存获取的图像为 BMP 格式文件

函数原型: BOOL WINAPI FU MakeBMPFile(char* strFileName,unsigned char

*pPicData);

函数功能:把从设备获取的指纹图像以 BMP 格式写成文件

函数参数: strFileName 指向文件名的指针, pPicData 为指向指纹图像的指针, 大

小为 152*200

返回值: RT OK 成功, 其他失败。

F. 探测手指是否移开手指

函数原型: int WINAPI FU IsFingerOn(HANDLE hHandle, int*fingerStatus);

函数功能: 判断手指是否移开设备,可用于指纹采集时判断手指是否拿开,进行 下一次按手指操作。

函数参数: hHandle 取打开设备成功后的 phHandle 值, fingerStatus 为指向手指状 态的指针。函数成功返回后,如果移开手指 fingerStatus 所指向的 int

型值为1,否则为非1

返回值: RT OK 成功, 其他失败

算法库:

G. 比对指纹特征和指纹模板

函数原型: int WINAPI xtCompare(BYTE *Feature, BYTE *Template, int sLevel);

函数功能:比对指纹特征和模板,实现身份认证。

函数参数: Feature: 指向指纹特征的指针,长度=512字节:

指向指纹模板的指针,长度=512字节; Template:

安全等级, 1-5级, 一般取 3。(5级最严格) sLevel:

0: 比对失败; 返回值:

1-100: 比对通过,分值越高说明匹配度越高

H. 从图像中抽取特征值

函数原型: int WINAPI xtFeatureExtraction(BYTE *Image, BYTE *Feature);

函数功能: 从图像里抽取指纹特征

函数参数: Image: 指向指纹图象缓冲的指针,图象缓冲为 152*200 字节;

Feature: 指针指向现场录入的指纹特征,长度=512字节:

返回值: 0: 特征抽取失败;

1: 特征抽取成功:

I. 3 个指纹特征合成一个指纹模板

函数原型: int WINAPI xtTemplateMerge3(BYTE *F1, BYTE *F2, BYTE *F3, BYTE *Template);

函数功能:将3个指纹特征合成一个指纹模板

指向指纹特征 1 的指针,长度=512 字节: 函数参数: F1:

> 指向指纹特征 2 的指针,长度=512 字节; F2:

> F3: 指向指纹特征 3 的指针,长度=512 字节:

Template: 指向指纹模板缓冲区的指针,长度=512字节;

返回值: 0: 合成模板失败

1-3: 合成成功,数值表示最优的指纹。1--F1, 2--F2, 3--F3.

4 主要程序流程

以下是几个主要操作的流程,注意在做这些操作前要确保设备已经打开。在程序 开始时请调用打开设备接口函数,程序退出前请调用关闭设备接口函数。


A. 获取指纹图像

程序流程:

```
int nFlag = RT_FAIL;
int fingerStatus=0; //手指状态
do{
    ShowMessage("请按手指!");
    //从设备获取图像
    nFlag =FU_GetFpImage(HANDLE hHandle,unsigned char
*pImgData); //用户取消退出循环
if (cancel) break; if(nFlag==RT_OK)
    {
        ShowMessage("请拿开手指!");
        do
        {
            FU IsFingerOn(m hDevice,&fingerStatus);//判断手指
```

是否移开

```
} while (fingerStatus==0);
         char strError[256];
         FU_GetErrorString(nFlag,strError);//获取信息
         CString str;
         str.Format("%s",strError);
         ShowMessage(str);
     }
  }while(nFlag!=RT_OK);
  if (fingerStatus==0||nFlag!=RT_OK)
  {
     return 0; //失败或用户取消
  }
  else
  {
     return 1;
                //成功
  }
图表流程:
```



B. 取指纹特征

程序流程:

```
ShowMessage("请按手指......");
memset(m_pImgData,0xFF,sizeof(m_pImgData));
if (GetImage()) //获取指纹图像
{
if (xtFeatureExtraction(m_pImgData,tz)== 1) //从指纹图像中抽取特征值
```

return TRUE;


else

return FALSE;

}

return FALSE;

图表流程:




```
C. 合成指纹模板
程序流程:
if (GetImage()) //获取指纹图像
{
if (xtFeatureExtraction(m pImgData,tz1)== 0) //从指纹图像中抽取
                  指纹特征1
return FALSE;
}
if (GetImage()) //获取指纹图像
{
if (xtFeatureExtraction(m pImgData,tz2)== 0) //从指纹图像中抽取
                指纹特征 2
return FALSE;
}
if (GetImage()) //获取指纹图像
{
if (xtFeatureExtraction(m_pImgData,tz3)== 0) //从指纹图像中抽取
                   指纹特征3
return FALSE;
}
int ret;
ret=xtTemplateMerge3(tzData1, tzData2, tzData3, m_pMbData);
```

if(ret<=0)

return FALSE;

return TRUE;

图表流程



5 实例程序说明

运行 DEMO 程序初始化界面如下:



点击打开设备:



点击指纹模板,根据提示按三次手指:



录入成功并给用户提示最好的手指,给用户一个直观的感觉应该怎样按捺手指会获得良好效果,方便用户以后录入。 点击取指纹特征,需按一次手指:



点击指纹比对,将比对刚才获取的指纹特征和指纹模板,如果是同一枚手指则会 比对通过,否则比对失败:



点击获取图像则可以查看手指图像:



点击增加用户,会弹出一个对话框,用户可以在对话框内输入 ID 号,点击确定后根据提示按手指(3次),成功后会在左边的列表框内增加刚才的用户 ID,此用户的指纹模板将存放在应用程序目录下的 data 文件夹下。在列表框内选择一个用户 ID,然后点击用户比对,根据提示按手指,查看比对结果。点击搜索用户,根据提示按手指,查看搜索结果:



点击连续搜索:



每按一次手指,都会根据此枚手指搜索相匹配的用户,直到点击取消当前操作。