# 第7章

# 可编程并行数字接口电路

### 内容提要:

#### 两种可编程并行接口芯片的应用

- 可编程芯片:
  - 可以通过软件命令,控制芯片的工作方式


数据传输方向

输入/输出方式

# 可编程定时器8253

### 计数与定时

定时/计算器的工作基准是时钟脉冲



计数脉冲周期恒定 --- 定时

定时的时间长度取决于时钟脉冲的周期及脉冲数




### 8253芯片特点

- 可编程的逻辑器件;
- 非通道型的接口,具有特定功能;
- 可实现计数和定时;
- 工作方式:
  - 减法计数
  - 计数值减为0时输出相应控制信号
  - 输出控制信号的形式可通过软件设置

- ① 外部主要引脚信号 功能及内部结构
- ② 计数启动方式
- ③ 工作方式
- ④ 控制命令字格式
- ⑤ 应用

### 1. 外部引线及内部结构

- 连接系统端的主要引线:
  - D0----D7
  - #CS
  - #RD
  - #WR
  - A0, A1
- 连接外设端的主要引线:
  - CLK ------ 时钟脉冲输入
  - GATE ------ 门控信号输入
  - OUT ----- 定时输出



### 内部结构特点

■ 具有三个完全相同的、独立的计数/定时器 CNT0 16b初值 寄存器 数 据总线缓 CLKo 计数器 **GATE**0 0 OUT<sub>0</sub> CLK<sub>1</sub> 计数器 读/写 GATE1 逻辑 OUT<sub>1</sub> 线 CS CLK2 计数器 控 制 GATE2 寄存器 存放控制 2 OUT2

### 结构特点

- 内部3个计数器均为减法计数器
  - 根据计数脉冲的频率及需要定时的时间长度确定计数初值

■ 控制寄存器

存放控制命令字

# 外部引线及内部结构

- 三个可独立工作的16位定时/计数器,一个控制寄存器。 共占用4个端口地址。
- 4个端口的地址编码:

<b>A1</b>	AO	
0	0	CNT0
0	1	CNT1
1	0	CNT2
1	1	控制寄存器

### 2. 计数启动方式


启动方式由GATE端信号的形式决定

软件启动 —— GATE端为高电平


硬件启动 —— GATE端有一个上升沿

# 3. 工作方式

- 软件启动,不自动重复计数;
- 计数结束输出高电平。




- 硬件启动,不自动重复计数;
- 计数开始输出低电平,结束后又变高。




- ① 计数一旦启动,GATE端既使变 低也不会影响计数。
- ② 可重复触发。当计数到0后,不用再次写入计数初值,只要再次出现GATE上升沿,即可产生一个同样宽度的负脉冲

- 软、硬件启动,自动重复计数。
- 计数到最后一个脉冲时输出低电平



- ① 可输出频率为(1/N) CLK脉冲频率的连续方 波信号。
- ② 每1个OUT端脉冲包含 (N-1)\*CLK的正脉 冲,1CLK的负脉冲。

- 软、硬件启动,自动重复计数。
- 输出对称方波




- ① 若N为偶数,输出频率 为(1/N) CLK频率的 连续对称方波信号。
- ② 若N为奇数,输出波形为(N+I)/2CLK周期正脉冲,(N-1)/2CLK负脉冲。

#### ■ 方式4

- 软件启动,不自动重复计数。
- 计数结束输出一个CLK宽度的 低电平

- 硬件启动,不自动重复计数
- 波形与方式4相同




### 工作方式小结

- 需要两个写脉冲 —— 两次写操作
  - 第1个写脉冲写入控制字
  - 第2个写脉冲写入计数初值
- 不同的工作方式,有不同的计数启动方法。
- 可根据对输出波形的要求,选择不同的工作方式。
- 能输出连续波形的只有方式2和方式3。

### 4. 控制字

■ 用于设定各计数器的工作方式



最大16位BCD数: 9999

最大16位二进制数:FFFF


8253省城陆计数器

最大计数初值: 0

# 5.8253的应用

- 硬件设计:
  - 与系统的连接
- 软件设计
  - 初始化程序设计
    - 写入控制字
    - 置计数初值


### 与系统的连接示意



### 应用中的注意点


- 每一次启动计数,需有两次写操作:
  - 写控制字
  - 写计数器初值
    - 如果初值为8位字长,则一次写入;若初值为16位字长,则需两次写入
- 每个计数器的控制命令字均送入控制寄存器
- 各计数器的计数初值送到该计数器的计数寄存器及初值寄存器。

# 初始化程序流程



# 初始化程序流程

■ 当有两个以上计数器被应用时的初始化程序设计流程:



# 初始化程序流程



#### 原则:

- ◆ 先写入控制字
- ◆ 后写入计数初值

- 采用8253作定时/计数器, 其接口地址为0120H~0123H。
- 输入8253的时钟频率为2MH。要求:
  - CNT0每10ms输出一个CLK周期宽的负脉冲
  - CNT1输出10KHz的连续方波信号
  - CNT2在定时5ms后产生输出高电平
- 画线路连接图,并编写初始化程序.



#### ■ 计算计数初值:

CNT0: 10ms/0.5us=20000

CNT1: 2 MHz/10KHz=200


CNT2: 5ms/0.5us=10000

#### ■ 确定控制字:

CNT0: 方式2, 16位计数值 — → **00110100** 

CNT1: 方式3, 低8位计数值 — → 01010110

CNT2: 方式0, 16位计数值 — → 10110000



#### 初始化程序

#### CNTO: **MOV DX, 0123H MOV AL**, 34H **OUT DX, AL MOV DX, 0120H MOV AX, 20000 OUT DX, AL** MOV AL, AH

**OUT DX, AL** 

CNT1: CNT2:

#### 8253接口


- 可编程8bit并行接口
  - 通过软件初始化控制其工作方式和计数/ 定时时长
- 实现对外部设备的定时/计数控制
  - 减法计数器



# 可编程并行接口8255


# 1. 并行接口8255的特点:

- 通道型接口
  - 主要用于数据的输入或输出
- 含3个独立的8位并行输入/输出端口
  - 2个为8位端口 (PA, PB);
  - 1个可拆分为两个4位端口(PC口)
- 各端口均具有数据的控制和锁存能力
  - 既可作为输入端口,也可以作输出端口。
- 可通过编程,设置各端口工作在某一确定 态下。



# 2. 结构

A组控制 A端口,C口高4位



# 3. 引线

#### 连接系统端的主要引线:

- D0----D7
- #CS
- #RD
- #WR
- A0, A1
- REAST

<b>A1</b>	$\mathbf{A0}$	
0	0	A端口
0	1	B端口
1	0	C端口
1	1	控制寄存器


# 引线

#### 连接外设端的引脚:

- PA0 —— PA7
- PB0 —— PB7
- PC0 —— PC7

分别对应A、B、C三个端口

# 8255与系统的连接示意图



# 4. 工作方式

基本输入/输出方式(方式0) 选通工作方式(方式1) 双向传送方式(方式2)

### 方式0:

- 相当于三个独立的8位简单接口
- 各端口既可设置为输入口,也可设置为输出口,但不能 同时实现输入及输出
- C端口可以是一个8位的简单接口,也可以分为两个独立的4位端口
- 常用于连接简单外设,适于无条件或查询方式

#### 方式0的应用:


#### ■ 习惯上:

- A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口
- C口的某些位作为状态输入

#### ■ 注:

■ 若使C端口低4位中某一位作为输入口,则低4位中其他位都应作 为输入口。同时可设高4位作为输出。

# 8255工作于方式0的连接示意图



#### 方式1:

- 利用一组选通控制信号控制A端口和B端口的数据输入输出
- A口、B口作输入或输出口,C口的部分位用作 选通控制信号
- A口、B口在作为输入和输出时的选通信号不同





# 方式1的应用:

- 方式1主要用于中断控制方式下的输入输出
- C口的8位除用作选通信号外,其余位可工作 于方式0下,作为输入或输出口。

#### 方式2:

- 双向输入输出方式
  - 可以既作为输入口,又作为输出口。
- 只有A端口可工作在方式2下



#### 方式2的应用:

- 可使A端口作为双向端口所有
- 用于中断控制方式
- 当A口工作于方式2时:
  - B口可工作于方式1
    - 此时C口的所有位都用作选通控制信号的输入输出
  - B口也可工作于方式0
    - 此时C口的剩余位也可工作于方式0

## 4. 方式控制字及位控制字

- 方式控制字:
  - 用于确定3个端口的工作方式及数据传送方向;
- 位控制字
  - 仅用于C端口
  - 可设置C口某位的初始状态 (为高电平或低电平)
  - 当其工作于方式0下且作为输出口时,一般需要对作为给出的 位设置初始状态(即初始化)

#### 5. 8255芯片的应用

- 芯片与系统的连接
- 芯片的初始化
- 相应的控制程序





#### 8255应用例:

- 8086CPU通过8255实施监控。8255端口地址为1020H-1023H,启动操作由端口B的PB7控制(高电平有效),端口A输入8个监控点的状态(每个引脚接一个监控点),只要其中任一路出现异常情况(高电平),系统就通过与PC0相连的信号灯报警(高电平灯亮),要求信号灯亮灭3次。要求:
  - 设计系统线路图,要求用138译码器设计译码电路;
  - 编写8255初始化程序及启动、测试和报警控制程序

#### ■ 地址范围:

■ 0001 0000 0010 00XX





## 控制程序

MOV DX, 1023H

MOV AL, 10010000B

OUT DX, AL

MOVAL, 0

OUT DX, AL

MOV DX, 1021H


MOVAL, 80H

OUT DX, AL

A: MOV DX, 1020H

MOV CX, 3 **MOV DX**, 1022H MOV AL, 1 B: OUT DX, AL **CALL DELAY** NOT AL **CALL DELAY** LOOP B JMP A

#### ■ 利用8255和8253构造报警系统:



## 8255应用要求

- 主要引线功能及结构
- 3种工作方式及其特点
- 应用:
  - 芯片与系统的连接
  - 芯片的初始化编程
  - 数据输入/输出控制程序设计







# 可编程并行数字接口小结



### 学习要求

- 了解什么是可编程?
- 可编程定时/计数器
  - ◆ 启动方式
  - ◆ 不同工作方式下的输出波形特点
  - ◆ 初始化编程
  - ◆ 与系统的连接
- 可编程并行数字接口
  - ◆ 不同工作方式的适应场合
  - ◆ 与系统的连接
  - ◆ 初始化编程
  - ◆ 相关控制程序

根据需要选择相应的工作方式


利用可编程定时计数器8253、 可编程并行接口8255设计需 要的I/O接口控制系统


#### 8255应用例:


- 8086CPU通过8255实施监控。8255端口地址为1020H-1023H,启动操作由端口B的PB7控制(高电平有效),端口A输入8个监控点的状态(每个引脚接一个监控点),只要其中任一路出现异常情况(高电平),系统就通过与PC0相连的信号灯报警(高电平灯亮),要求信号灯亮灭10次。要求:
  - ◆ 设计系统线路图,要求用138译码器设计译码电路;
  - ◆ 编写8255初始化程序及启动、测试和报警控制程序

#### ■ 地址范围:

• 0001 0000 0010 00XX








#### 可编程并行数字接口应用例

#### 利用8255和8253构造报警系统

- 设计一个简易的安全报警系统,外部时钟频率18.9KHz。系统功能要求如下:
  - ◆ 在房间门窗等8个入口处安装探测器,PC7控制警报灯的亮或灭,PC6控制8253通道0的启动。正常情况下,探测器输出为低电平,当探测到有异常时,探测器输出为高电平。
  - ◆ 利用8253通道0产生100Hz频率的方波,使警铃发出警报声。
  - ◆ 系统启动后,在初始状态下,警铃不响,警灯不亮。系统不断检测各探测器的输出电平,如果检测到有任意一个探测器的输出为高电平,并且在随后的5次连续检测中,读入的探测器状态均不为0,则启动报警,使报警灯亮(PC6、PC7输出高电平),警铃发出100Hz的报警声。



#### 硬件系统原理示意图



# 系统软件设计

8253_INIT PROC
PUSH AX
PUSH DX
MOV DX, 3E7H
MOV AL, 1 <u>6H</u>
OUT DX, AL
MOV DX, 3E4H
MOV AL, 189
OUT DX, AL
PUSH DX
PUSH AX
RET
8253_INIT ENDP

L1: MOV DX, 3E0H ; 读监测数据 MOV CX, 5 ; 判断是否有异常 L2: IN AL, DX CMP AL, 0 JZ L1 LOOP L2 ; 启动报警器 MOV DX, 3E2H L3: MOV AL, 40H OUT DX, AL **CALL DELAY** MOV AL, 0C0H OUT DX, AL CALL DELAY MOV AH, 1 ; 当有任意键按下时停止报警 **INT 16H** JZ L3 MOV AL, 80H

OUT DX, AL