## 3.3.1.1 标准 9 针串口引脚定义


## 3.3.1.1 标准 9 针串口引脚定义

从前面的内容中, 知道了串口外形, 就可以继续了解其每个引脚的定义, 这是做线的基础。无论是 RS-232C、RS-422,还是 RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换, 但其引脚的定义却各不相同, 因此要了解串口做线, 首先要知道串口各引脚的定义。

观察一个标准的串口,会发现串口无论是 9针的标准串口物理外形(如图 3.4 所示),还是 25 针串口物理外形(如图 3.6 所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外, 还有就是无论是公头, 还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、 一边小的"等腰梯形"的形状(俗称" D形")。 9针引脚中,大的一边有 5个引脚,小的一边有 4个引脚。

拆开串口接口,会发现在串口接口的内侧,同样有 9个引脚,其形状与外侧布局相同,各引脚位置,也都存在一一对应的关系,如图 3.43 所示。该引脚是用于焊接连线使用。当将该串口装到机箱上后, 由机箱外部看到的线序和从机箱内部看到的线序不一样, 考虑到本章将全面介绍串口的连接线的制作, 二者的线序关系很重要, 因而在做线章节中, 专题讨论这一问题,详见第 3.3.1.4 节。

本章除非专门说明, 否则所有引脚线序都是指串口外侧的线序, 各引脚编号及意义如图 3.40 所示。



根据图 3.40 的引脚顺序号,如果是作为 RS-232C接口,则各引脚定义如表 3.2 所示。

表 3.2 RS-232C 引脚意义表

引脚序号	名 称	作 用	备 注
1	DCD (Data Carrier Detect)	数据载波检测	
2	RxD (Received Data)	串口数据输入	必连
3	TxD (Transmitted Data)	串口数据输出	必连
4	DTR ( Data Terminal Ready )	数据终端就绪	
5	GND ( Signal Ground )	地线	必连
6	DSR (Data Send Ready)	数据发送就绪	
7	RTS (Request to Send)	发送数据请求	
8	CTS (Clear to Send)	清除发送 51CTO.com	
9	RI (Ring Indicator)	铃声指示	技术成就梦想

## 各引脚的电气特性为:

在 TxD和 RxD上,逻辑"1"为-3V~-15V; 逻辑"0"为+3V~+15以

在 RTS CTS DSR DTR和 DCD等控制线上, 信号有效为 +3V~+15V;信号无效为 -3V~-15V。

对于数据信号,逻辑" 1"为低于-3V,逻辑" 0"为高于 +3V;对于控制信号,接通 ON 为低于-3V;断开 OFF为高于+3V;-3V~+3V、低于-15V、高于+15V都表示电压无意义。

作为 RS-232C接口,其各引脚由标准文档进行定义, 所以也可以称为"标准引脚定义"。 而作为 RS-422 和 RS-485接口,则没有"标准"引脚定义的说法,因为 RS-422 和 RS-485连通常的标准接口也没有, 具体采用什么接口, 接口中使用哪些引脚, 完全取决于设备设计生产商自己的定义。 不过,作为 RS-422 和 RS-485标准本身,定义了按照这两个标准进行通信时,所必须提供的信号线,并且, 实际的使用中, 绝大多数厂商继续使用标准的串口接口作为其通信的硬件接口,所以才有前面所说" RS-232C/422/485"采用相同的硬件接口的说法。

RS-422 采用的是 4 线模式,具体设备的名称与引脚定义由设备定义。表 3.3 是 RS-422 中各信号名称,与表 3.2 不同的是,此表中"序号"与引脚没有对应关系,只是表示一个流水号,在实际连线中,需要根据设备定义决定所在的引脚。

## 表 3.3 RS-422 引脚意义表

序号	名 称	作用	备 注
1	GND (Signal Ground)	地线	
2	TXA	发送正	TX+或A,必连
3	RXA	接收正	RX+ 或 Y, 必连
4	TXB	发送负	TX- 或 B, 必连
5	RXB	接收负	RX-或Z. 必连 U.COM
6	+9V	电源	不连 技术成就梦想

RS-485 的信号有两种 , 一种是 4 线模式 , 另一种是 2 线模式。 4 线模式中各信号名称如表 3.4 所示。同表 3.3 一样 , 表中 " 序号 " 也只表示一个流水号。

表 3.4 RS-485 的 4 线信号线名称表

序号	名 称	作用	备 注
1	TDA-/Y	发送 A	TXD+/A, 必连
2	TDB+/Z	发送B	TXD-/B, 必连
3	RDA-/A	接收 A	RXD-, 必连
4	RDB+/B	接收B	RXD+, 必连 COM
5	GND	地线	不连 技术成就梦想

2 线模式,其各信号名称如表 3.5 所示。

表 3.5 RS-485 的 2 线信号线名称表

序 号	名 称	作用	备注
1	Data-/B/485-	发送正	必连
2	Data+/A/485+	接收正	必连
5	GND (Signal Ground)	地线	5 末達 O.COM
9	+9V	电源	技术或就梦想