




- 1. 高圧ガスとは
- 2. 高圧ガス容器
- 3. 圧力調整器



4. 危険性と事故例



高圧ガスの定義(法第2条)

TAIYO NIPPON SANSO

- 1. 常用の温度で1MPa以上となり、現に1MPa以上の圧縮 ガス、又は温度35℃で1MPa以上となる圧縮ガス
- 2. 常用の温度でO.2MPa以上となり、現にO.2MPa以上の アセチレンガス、又は温度15℃で0.2MPa以上となる圧縮 アセチレンガス

【液化ガス】

【圧縮ガス】

- 3. 常用の温度でO.2MPa以上となり、現にO.2MPa以上の 液化ガス又は0.2MPa以上となる場合の温度が 35℃以下の
- 温度35℃でOPa以上を超える液化ガスのうち政令で気 めたガス・液化シアン化水素・液化プロムメチル・液化酸化

【容器内部の状態による分類】 1. 圧縮ガス :酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、空気、水素、メタン等 2. 溶解ガス : アセチレン (法令上は圧縮ガス) 3. 液化ガス : 炭酸ガス、プロパン、アンモニア、塩素、フルオロウーボン、 (超低温)液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム等 【ガスの性状による分類】 1. 可燃性ガス:水素、アセチレン、プロパン、メタン、一酸化炭素等 2. 支燃性ガス:酸素、空気、塩素、亜酸化窒素、三フッ化窒素等 3. 毒性ガス : アンモニア、塩素、一酸化炭素、硫化水素等 4. 腐食性ガス:アンモニア、塩素、塩化水素等

5. 不活性ガス:窒素、アルゴン、炭酸ガス、ヘリウム、Xc、Kr等6. 特殊高圧ガス:モノシラン、ジシラン、アルシン、ホスフィン、 モノゲルマン、セレン化水素、ジボラン

TAIYO NIPPON SANSO

高圧ガスの種類と分類

TAIYO NIPPON SANSO 液化ガスの性質 淡青色・無臭 無色・無臭 無色・無臭 無色・無臭 沸点(大気圧) -183.0℃ -195.8℃ -185.7℃ 液密度 (港点) 1.141kg/L 0.809 kg/L 1.398 kg/L 1.030 kg/L ガス比賞 1.105 0.967 1.380 1,53 ガス化時の体積増加 799 倍 646倍 784 倍 521 倍 燃烧性 支燃件 不燃件 不燃件 不燃件 吸入しても無害 可燃性物質を激し 量では窒息の恐れ) 量では窒息の恐れ) 量では窒息の恐れ) 量では窒息の恐れ) その他

高圧ガス「貯蔵」の基本事項



- 1. 容器等は、常に40℃以下に保つ
- 2. 容器等は、転倒・転落を防止する措置を講じて風通しのよい場所に置く
- 3. 容器は湿気・水滴等による腐食を防止する措置
- 4. 容器置場から2m以内では、火気使用禁止
- 5. 容器の取扱い、運搬は慎重に実施
- 6. 充填容器と残ガス容器を区分して置く
- 7. 可燃性ガス、毒性ガス、酸素容器を区分して置く

高圧ガス「消費」の基本事項



- 1. バルブは静かに開閉
- 2. 容器の取扱い、運搬は粗暴にしない
- 3. 容器は湿気・水滴等による腐食を防止する措置
- 4. 弁に開閉札表示、配管への流れ方向、流体名表示
- 5. 通風の良い場所で、容器を40℃以下に保つ
- 6. 可燃性ガス、酸素の消費設備から周囲5mは火気厳禁
- 7. 可燃性ガス、酸素の消費設備には消火設備を設ける
- 8. 酸素の消費器具や配管に禁油処理品を使用
- 9. 使用後はバルブを閉じ、容器の転倒、損傷防止措置
- 10. 一日の使用開始時、終了時、その他1回の点検励行



高圧ガス容器の表示



(法第46条)容器則第10条

液化塩素=黄色、他は灰色

1. 所定の塗色:容器の表面積の1/2以上酸素=黒、水素=赤、液化炭酸ガス=緑、溶解アセチレソ=褐色、液化アンキニア=白。



2. ①高圧ガスの名称

②高圧ガスの性質を示す文字:





3. 容器の所有者の氏名又は名称、

住所及び電話番号


調整器と容器弁の接続継手



容器パルブ出口	調整器入口	代表的なガス
W22-山14-右オスネジ	W22-山14-右袋ナット	窒素、アルゴン、炭酸、空気、 酸素、不活性ガス(混合)
W22-山14- <mark>左</mark> オスネジ	W22-山14- <mark>左袋ナッ</mark> ト	水素、メタン、エチレン、エタン 可燃性ガス
W20.9-山14- <mark>左</mark> オスネジ	W20.9-山14-左袋ナット	ヘリウム
ネジは切られていない	M22-P2(鉄枠OR ガット)	アセチレン
W22.5-山14-左メスネジ	W22.5-山14-左オスネジ	LPG(家庭用)

容器パルブはほぼ上配の通りの規格ですが、充填されているガスとの 組み合わせは場合によって違う場合があります。












- 使用済みの高圧ガス容器は、すみやかに 納入業者へ返却する。
- 2. 盗難や紛失の恐れのある所に放置しない。
- 3. 盗難にあった場合は、最寄の警察署に届ける。
- 4. 一般のゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミとして捨てない。
- 5. 長時間放置すると、腐食によって爆発事故が おきます。
- 6. 購入するのは、中身のガスだけで、一般に容器 は納入業者又は製造業者の所有です。
- 7. ご返却時には残圧を0にしないように願います。(空気巻き込み防止)



































口金キャップによるハンドル共回り



ALT.

メタンガスが噴出!

発生日: 2008年9月11日

発生場所; 某大学

事故概要:

学生がメタンガス容器を運んできて実験装置に取り付 けるため容器弁保護キャップを取り外そうとしたところ、 !器弁のハンドルが共回りして高圧のメタンガスが噴出

し逆に回しても止められなかった。

すぐに事務室に連絡し、館内放送で全員退去、消防通 報、機器類停止、ガス拡散のため送風を開始。圧力が無 くなるまで放置。その後容器弁保護キャップをレンチで外 したところ、容器弁は1・1/4回転開いていた。

ヘリウムガスによる酸欠事故



く純ヘリウム>

発生年月日: 2007(平成19)年10月25日 発生場所 : 茨城県ひたちなか市の高校

事故の概要:文化祭用の風船用純ヘリウムガスをポリ袋に分

けてもらった男子生徒がポリ袋をかぶって倒れ

病院搬送されたが死亡が確認された。

<酸素20%+He80%混合ガス>

発生年月日:2015(平成27)年1月28日

発生場所 :某TVスタジオ

事故の概要:TV番組の収録中、大人用のパーティーグッズと

して市販の混合ガスを12歳のアイドルが思い切 り深く吸い込み意識不明となり昏倒。脳空気塞

栓症と診断。後遺症が残る恐れも。

酸素の断熱圧縮に注意①



TAIYO NIPPON SANSO

危険!

酸素ガス+断熱圧縮+

油脂分やごみ等の可燃性物質

= 爆発的な燃焼

調整器の一次側で900℃に なると言われている。

⇒ステンレスも溶損

2008年1月 2006年3日

0

2003年8月 2002年9月 2002年9月

京都府 大学で容器パルブ開いたとき破損と発火 京都府 容器パルブ上部が真上に吹っ飛ぶ 千葉県船橋市 医療用酸素容器の圧力調整器から発火 岡山県 純酸素マニホールドの減圧弁容 埼玉県 古い調整器を使用。一次側圧力計が破損した め近くにあった非禁油品の圧力計と交換。容器弁を

2001年1月


開けたら調整器から発火。 栃木県 救急車内で携帯用酸素容器の圧力調整器か

酸素の断熱圧縮に注意②



TAIYO NIPPON SANSO

酸素の断熱圧縮による温度上昇



動画(4)

断熱圧縮

による

発火

3sec以上かけて開けばリスク低

ら発火・爆発。

研究機関の事故の教訓



TAIYO NIPPON SANSO

- ①高圧ガス設備に対する正しい取扱い教育
- ②ノウホワイ教育
- ③実地教育: 勘所の体感・体得、技術者としての 感性、危険予知の心得、その操作がもたらす 危険性の想定する→安全な研究、実験活動
- ④周到な実験計画; 安全優先
- ⑤異常時の措置、緊急連絡体制の周知
- ⑥実験室の整理整頓
- ⑦不具合発生時には、中断して徹底的な原因究明を
- ⑧設備のメンテナンス
- 9長期保存容器の回収
- ⑩加害者とならない; 科学者としての責務
- ⑪慣れに注意 高圧ガスの事故に学ぶより(高圧ガス保安協会2012)

本件に関するお問い合わせ先



TAIYO NIPPON SANSO

高圧ガス保安管理受託者

- 日酸TANAKA㈱西東京営業所

担当:佐藤広基 TEL:042-631-9970

FAX:042-631-9971

mailto:Hiroki_Sato@tanaka. sanso. co. jp http://nissantanaka.com/

• 学内常駐員

担当:佐藤、官田、坂井 内線: 4993(高圧が 3監視室) 携帯:090-6487-8121