



TSE-SVB-2018-35 19 พถศจิกายน 2561

เรื่อง ข้อแนะนำการบำรุงรักษาน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ รุ่นรถ D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2012 และ MU-X ตั้งแต่รุ่นปี 2014

การบำรุงรักษา

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Fluid) ทำหน้าที่ส่งกำลังในการขับเคลื่อนกลไกชุดเกียร์พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการ หล่อลื่นและระบายความร้อนของชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนระบบวาล์วควบคุมการทำงานซึ่งมีการสร้างแรงดันหมุนเวียนอยู่ ภายในชุดเกียร์อัตโนมัติ โดยตามข้อมูลการบำรุงรักษานั้นได้กำหนดให้ตรวจสอบสภาพน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ระยะทาง ทุก 100,000 กิโลเมตร หรือ 60 เดือน

ข้อมูลการบำรุงรักษาน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

รุ่นเกียร์	ชนิดน้ำมันเกียร์ที่กำหนด	การบำรุงรักษาปกติ	การบำรุงรักษาภายใต้ สภาพสมบุกสมบัน
TB-50LS	ตรีเพชร เอทีเอฟ ที-โฟร์ (ATF T-IV) หรือ โมบิล เอทีเอฟ 3309 (ATF 3309)	ตรวจสอบทุก 100,000 กิโลเมตร หรือ 60 เดือน	ตรวจสอบ : ทุก 40,000 กิโลเมตร หรือ 24 เดือน เปลี่ยน : ทุก 80,000 กิโลเมตร หรือ 48 เดือน
AWR6B45	ตรีเพชร เอทีเอฟ ดับเบิ้ลยูเอส (ATF WS)		





อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติ หลังจากที่รถพัน ระยะรับประกัน ขอให้ศูนย์บริการแนะนำลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ระยะทุก ๆ 100,000 กิโลเมตร หรือ 60 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ทำการตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติตามข้อกำหนดในตารางการบำรุงรักษา โดยแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือศูนย์บริการผู้จำหน่ายในการบริการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และแนะนำ ลูกค้านำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเพื่อการรับบริการและอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน