



3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง

ข้อควรระวังในการถอดประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบถุงลม srs

ระบบ

MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX รุ่นรถ

ถงลม SRS

ปัจจุบันรถยนต์อีซูซุ MU-X รุ่นพิเศษ THE ONYX มีการติดตั้งถุงลม SRS รวม 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งคู่หน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร ด้านข้างของเบาะนั่งหน้าด้านซ้ายและขวา และม่านถุงลมด้านข้างซ้ายและขวา จำเป็นต้องมี ขั้นตอนและข้อควรระวังขณะทำการถอด การประกอบหรือการติดตั้งชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือ อาจเกี่ยวข้องกับวงจรระบบถุงลม เช่น ชุดแผงคอนโซล เบาะที่นั่งด้านหน้า หรืออุปกรณ์บริเวณแผงบุหลังคา เป็นต้น ด้วย เหตุผลในการป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีข้อควรระวัง ดังนี้





🔔 ข้อควรระวัง<u>ก่อน</u>การปฏิบัติงาน

- หลังจากดับเครื่องยนต์ ให้กดปุ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF ต้องรอเวลาอย่างน้อย 1 นาทีขึ้นไป แล้วจึง ถอดขั้วลบสายแบตเตอรี่ออกก่อน เพื่อป้องกัน ECM อาจทำงานผิดปกติได้ (อ้างอิงข่าวสารบริการอีซูซุฉบับที่ TSE-SVB-2014-08 เรื่อง ข้อควรระวังในการถอดขั้วแบตเตอรี่ วันที่ 24 มีนาคม 2014)
- หลังจากถอดสายไฟแบตเตอรี่แล้ว ห้ามดำเนินการใดๆ ให้รอเวลาประมาณ 15 วินาที จึงเริ่มปฏิบัติงาน



ข้อควรระวัง<u>ขณะ</u>ปฏิบัติงาน

- เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบถุงลม ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองตัวออก ต้องแน่ใจว่าแผงปิดของถุงลมหันออกจากตัวคุณ
- อย่าถือถุงลมหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติโดยจับที่ปลั๊กต่อหรือชุดสายไฟ
- เมื่อวางถุงลมที่ยังไม่พองตัวออก ต้องแน่ใจว่าหันด้านฝาปิดขึ้นด้านบนและวางบนพื้นราบ
- ห้ามวางสิ่งของบนพวงมาลัยที่มีถุงลมติดตั้งอยู่
- หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ข้อควรระวังและคำตือน อาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บได้

- 0
 - **หมายเหตุ** หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เมื่อต่อขั้วสายไฟแบตเตอรี่กลับคืนจะต้องทำการตั้งค่าใหม่สำหรับอุปกรณ์ เช่น
 - เซนเซอร์มุมพวงมาลัย อ้างอิง คู่มือการซ่อม ระบบบังคับเลี้ยว > เซนเซอร์มุมพวงมาลัย > การตั้งค่า
 - สวิตซ์กระจกไฟฟ้าด้านหน้า ที่มีฟังก์ชั่นขึ้น/ลงอัตโนมัติ
 อ้างอิง คู่มือการซ่อม ไฟฟ้าตัวถังและแชสซีส์ > ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม > กระจกหน้า, กระจกประตู, กระจกต่าง ๆ > สวิตซ์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า > การตั้งค่า

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนการบริการหรือการถอดประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของชุดถุงลมและชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการบริการได้จาก *คู่มือการซ่อม ระบบถุงลม SRS* และให้ปฏิบัติตามขั้นตอน รวมถึง ข้อควรระวังและคำเตือนต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและป้องกันปัญหาขณะปฏิบัติงาน

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5