



TSE-SVB-2021-17 9 พถศจิกายน 2564

เรื่อง งานบริการจาระบีลูกปืนล้อ-ดุมล้อ และปริมาณจาระบีดุมล้อที่แนะนำ รุ่นรถ รถบรรทุกอีซูซุตระกูล N, F และ G รุ่น KING OF TRUCKS


ระบบ

เพลา


บริษัทฯ ขอแจ้งข้อแนะนำเกี่ยวกับงานบริการจาระบีลูกปืนล้อ-ดุมล้อ และปริมาณจาระบีดุมล้อที่แนะนำ สำหรับรถ แต่ละรุ่น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ โดยมี รายละเอียดดังนี้

<u>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</u>

- 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้อ้างอิงคู่มือการซ่อม ระบบเพลา รถบรรทุกอีซูซุตระกูล N, F และ G
 หมายเหตุ : ก่อนใส่จาระบีใหม่ ให้นำจาระบีเก่าออกให้หมดก่อนทุกครั้ง
- ขั้นตอนการติดตั้งดุมล้อเข้ากับรถ ให้ตรวจสอบและปรับปริมาณจาระบีในช่องว่างของดุมล้อตามข้อแนะนำดังนี้
 2.1 ใส่จาระบีที่ช่องว่างด้านในของดุมล้อให้เต็มโดยรอบจนถึงขอบของช่องว่างในดุมล้อ



2.2 นำลูกปืนล้อที่อัดจาระบีเรียบร้อยแล้วใส่เข้าในดุมล้อ จากนั้นเพิ่มปริมาณจาระบีในดุมล้อและปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกับตัวลูกปืน (เส้นสีเขียว) ตามภาพตัวอย่าง แล้วจึงทำการติดตั้งดุมล้อ



<u>ตารางปริมาณจาระบีดุมล้อ สำหรับรุ่น KING OF TRUCKS</u>

ข้อมูลปริมาณจาระบีที่ใช้สำหรับงานบริการเปลี่ยนจาระบีลูกปืนดุมล้อของรถแต่ละรุ่น ตามตารางดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ปริมาณจาระบีที่แนะนำเป็นปริมาณรวมทุกล้อ

กลุ่มรถ	รุ่นรถ	ปริมาณจาระบีที่แนะนำ (กิโลกรัม) (รุ่น KING OF TRUCKS)
รถบรรทุกตระกูล F และ G	FYH77	11.0
	GXZ77 FXZ77	
	GXZ60 FXZ60	9.0
	FVZ34	
	FVM34	
	FTR34	5.5
	FRR90	2.5
รถบรรทุกตระกูล N	NQR75	2.0
	NPR75	
	NMR85	1.5
	NLR85 NLR77	



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดิดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41