



TSE-SVB-2021-01 4 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลแผนที่และซอฟต์แวร์ระบบ นำทาง สำหรับเครื่องเล่นวิทยุ PANASONIC (รุ่น DVD NAVI)

**ระบบ** อุปกรณ์เสริม

รุ่นรถ D-MAX รุ่นปี 2018 - 2019 และ MU-X รุ่นปี 2017.5 - 2020



บริษัทฯขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง ของเครื่องเล่นวิทยุ PANASONIC (DVD NAVI) ซึ่งติดตั้งในรถ D-MAX รุ่นปี 2018 - 2019 และ MU-X รุ่นปี 2017.5\* - 2020 ดังนี้

\* รุ่นปี 2017.5 หมายถึง MU-X รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี

### กรณีรถ "อยู่ในระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี 3 ปี" ดำเนินการได้ดังนี้

- แนะนำลูกค้าว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือศูนย์บริการสามารถดำเนินการให้ลูกค้า (มีค่าดำเนินการ) อ้างอิงขั้นตอนการดำเนินการในข่าวสารบริการ ฉบับที่ TSE-SVB-2019-21 การอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำ ทาง สำหรับวิทยุ PANASONIC (DVD NAVI)

#### กรณีรถ "นอกระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี 3 ปี" ดำเนินการได้ดังนี้

- เนื่องจากต้องชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในการชำระเงิน จึงทำให้ ศูนย์บริการไม่สามารถดำเนินการให้ลูกค้าได้ ดังนั้นขอให้ศูนย์บริการแนะนำลูกค้าให้ซื้อข้อมูลแผนที่ระบบนำ ทางเวอร์ชั่นใหม่ด้วยตนเอง ผ่านทางโปรแกรม Naviextra toolbox โดยชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (บัตร เครดิต / บัตรเดบิต) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) (อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและค่าบริการอื่น ๆอาจแตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการชำระเงิน)

ทั้งนี้ศูนย์บริการสามารถแนะนำขั้นตอนการอัพเดทให้กับลูกค้า โดยอ้างอิงขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ระบบ นำทาง สำหรับรถ<u>นอก</u>ระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี 3 ปี จาก "คู่มือการใช้งาน ISUZU ICONNECT" > ระบบนำทาง (Navigation) > การอัพเดทระบบนำทาง Navigation

### <u>แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการ</u>

ก่อนทำการอัพเดทแผนที่โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


- 1. ตรวจสอบการใช้งานระบบนำทางต้องทำงานได้ปกติก่อนทุกครั้ง
- 2. นำ Micro SD card จากเครื่องเล่นวิทยุ มาตรวจสอบระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี ผ่านโปรแกรม Naviextra toolbox


- 3. หากพบว่ารถอยู่<u>นอก</u>ระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี ให้แจ้งลูกค้ารับทราบ รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการอัพเดทและการ ชำระเงินด้วยตนเอง
- 4. หากพบว่ารถอยู่<u>ใน</u>ระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี ศูนย์บริการสามารถดำเนินการอัพเดทได้ โดยต้องชี้แจงเรื่องเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย (ค่าแรง) และขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกค้าทราบก่อน

# <u>ข้อมูลอ้างอิงขั้นตอนการอัพเดทแผนที่</u>



### ขั้นตอนการตรวจสอบระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี





# <u>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</u>

กรุณาแจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ แนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038**-**41