



TSE-SVB-2016-04 10 กุมภาพันธ์ 2559


เรื่อง	แก้ไขปริมาณการใช้น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ รุ่น RZ4E-TC	ຈະບບ
รุ่นรถ	D-MAX Blue Power	เครื่องยนต์

เนื่องจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ สำหรับการบำรุงรักษาและบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถรุ่นใหม่ อีซูซุ ดีแมคซ์ Blue Power เครื่องยนต์ RZ4E-TC โดยมีข้อมูลตามที่กำหนด ดังนี้

เครื่องยนต์	รุ่นรถ	การเปลี่ยนถ่าย	ปริมาณการใช้เดิม	ปริมาณการใช้ใหม่	
RZ4E-TC	4x2 และ 4x4	ไม่เปลี่ยนกรอง	5.4 ลิตร	6.4 ลิตร	
(1.9L)	4x2 และ 4x4	เปลี่ยนกรอง	5.6 ลิตร	6.6 ลิตร	
	4x2	ไม่เปลี่ยนกรอง	6.4 ลิตร		
4JJ1-TCX		เปลี่ยนกรอง	6.9 ลิตร	ไม่เปลี่ยนแปลง	
(3.0L)	4x4	ไม่เปลี่ยนกรอง	7.0 ลิตร	เทเกผถพแกผง	
		เปลี่ยนกรอง	7.5 ลิตร		

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

จอดรถบนพื้นผิวที่ราบเรียบและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์ หรือหลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว อย่างน้อย 30 นาที ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ระหว่างเครื่องหมาย "ขีดสูงสุด (MAX)" และ "ขีดต่ำสุด (MIN)" แสดงว่า ระดับน้ำมันเครื่องถูกต้อง ดังภาพตัวอย่าง



หมายเหตุ : กรณีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผู้ปฏิบัติงานควรทำการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องบริเวณ รอบเครื่องยนต์ รวมถึงสภาพความสกปรกของน้ำมันเครื่องเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องยนต์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนของ **"การบริการและการบำรุงรักษา"** ในคู่มือการใช้รถที่ลูกค้าได้รับก่อนหน้านี้ ได้ระบุปริมาณการใช้ น้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นค่ากำหนดเดิม อาจจำเป็นต้องชี้แจงลูกค้าถึงข้อกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องใหม่ดังกล่าว

ตัวอย่าง ข้อมูลการบริการและบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถ

ปริมาณน้ำมันเครื่องที่ต้องเปลี่ยนใหม่

รุ่น	ปริมาณน้ำมันเ		
เครื่องยนต์	เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียว	เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง	
4JJ1 (2WD)	6.4 ลิตร	7.0 ฉิตร	
4JJ1 (4WD)	6.9 ลิตร	7.5 ลิตร	d en e
RZ4E (2WD)	5.4 ฉิตร	5.6 ลิตร	<mark>วุดที่แก้ไขข้อมูล</mark>



🔔 ข้อสำคัญ

กรณีรถรุ่นดังกล่าวเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขอให้ใช้ปริมาณน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดใหม่ตามที่แจ้ง ข้างต้นนี้ และควรแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานของศูนย์บริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5