



TSE-SVB-2016-15 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง	ปัญหาจากการติดตั้งวัสดุตกแต่งเสาอากาศวิทยุ	ระบบ
รุ่นรถ	D-MAX และ mu-X	ไฟฟ้า

ปัจจุบัน วัสดุตกแต่งรถที่ใช้ติดตั้งกับเสาอากาศรถยนต์มีจำหน่ายแพร่หลายมาก ซึ่งลูกค้าอาจมีการนำมาติดตั้ง ตกแต่งกับรถเพื่อความสวยงามซึ่งรูปแบบของวัสดุขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้า

กรณีการติดตั้งวัสดุตกแต่งเสาอากาศวิทยุดังกล่าวนั้น บางครั้งพบปัญหากับรถรุ่นที่ใช้เสาอากาศวิทยุ **แบบแกนยาว** ดังภาพตัวอย่าง โดยเสาอากาศวิทยุแบบนี้ ปกติแล้วในขณะที่รถวิ่งจะเกิดการแกว่งหรือสะบัดเล็กน้อยของแกนเสาอากาศ วิทยุ เนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือความแรงลมขณะรถวิ่ง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน





หากมีการติดตั้งวัสดุตกแต่งเสาอากาศวิทยุเพิ่มเติมกับเสาอากาศวิทยุแบบนี้ อาจทำให้เสาอากาศวิทยุเกิดการแกว่ง หรือสบัดขณะรถวิ่งมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติบริเวณหลังคาห้องโดยสาร การหลวมคลอนของ จุดยึด หรือปัญหาอื่น ๆ ได้

ภาพตัวอย่าง ลักษณะปัญหาจากการติดตั้งวัสดุตกแต่งเสาอากาศวิทยุ





🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลให้กับที่ปรึกษางานขาย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับผลกระทบจากการติดตั้งวัสดุตกแต่งเสาอากาศวิทยุเพิ่มเติมดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5