



SE-SVB-2017-01 11 มกราคม 2560

เรื่อง	การอัพเดทเฟิร์มแวร์ Wifi Dongle (KENWOOD KCA-WL100)	ระบบ
รุ่นรถ	D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power	อุปกรณ์เสริม

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการแนะนำและจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ จีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ (D-MAX Blue Power) และมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ (mu-X Blue Power) รุ่นปี 2016 ที่ติดตั้งวิทยุ ISUZU CONNECT WORLD และรุ่นปี 2017 ที่ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT ซึ่งรองรับการสะท้อนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปแสดงบนหน้าจอวิทยุได้ โดยผ่านอุปกรณ์ WiFi Dongle (KCA-WL100) ของ KENWOOD มีข้อแนะนำในการอัพเดทเฟิร์มแวร์ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟน ตามรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : การอัพเดทเฟิร์มแวร์ WiFi Dongle นี้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน iOS v.10 กับวิทยุ KENWOOD DNX7150BT

ภาพตัวอย่าง อุปกรณ์ WiFi Dongle KENWOOD KCA-WL100



รถรุ่นปี 2017 วิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT WiFi Dongle ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ

การเตรียมการก่อนการอัพเดท

เนื่องจากขั้นตอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ WiFi Dongle และเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมกัน ต้องเตรียมการก่อนการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ดังนี้

- 1. สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับเชื่อมต่อกับ WiFi Dongle
- 2. ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi เพิ่มอีก 1 จุด โดยสามารถใช้สัญญาณจากสมาร์ทโฟนเครื่องที่ 2 (สำหรับปล่อยสัญญาณ WiFi ฮอตสปอต) หรือใช้สัญญาณจาก Wi-Fi Router (เพื่อเชื่อมต่อ WiFi Dongle กับอินเตอร์เน็ต)

ข้อควรระวัง: แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนต้องมีไฟเพียงพอระหว่างทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์






การอัพเดทเฟิร์มแวร์ WiFi Dongle ขั้นตอน ภาพตัวอย่าง 1. ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ฮอตสปอตจากสมาร์ท โฟนเครื่องที่ 2 ใกล้กับสมาร์ทโฟน 1 ที่ใช้สำหรับ สมาร์ทโฟน2 เชื่อมต่อกับ WiFi Dongle กรณีใช้สัญญาณ Wi-Fi Router ต้องจอดรถใน ตำแหน่งรับสัญญาณได้ดี สมาร์ทโฟน1 2. เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน1 กับ WiFi Dongle หน้าหลัก 2.1 เลือกไอคอน APPS กำลังรับสัญญาณดาวเทีย 2.2 จะมีหน้าจอคำเตือนแสดงขึ้นมา 2 ครั้ง ให้ คำเตือน! กด "ยอมรับ" บนหน้าจอคำเตือน แอพพลิเคชั่นบางชนิดอาจจะไม่ปลอดภัยหากใช้ระหว่างขับชื่ กต และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่ง กดปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับว่าคุณจะ 2.3 ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อต้องอยู่ใน Wireless Link-Mode โหมด "Wireless Link Mode" เท่านั้น KCA WL190_C53BF8 ทั้งกรณีใช้สมาร์ทโฟน Android และ iOS > http://192.168.49.1

หมายเหตุ : การเปลี่ยนโหมดสามารถทำได้ โดย กดปุ่ม 🔁 ขณะดึงเบรกมือขึ้น

2.4 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน1 กับ Wi-Fi Dongle โดยเลือกรายชื่อ WiFi ที่ชื่อตรงกับที่แสดง บนหน้าจอวิทยุ แล้วป้อนรหัสผ่านเพื่อทำ การเชื่อมต่อ (Password : 12345678)





Connect

ข้อสังเกต : เมื่อ WiFi Dongle เชื่อมต่อสัญญาณ อินเตอร์เน็ตได้แล้ว จะมีรายชื่อเพจเพิ่มขึ้นบน หน้าจอวิทยุ

3.6 กดที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** บนสมาร์ทโฟน 1 จน หน้าจอกลับไปหน้าเพจหลัก ให้กด **"Submit"** ที่รายการ Firmware Update

จากนั้น กด **"ตกลง"** เพื่อยืนยันการอัพเดท เฟิร์มแวร์


3.7 วิทยุจะทำการอัพเดทเพีร์มแวร์อัตโนมัติ โดย บนหน้าจอวิทยุจะแสดง New Update Found! พร้อมเวอร์ชั่น และเปอร์เซนต์การดาวน์โหลด และทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่

ข้อควรระวัง: ระหว่างทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ต้องรอจนกระทั่งอัพเดทเสร็จสิ้น ห้ามปิดเครื่อง วิทยุและห้ามปิดสัญญาณ Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน เด็ดขาด เพราะ Wi-Fi Dongle จะไม่สามารถใช้ งานได้











3.8 เมื่อการอัพเดทเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น Wi-Fi

Dongle จะรีบู๊ตอัตโนมัติ และสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ข้อสังเกต : หลังจากอัพเดทเฟิร์มแวร์แล้ว โค๊ดของ Wi-Fi Dongle จะเปลี่ยนใหม่ด้วย



🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนอัพเดทเฟิร์มแวร์และข้อควรระวังขณะดำเนินการอัพเดทให้กับที่ปรึกษางานขาย, ที่ ปรึกษางานบริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ได้รับ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5