



TSE-SVB-2015-14 23 มิถนายน 2558

เรื่อง	ข้อแนะนำการตรวจสอบชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีรถยนต์ที่ใช้	
	น้ำมันไบโอดีเซล B7	ระบบ เชื้อเพลิง
รุ่นรถ	รถยนต์อีซูซุ เครื่องยนต์ดีเซล ทุกรุ่น	FOURMAN

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง **"กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล"** ได้กำหนดคำจำกัดความ ของ **น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว "บี7" (B7) คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมกับไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด ไขมัน ในอัตราส่วน 93 ต่อ 7 โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยมี ข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ดังนี้**


ข้อกำหนด	อัตราสูงต่ำ	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ร้อยละโดยปริมาตรของกรด	ไม่ต่ำกว่า	3.5
ไขมัน	และ	
(Methyl Ester of Fatty Acids, %vol.)	ไม่สูงกว่า	7

ที่มา "ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนปริมาตรของไบโอดีเซลอาจมีการปรับตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ตามตารางข้างต้น

กรณีรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล "บี7" (B7) ควรทำการตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด

ภาพตัวอย่าง ระบบทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง





ภาพตัวอย่างจุดตรวจสอบ ท่อยางบริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิง






ภาพตัวอย่างจุดตรวจสอบ ท่อยางข้อต่อต่าง ๆ






ภาพตัวอย่างจุดตรวจสอบ ท่อยางที่กรองดักน้ำและปั๊มมือ













ภาพตัวอย่างจุดตรวจสอบ ท่อยางบริเวณเครื่องยนต์





หมายเหตุ: เนื่องจากน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลนั้น มีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในกรณีที่ถูกทิ้งไว้นานๆ ดังนั้น จึงควรใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้หมดถังโดยเร็ว หลีกเลี่ยงการมีน้ำมันคงค้างไว้ในถังเป็นระยะ เวลานาน หากจำเป็นต้องจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ควรมีการตรวจเช็คถังน้ำมันและกรองดักน้ำอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำมัน (ควรใช้น้ำมันยี่ห้อเดียวเป็นประจำ และควรขอรับใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมัน ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการรับประกันคุณภาพสินค้า)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5