



25 มกราคม 2560

การเตือนความจุข้อมูลใน SD การ์ดของชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้อง เรื่อง บันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ

ระบบ อุปกรณ์เสริม

mu-X Blue Power



ลักษณะอาการ

มีเสียงเตือน (เสียงตึ๊ง ๆ ๆ) ดังจากชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ ขณะใช้งานและมีการ บันทึกภาพวิดีโล



\Upsilon อธิบายลักษณะการทำงาน

การทำงานของกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ SD การ์ด จนกระทั่ง พื้นที่ว่างใน SD การ์ดเหลือน้อยลง ระบบกล้องบันทึกภาพวิดีโอจะเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเป็นเสียงเตือน (เสียงตั้ง ๆ ๆ) ประมาณ 20 วินาที และตัวเลขเปอร์เซนต์พื้นที่ใน SD การ์ดที่ถูกใช้บันทึกข้อมูลจะแสดงบนหน้าจอ ดังภาพตัวอย่าง ซึ่ง เป็นลักษณะการทำงานปกติภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1. เตือนเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ SD การ์ดถึง 70% ของความจุทั้งหมด
- 2. เตือนเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ SD การ์ดถึง 90% ของความจุทั้งหมด
- 3. เตือนเมื่อมีการใส่ SD การ์ดที่มีพื้นที่ข้อมูลบันทึกอยู่มากกว่า 70% ของความจุทั้งหมด

ภาพตัวอย่าง เปอร์เซ็นต์พื้นที่ใน SD การ์ดที่ถูกใช้บันทึกข้อมูล





หมายเหตุ : เสียงเตือนการใช้พื้นที่ใน SD การ์ดจะทำงานเมื่อมีการใช้งานและอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น




🗡 การตั้งค่า เปิด/ปิด เสียงเตือน

สามารถ เปิด/ปิด เสียงเตือนของกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถได้ โดยใช้รีโมท ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม "MENU" โดยกด 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ



- 2. กดปุ่ม "UP" หรือ "Down" แล้วเลือก "ปรับค่าเสียง Beep"
- 3. กดปุ่ม "REC" เพื่อตั้งค่า เป็น "ปิด" หรือ "เปิด" เสียงเตือน





4. กดปุ่ม "MENU" เพื่อออกจากการตั้งค่า แล้วใช้งานตามปกติ

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่าได้จาก "คู่มือการใช้ชุดกระจกมองหลังแบบตัดแสง อัตโนมัติพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ" ในหัวข้อที่ 3.8

🤨 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลให้กับที่ปรึกษางานขาย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรระวังและคำแนะนำต่างๆ จากคู่มือการใช้งานชุดกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติพร้อม กล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถ เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง และหากพบปัญหา ความผิดปกติขอให้แจ้งข้อมูลปัญหามายัง ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีชูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5