

TSE-SVB-2022-07 15 กมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบเพิ่มเติม ก่อนเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน
เกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 สำหรับรถนอกระยะรับประกัน
รุ่นรถ รถบรรทุกอีซูซุตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์แซดเอฟ (ZF)

การ บำรุงรักษา

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกอีซูซุตระกูล F&G ที่ใช้เกียร์แซดเอฟ(ZF) เมื่อ เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟ อีโคฟลูอิด SAE 75W-80 อ้างอิงข่าวสารบริการฉบับที่ TSE-SVB-2020-38 ขั้นตอน การตรวจสอบรถเพิ่มเติม เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 (กรณีตรวจเซ็กตามระยะ)

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จะสิ้นสุดการให้ส่งขอพิจารณาขออนุมัติการเคลมกรณี
พิเศษ (PCRQ) สำหรับรถนอกระยะรับประกัน กรณีพบความเสียหายที่ลูกปืนเกียร์เพลาราวล่างตับหน้า และขอแจ้ง
ยกเลิกข่าวสารบริการฉบับที่ TSE-SVB-2020-38 ขั้นตอนการตรวจสอบรถเพิ่มเติม เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟ
อีโคฟลูอิด SAE 75W-80 (กรณีตรวจเซ็กตามระยะ) โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ดังนี้

ข้อสำคัญ โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 จากข่าวสารบริการ TSE-SVB-2020-25 แจ้งข้อกำหนดใหม่ การใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการ

ก่อนทำการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80 ต้องทำการตรวจสอบรถก่อนทุกครั้ง โปรดอ้างอิงขั้นตอนการตรวจสอบรถจากแผนผังการปฏิบัติงานในหน้าถัดไป

<u>ข้อสำคัญ</u>

1. สำหรับรถในระยะรับประกัน

- กรณีตรวจสอบชิ้นส่วนภายในเกียร์แล้วไม่พบความเสียหายที่ลูกปืนเกียร์เพลาราวล่างตับหน้า ศูนย์บริการ สามารถขอเคลมค่าแรงการปฏิบัติงานได้ (ทั้งนี้ต้องแนบรูปถ่ายสภาพของลูกปืนฯมาพร้อมกับรายงานขอ พิจารณาเคลม (CJRQ) ด้วย)
- ผลการพิจารณาอนุมัติเคลมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสียหายและประวัติการเข้ารับบริการที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูเท่านั้น

2. สำหรับรถนอกระยะรับประกัน


 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าแรงตรวจสอบเกียร์ ค่าอะไหล่ เป็นต้น ดังนั้น โปรดชี้แจงลูกค้า ให้รับทราบก่อนทุกครั้งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยขณะปฏิบัติงานโปรดติดต่อส่วนงานสนับสนุนด้านเทคนิครถใหญ่ (TAA) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและ วิศวกรรม (TSE) โทร 0-2966-2111 ต่อ 4328, 4338

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ พนักงานฝ่ายอะไหล่ ที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

แผนผังการตรวจสอบรถก่อนเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเกียร์แซดเอฟอีโคฟลูอิด SAE 75W-80



* กรณีรถนอกระยะรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น โปรดชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบก่อนทุกครั้ง