





9 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนโปรแกรม G-IDSS	โปรแกรม
รุ่นรถ	รถยนต์อีซูซุทุกรุ่น	G-IDSS



ข้อมูลสำหรับการบริการ



โปรแกรม G-IDSS เป็นโปรแกรมสำหรับการบริการรถยนต์ตระกูล TF (D-MAX และ MU-X), N, F และ G ที่เข้า ้รับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากกล่องควบคุม และวินิจฉัยปั๊ญหาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน รถยนต์อีซูซุ ซึ่งได้มีการอัพเดทข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับกล่องควบคุมระบบต่างๆ

เนื่องจาก "ไมโครซอฟท์" ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows ได้มีกำหนดการหยุดพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows 7 รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปััญหาในการใช้งานโปรแกรม G-IDSS ในอนาคต

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางทีมผู้พัฒนาโปรแกรม G-IDSS จ<mark>ะมีกำหนดหยุดการสหับสนุนการใช้งาน</mark> โปรแกรม G-IDSS บน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งาน โปรแกรม G-IDSS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะใช้งาน จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ยัง ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 อยู่ ให้ทำการอัพเดทระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า เช่น Windows 10 เป็นต้น ภายในเดือน ธันวาคม 2562



🔀 ข้อแนะนำในการดำเนินการ

ก่อนทำการอัพเดทระบบปฏิบัติการ Windows หรือทำการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม G-IDSS <u>ต้องทำการรีเซ็ตโปรแกรม G-IDSS ก่อนทุกครั้ง</u> เพื่อเป็นการรีเซ็ตหมายเลขซีเรียลให้นำมาใช้ติดตั้งใหม่ได้อีกครั้ง โดย สามารถศึกษาขั้นตอนการรีเซ็ตได้จาก ข่าวสารบริการอีซูซุ *TSE-SVB-2016-29 เรื่องข้อควรระวังในการรีเซ็ต* โปรแกรม G-IDSS

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบแผ่นโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชั่นล่าสุดอีกครั้ง เพื่อใช้ในการอัพเดท

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานส่วนจัดการโครงสร้างและเครื่องมือศูนย์บริการ โทร. 02-966-2111 ต่อ 4782 และ 4783