



TSE-SVB-2020-06 4 มีนาคม 2563

เรื่อง ข้อแนะนำเพิ่มเติมการดูแลรักษารถรอส่งมอบและรอการต่อตัวถัง รุ่นรถ รถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่ตระกูล N, F และ G

หมวด การบำรุงรักษา

รถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่ตระกูล N, F และ G ที่มีการจอดเพื่อรอการส่งมอบหรือรอการต่อตัวถัง เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการจอดในบริเวณลานจอดกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานหลายวัน นอกเหนือจากการตรวจสอบตาม ขั้นตอนดูแลรักษารถเบื้องต้นแล้ว ควรเพิ่มเติมการป้องกันน้ำเข้าผ่านทางท่อหายใจเข้าภายในชุดเกียร์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด การเสื่อมสภาพของน้ำมันเกียร์และเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในชุดเกียร์ได้

โดยปกติแล้วท่อหายใจจะทำหน้าที่ในการระบายอากาศที่ขยายตัวภายในห้องเกียร์เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีการดูด อากาศเข้าเมื่ออากาศภายในห้องเกียร์หดตัวขณะที่อุณหภูมิต่ำลง กรณีรถที่ยังไม่มีการต่อตัวถังเพิ่มเติมและจอดอยู่ใน พื้นที่กลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง หากมีฝนตกหรือสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงสะสมทำให้มีน้ำเกาะติดอยู่บริเวณปลายท่อ หายใจ เมื่ออุณหภูมิภายในชุดเกียร์ลดลงจะเกิดการหดตัวของอากาศและทำให้น้ำที่ปลายท่อหายใจถูกดูดเข้าไปภายใน ชุดเกียร์ได้ ดังภาพตัวอย่าง



<u>ข้อแนะนำการป้องกันปัญหา</u>

กรณีรถที่ต้องจอดในบริเวณที่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานานหลายวัน ให้ใช้วัสดุป้องกันน้ำปิดคลุมบริเวณตำแหน่ง ติดตั้งท่อหายใจของชุดเกียร์ ทั้งนี้ให้ปิดคลุมท่อหายใจของชุดเฟืองท้ายเพื่อป้องกันปัญหาด้วยเช่นกัน โดยการปิดคลุม ต้องไม่กีดขวางและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอื่นๆ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว และต้องให้ง่าย ต่อการมองเห็นและไม่ลืมถอดออกเมื่อไม่จำเป็นต้องติดตั้งแล้ว



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- ยึดวัสดุปิดคลุมให้แน่นไม่หลุดออกโดยง่าย
- ก่อนปิดคลุมต้องไม่มีน้ำบริเวณรอบๆท่อหายใจ
- ต้องไม่กีดขวางการหมุนหรือการทำงานของ ชิ้นส่วนอื่น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับที่ปรึกษาการขาย พนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดิดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซฺซฺเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41