





TSE-SVB-2017-09 8 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การอัพเดทโปรแกรม G-IDSS [28 เมษายน 2560] รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุ D-MAX (ตั้งแต่รุ่นปี 2012) และ mu-X รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล N และ F&G (ตั้งแต่รุ่นปี 2008)

โปรแกรม

G-IDSS



ข้อมูลสำหรับการบริการ

โปรแกรม G-IDSS เป็นโปรแกรมสำหรับการบริการรถยนต์ตระกูล TF (D-MAX และ MU-X) N, F และ G ที่เข้า รับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากกล่องควบคุม และวินิจฉัยปัญหาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน รถยนต์อีซูซุ ซึ่งได้มีการอัพเดทข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับกล่องควบคุมระบบต่างๆ การอัพเดทครั้งนี้เพื่อรองรับการ ใช้งานกับรถบรรทุกอีซูซุรุ่นใหม่





ศูนย์บริการสามารถอัพเดทโปรแกรม G-IDSS เพื่อปรับปรุงฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 40 นาที (ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน) โดยอัพเดทผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ **28 เมษายน 2560** เป็นต้นไป

1. G-MENU เวอร์ชั่น G-MENU.22.1202.1339, G-MENU.22.1225.1354

2. G-CORE เวอร์ชั่น CORE.5.99, CORE.5.100

3. G-SCAN เวอร์ชั่น G-SCAN.93.7.115, G-SCAN.93.17.089, G-SCAN.93.18.001, G-SCAN.93.19.036, G-SCAN.93.21.010, G-SCAN.93.22.012, G-SCAN.93.23.031, G-SCAN.93.25.035, G-SCAN.93.26.040, G-SCAN.93.27.041, G-SCAN.93.28.042, G-SCAN.93.29.063, G-SCAN.93.30.066, G-SCAN.93.31.080, G-SCAN.93.32.081, G-SCAN.93.33.086, G-SCAN.93.34.087, G-SCAN.93.38.032, G-SCAN.93.39.096, G-SCAN.93.41.111, G-SCAN.94.4.127

4. G-CPS เวอร์ชั่น G-CPS.413, G-CPSNAV.413, G-CPSCORE.413 G-CPS.416, G-CPSNAV.416 5. G-ESI เวอร์ชั่น G-ESI.E.FX.50.222, G-ESI.E.FX.55.222, G-ESI.E.FX.56.222,
G-ESI.E.F.114.260, G-ESI.E.F.116.260, G-ESI.E.F.117.260
G-ESI.E.T.201.287, G-ESI.E.T.202.287,
G-ESI.E.U.71.301, G-ESI.E.U.71.301, G-ESI.E.F.125.260,

6. ADD เวอร์ชั่น ADD.41

ช**้อมูลโปรแกรม** โปรแกรม G-IDSS ได้มีการปรับปรุงข้อมูลของโปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(G-MENU)

เวอร์ชั่นอัพเดท	G-MENU.22.120	2.1339		
ขนาดไฟล์อัพเดท	25.23 MB			
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้า	นล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	• เพิ่มเติมรายการเมนูใน "รุ่นรถ"			
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต ปี 2016 2016	iอไปนี้ รุ่น F FXFYGX	เครื่องยนต์ 6HK1 6UZ1	
เวอร์ชั่นอัพเดท	G-MENU.22.1225.1354			
ขนาดไฟล์อัพเดท	25.33 MB			
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง			
รายการที่ เปลี่ยนแปลง	 อัพเดทข้อมูล E * เวอร์ชั่นนี้ทำง - G-ESI.E.T.: - G-ESI.E.T.: 	านร่วมกับ 201.287		
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต ปี 2017.5	อไปนี้ รุ่น UC	เครื่องยนต์ 4JJ1, RZ4E	

[G-CORE]

เวอร์ชั่นอัพเดท	CORE.5.99
ขนาดไฟล์อัพเดท	8.21 MB
รหัสข้อมูล	ทุกรุ่น
รายการที่เปลี่ยนแปลง	สำหรับการรองรับข้อมูลในอนาคต

[G-SCAN]

เวอร์ชั่นอัพเดท	G-SCAN.93.7.115, G-SCAN.93.17.089, G-SCAN.93.18.001, G-SCAN.93.19.036, G-SCAN.93.21.010, G-SCAN.93.22.012, G-SCAN.93.23.031, G-SCAN.93.25.035, G-SCAN.93.26.040, G-SCAN.93.27.041, G-SCAN.93.28.042, G-SCAN.93.29.063, G-SCAN.93.30.066, G-SCAN.93.31.080, G-SCAN.93.32.081		
ขนาดไฟล์อัพเดท	93.58 MB		
รหัสข้อมูล	ทุกรุ่น		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	สำหรับการรองรับข้อมูลในอนาคต		
เวอร์ชั่นอัพเดท	G-SCAN.94.3.128		
ขนาดไฟล์อัพเดท	2.27 MB		
รหัสข้อมูล	ทุกรุ่น		
รายการที่ เปลี่ยนแปลง	 แก้ไขข้อมูลรหัสปัญหา DTC ดังนี้ ผิด: P007D [00] วงจรแรงดันบูทและเซนเซอร์อุณหภูมิ (CAC) วงจร2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ ถูกต้อง: P007D [00] วงจรแรงดันบูทและเซนเซอร์อุณหภูมิ (CAC) วงจร2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง 		
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้ ปี รุ่น เครื่องยนต์ 2017 TF RZ4E		

[G-CPS]

เวอร์ชั่นอัพเดท	G-CPS.413 / G-CPSNAV.413	
ขนาดไฟล์อัพเดท	10.81 MB	
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง	
รายการที่ เปลี่ยนแปลง	อัพเดทหมายเลขอะไหล่เบื้องต้นสำหรับการรีโปรแกรม * เวอร์ชั่นนี้ทำงานร่วมกับ - G-MENU.22.1202.1339 - G-CPSCORE.413	
ซ้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้ ปี รุ่น เครื่องยนต์ 2017 TF RZ4E	

เวอร์ชั่นอัพเดท	G-CPS.416 / G	-CPSNAV.4	116	
ขนาดไฟล์อัพเดท	4.59 MB			
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุต	ก้านล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	เพิ่มเติมหมายเลข	ขอะไหล่สำห	รับการรีโปรแกรม	
_	สำหรับรถยนต์ดัง	าต่อไปนี้		
ข้อมูลเพิ่มเติม	ปี	รุ่น	เครื่องยนต์	
	2017	TF	4JJ1	

[G-ESI]

<u> </u>			
เวอร์ชั่นอัพเดท	G-ESI.E.FX.50.222, G-ESI.E.FX.55.222, G-ESI.E.FX.56.222		
ขนาดไฟล์อัพเดท	16.57 MB		
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	เพิ่มเติมข้อมูลรถรุ่นปี 2016		
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้ ปี รุ่น 2016 FXFYGX		
เวอร์ชั่นอัพเดท	G-ESI.E.F.114.260, G-ESI.E.F.116.260, G-ESI.E.F.117.260		
ขนาดไฟล์อัพเดท	105.58 MB		
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	เพิ่มเติมข้อมูลรถรุ่นปี 2016		
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้ ปี รุ่น 2016 F		
เวอร์ชั่นอัพเดท	G-ESI.E.F.125.260		
ขนาดไฟล์อัพเดท	5.20 MB		
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	แก้ไขรายละเอียด การติดตั้งปลั๊กถ่ายและปลั๊กเติม น้ำมันเกียร์รุ่น ES11109		
ข้อมูลเพิ่มเติม	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้ ปี รุ่น 2016 F		

เวอร์ชั่นอัพเดท	G-ESI.E.U.71.301, G-ESI.E.U.72.301		
ขนาดไฟล์อัพเดท	20.35 MB		
รหัสข้อมูล	ตามรถรุ่นที่ระบุด้านล่าง		
รายการที่เปลี่ยนแปลง	แก้ไขรายละเอียดการซ่อม ซีลเพลาข้อเหวื่ยงหลังและเพลาข้อเหวื่ยง		
	สำหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้		
ข้อมูลเพิ่มเติม	ปี รุ่น		
	2017 TF		

[ADD]


เวอร์ชั่นอัพเดท	ADD.41
ขนาดไฟล์อัพเดท	0.96 MB
รหัสข้อมูล	ทุกรุ่น
รายการที่ เปลี่ยนแปลง	DRM Downloader ใหม่ เวอร์ชั่น 3.5.2.0 * ดาวน์โหลดข้อมูล DRM สำหรับรถ TF รุ่นปี 2017
เบลยนแบลง	ทางพราเขตตอพีย DVM ยามากาย 1L ชัพก 5011

[Other]


เวอร์ชั่นอัพเดท	อัพเดทตัวอักษรภาษา
	- 18 เมษายน 2017
ขนาดไฟล์อัพเดท	4.01 MB
รหัสข้อมูล	ทุกรุ่น
รายการที่เปลี่ยนแปลง	อัพเดทตัวอักษรภาษา

ขั้นตอนการอัพเดทโปรแกรม G-IDSS ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

- 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุ๊ค กับ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
- 2. เปิดโปรแกรม G-IDSS
- 3. อัพเดทโปรแกรม G-IDSS โดยเลือกคลิกที่ปุ่ม "Internet Updater" →
 อำการอัพเดทไม่ทำงาน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน "IDSS Updater" →




4. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง "G-IDSS Web Updater" ขึ้นมา เริ่มอัพเดทโปรแกรมโดยคลิกที่ "Check Updates Now"




- 5. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
 - 5.1 เวอร์ชั่นอัพเดท (เวอร์ชั่นล่าสุด): โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลด
 ตัวอย่างเช่น G-VIN E 2013.10...Not Downloaded → สถานะยังไม่ได้ดาวน์โหลด
 - 5.2 หน้าต่างแสดงข้อความว่า

"Updates are available. Would you like to download them now?" > พบข้อมูลอัพเดท คุณต้องการดาวน์ โหลดเดี๋ยวนี้หรือไม่?


5.3 ให้คลิกที่ปุ่ม Yes




7. โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลด ให้รอจนกระทั่งการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น



- 7. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
 - 7.1 สถานะเวอร์ชั่นอัพเดท (เวอร์ชั่นล่าสุด): โปรแกรมจะแสดงสถานะการดาวน์โหลด ตัวอย่างเช่น **G-VIN E 2013.10...Downloaded** → สถานะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง
 - 7.2 จะปรากฏหน้าข้อความ
 - "Please Close GIDSS and any related programs" ightarrow กรุณาปิดโปรแกรม GIDSS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 - 7.3 ให**้ปิดโปรแกรม G-IDSS** โดยคลิ๊กที่ปุ่ม **0K หรือ** 🗵 (ปุ่ม **X** ที่มุมบนขวาของโปรแกรม G-IDSS)



- 8. โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าของการติดตั้งเวอร์ชั่นอัพเดท ให้รอจนกระทั่งการติดตั้งสร็จสิ้น
- 9. เมื่อติดตั้งเวอร์ชั่นอัพเดทเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้
 - 9.1 สถานะเวอร์ชั่นอัพเดท (เวอร์ชั่นล่าสุด): โปรแกรมจะแสดงสถานะการอัพเดท
 ตัวอย่างเช่น G-VIN E 2013.10...Completed → สถานะการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 - 9.2 จะปรากฏข้อความ "Your system is now updated" 🗕 ขณะนี้ระบบของคุณได้อัพเดทแล้ว
 - 9.3 ให้คลิกที่ปุ่ม **ok**



หมายเหตุ:


- เมื่อโปรแกรมแสดงหน้าต่าง"G-IDSS Web Updater" ท่านสามารถเลือกภาษาและตั้งค่าตรวจสอบการอัพเดท อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต [ตั้งค่าแบบทุกวัน(Daily) หรือ ทุกสัปดาห์(Weekly) หรือ ทุกเดือน(Monthly)]
- ท่านสามารถเลือก "เซ็กอัพเดททันที (Check Updates Now)" เพื่อตรวจสอบว่ามีซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่หรือไม่

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์

- 1. G-IDSS ประกอบด้วยซอฟแวร์ ดังต่อไปนี้
 - เครื่องมือสแกน (Scan Tool) ซอฟแวร์วินิจฉัย
 - ข้อมูลการให้บริการ (Service Information) คู่มือการบริการ
 - เฟิร์มแวร์(Firmware) ซอฟแวร์ที่เขียนลงบนกล่อง Interface ที่แนบมา
- 2. วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรม **G-IDSS**
 - 2.1 คลิ๊กที่ไอคอน 🕡 และเลือก About G-IDSS (ข้อมูลทั่วไป G-IDSS)



2.2 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง "About G-IDSS" ขึ้นมา ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม G-IDSS ดังนี้ หมายเลข Serial (Serial Number), รหัสตัวแทนจำหน่าย (Dealer Code), สิทธิ์การเขียนโปรแกรม (Programming Permission), ซอฟแวร์เวอร์ชั่นของเครื่องมือสแกน (Scan Tool), และเฟิร์มแวร์ (Firmware) ของกล่อง Interface



หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดิดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5