



SE-SVB-2021-05 9 มีนาคม 2564

เรื่อง การอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เครื่องเล่นวิทยุ DENSO TEN รุ่นรถ อีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021

ระบบ **อุปกรณ์เสริม**

ปัจจุบันเครื่องเล่นวิทยุ DENSO TEN รุ่นหน้าจอ 9 นิ้วพร้อมระบบนำทาง ที่ติดตั้งในรถอีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2020 และอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021 ได้มีการเปิดระบบให้อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทางใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2019 * โดย ศูนย์บริการสามารถแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการอัพเดทได้ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://isuzu.thai.iauto.com อ้างอิงขั้นตอนการอัพเดท ตามคู่มือการใช้งาน Isuzu Ultimate Entertainment

* โดยปกติจะมีแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ทุกปี โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดที่อัพเดทได้ผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้ง

ทั้งนี้หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ศูนย์บริการดำเนินการ สามารถทำได้เฉพาะกรณีรถที่อยู่ในสิทธิ์อัพเดทฟรี โดยมี รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

<u>ข้อมูลอ้างอิงขั้นตอนการอัพเดทแผนที่</u>



ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอัพเดทข้อมูลแผนที่ฟรี

- ลูกค้าได้รับสิทธิในการอัพเดทข้อมูลแผนที่ได้ฟรีจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (ไม่จำกัดระยะทาง)
- สิทธิ์สำหรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ฟรี จะตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://isuzu.thai.iauto.com โดยสิทธิ์ จะเริ่มนับตั้งแต่ วันที่มีการบันทึกการเริ่มใช้งานระบบนำทางครั้งแรก*
- * เริ่มหับจากวันที่รถวิ่งด้วยความเร็วตั้งแต่ 30 กม./ชม. จนมีระยะทางรวมครบ 100 กิโลเมตรขึ้นไป และ เครื่องเล่นวิทยุต้องรับสัญญาณ GPS ได้ตลอดเวลา (โดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าใช้งานระบบนำทาง)

<u>ข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการอัพเดทข้อมูลแผนที่</u>

ข้อกำหนด	ค่าดำเนินการ	ค่า License
กรณีอัพเดทในระยะสิทธิ์อัพเดทฟรี	ี่มี [*]	ยกเว้น

หมายเหตุ : * ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 60 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง 3RBN4Z (ระบบ MiRai)

<mark>ข้อสำคัญก่อนการปฏิบัติงาน</mark>

- ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของเครื่องเล่นวิทยุและระบบนำทางทุกครั้ง
- 2. ชี้แจงค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกค้าทราบเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการ

1. การตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลแผนที่

รายละเอียด	ภาพประกอบ
1. เปิดเครื่องเล่นวิทยุ แล้วเลือก (การตั้งค่า)	7:15 PM สาร์เล่น ครอก บารรับมู่ 5 วายเล่นเน็มครับ เปิดเสียง เมื่อเมื่อน 100ม ที่ระบาท
2. เลือก "นำทาง" จากนั้นเลือก "เกี่ยวกับ"	
3. ปรากฏหน้าจอแสดงเวอร์ชั่นแผนที่	NOSTRA เวอร์ชั่นแผนที่:1.18.104.17 แหล่งที่มา:2018Q3 © 2018 NOSTRA, GlobeTech Co., Ltd. ASTER GDEM is a product of METI and NASA

2. การตรวจสอบสิทธ์อัพเดทแผนที่ฟรีและเวอร์ชั่นที่อัพเดทได้


รายละเอียด	ภาพประกอบ
 เตรียม USB แฟลชไดรฟ์เปล่า ที่มีขนาดอย่างน้อย 8 GB ขึ้นไป 	8 GB





3. ใส่ USB แฟลชไดรฟ์ไปที่ช่อง USB ของรถ

ข้อสังเกต หากการเชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์สำเร็จ จะ ปรากฏสัญลักษณ์ ที่มุมขวาด้านบนหน้าจอเครื่อง เล่นวิทยุ หากไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออีก ครั้ง หรือทดสอบว่า USB แฟลชไดรฟ์ใช้งานได้ปกติ







4. ที่หน้าจอเครื่องเล่นวิทยุ เลือก (การตั้งค่า)




เลือก "ระบบ" จากนั้นเลือก "เกี่ยวกับ"









หมายเหตุ ในเว็บไซต์จะไม่แสดงข้อมูลเวอร์ชั่นของแผนที่ ดังนั้นหลังการอัพเดทแผนที่เสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบ ข้อมูลเวอร์ชั่นแผนที่ที่หน้าจอเครื่องเล่นวิทยุ ตามขั้นตอนในหัวข้อ **การตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลแผนที่**

กรณีปรากฏหน้าจอและข้อความดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถอัพเดทแผนที่ได้


- ข้อความ **"ไม่มีแพ็คเกจที่ใช้งานได้"** หมายความว่า<u>แผนที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว</u>



- ข้อความ **"ไม่สามารถเริ่มการให้บริการอัพเดทข้อมูลแผนที่ฟรี"** อาจหมายความว่าเครื่องเล่นวิทยุ ยังไม่ได้มีการนับสิทธิ์ (<u>วันที่มีการบันทึกการเริ่มใช้งานระบบนำทางครั้งแรก)</u> ตามเงื่อนไขที่ระบุ (ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่หน้าแรก)



- ข้อความ "AuthCode (รห**ัสยืนยันตัวตน) ไม่ถูกต้อง**" อาจหมายความว่าข้อมูลใน AuthCode ไม่ ถูกต้อง



3. การอัพเดทข้อมูลแผนที่และระบบน้ำทาง

หากตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถอัพเดทได้ และลูกค้ายืนยันการอัพเดท ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

รายละเอียด	ภาพประกอบ
 จากหน้าจอ "แพ็คเกจที่ใช้งานได้" ให้คลิกที่ Link ดาวน์โหลด UPDATE01.BIN และ UPDATE02.BIN เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลแผนที่ทั้ง 2 ไฟล์ 	<u>ดาวน์โหลด UPDATE01.BIN (2.78 GB)</u> <u>ดาวน์โหลด UPDATE02.BIN (2.11 GB)</u> <u>ดาวน์โหลด SEALINFO.KEY (1 KB)</u> ดาวน์โหลด UPDATE.md5 (1 KB)
คลิกที่ Link ดาวน์โหลด SEALINFO.KEY เพื่อดาวน์ โหลดไฟล์ลิขสิทธิ์การใช้งานแผนที่ หมายเหตุ ระยะเวลาดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่อาจใช้ เวลานานขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตและ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์	ดาวน์โหลด UPDATE01.BIN (2.78 GB) ดาวน์โหลด UPDATE02.BIN (2.11 GB) ดาวน์โหลด SEALINFO.KEY (1 KB) ดาวน์โหลด UPDATE.md5 (1 KB)

 ปรากฏหน้าจอ "การแจ้งเตือน" จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อยืนยันการดาวน์โหลด ซึ่งจะ นับเป็นสิทธิ์การดาวน์โหลด 1 ครั้ง หมายเหตุ หากหน้าจอ "การแจ้งเตือน" ไม่ปรากฏ และการดาวน์โหลดเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นไปได้ว่า เคยดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่นนี้ไปแล้ว




4. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 3 เสร็จสมบูรณ์ และจัดเก็บ แล้ว ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมดไปใส่ใน USB แฟลช ไดรฟ์ จากนั้นลบไฟล์ "AUTHCODE.DAT" ออกดัง ภาพ

ข้อควรระวัง ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์ทั้ง 3 ถูกต้องดังนี้

- 1. SEALINFO.KEY
- 2. UPDATE01.BIN
- 3. UPDATE02.BIN


มิฉะนั้นอาจทำให้การอัพเดทมีปัญหา

5. ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้น เปิดเครื่องเล่นวิทยุ แล้วนำ USB แฟลชไดรฟ์ ไปใส่ ที่ช่อง USB ของตัวรถ



ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง:






6. ปรากฏสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ USB ขากนั้นเลื่อนแถบเมนูสถานะลง (แตะบริเวณขอบ ด้านบนของหน้าจอแล้วเลื่อนลง)



- 7. เลือก **"การอัพเดทระบบและข้อมูล"**หมายเหตุ หากแถบรายการ "การอัพเดทระบบและข้อมูล" ไม่ปรากฏ อาจเกิดจากสาเหตุไฟล์ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ไม่ถูกต้อง เช่น
 - ชื่อไฟล์ข้อมูลแผนที่ไม่ถูก
 - ไฟล์ข้อมูลไม่ตรงกับรถคันที่ทำไม่ตรงกัน



8. ปรากฏหน้าจอ "การอัพเดทระบบและข้อมูล" (ขั้นตอนการติดตั้งจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที) แล้วเลือก **"ตกลง**"



9. แสดงหน้าจอขณะกำลังอัพเดท ให้รอจนการ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ ขณะทำการอัพเดท ห้ามปิดสวิตช์กุญแจ ปิด เครื่องเล่นวิทยุ หรือ ถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากช่อง USB ของตัวรถเด็ดขาด มิฉะนั้นซอฟต์แวร์เครื่องเล่นวิทยุและ ระบบนำทางอาจเสียหายได้



10. เมื่อปรากฏหน้าจอ "การอัพเดทเสร็จสิ้น ระบบจะ รีสตาร์ท" ให้รอจนเครื่องเล่นวิทยุเริ่มต้นระบบใหม่



- 11. หลังการอัพเดทเสร็จสิ้น ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลแผนที่ใหม่ที่อัพเดท
 - ทดสอบการทำงานของเครื่องเล่นวิทยุและระบบ นำทางก่อนส่งมอบลูกค้า





ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ ที่ปรึกษาการขาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง หากพบปัญหาขณะปฏิบัติงาน โปรดติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822 (คุณพิษณุ) หรือ 4547 (คุณณภัทร)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาดิดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2039